

664.65

ԱՏԽԳՎԱՅԻ է 1961 թ.

2

ՀՅԱԼՄԱՆ

ԽՈՀԱ-ՄԱՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՍԻԱԱՐԻԱՏԻ

ԽԱՅՄ-Ի ՍԵՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂԿՈՄԱՅԻ
ՀԱՅՈՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԵՊՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵ-
ՐՈՒՄ

ՀԱՅԱԹԻՒՄԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐԻ

ZUUSUSUԱՆ ՄԱԿԻ



ՅԵՒՆԻ

1936 P

Տեխ. ձեւ. և որբ. Ա. ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

Ուկուամ-Նքատ-Բյուբո
Գյուղհեռակա սպառան
Քաղաք Հ 1104 Պատվել Հ 65—89 Տիրաժ 600

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԽԾՀՄ-ի ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿԱՍԻՍԱՐԻԱՏԻ № 923

20-ը ապրիլի 1936 թ. քաղ. Մ ո ս կ վ ա

ԽԾՀՄ-ի ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄԻ-
ԱՐԻԱՏԻ ՀԱԳԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՃԵՌԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒՄ
հայցաբանական կամաց համար կատարելու մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Թ Ե Մ Ի

1) Գլավիլերի կողմից ներկայացրած ՍՆՆԴԱՐԴ-
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱԳԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ բոլոր ձեռնարկու-
թյունների համար հաց թիւելու պարտադիր կանոն-
ները հասուատել:

2) ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱԳ-
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ բոլոր ձեռնարկություններում հաց
թիւելու պարտադիր կանոնների պահպանման հսկո-
գությունը հանձնարարել Համամիութենական հացի
Տեսչությանը:

ԽԾՀՄ-ի ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈ-
ՎՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄԻԱՐ՝ Ա. ՄԻԿՈՅԱՆ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
ԽԾՀՄ-ի ՍՆԱՊԱՐԿՅՈՒՆԱԳԵՐՈւթյան
Ժողովրդական Կոմիտար
ՄԻ ԿՈՑԱՆ
20-ը Ապրիլ 1936 թիվ:

ՍՆԴԱՐԴՑՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՀԱՑԱ-
ԹԽՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԶԵՐՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՑ ԹԽԵԼՈՒ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հացարդյունաբերական ձեռնարկություններում
հացաթխումը պետք է կատարել պահպանելով
ներքոհիշյալ պարտադիր կանոնները:

ԱԼՅՈՒԲՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՊԱՀԵԼՈՒ ՅԵՎ,
ԾԱԽԾԵԼՈՒ ԿՈՐԴԸ

1. Հացաթխման ձեռնարկություններում մռագ
յեղող ամբողջ ալյուրն ընդունման ժամանակ հեր-
թային լաբորանտի կողմից պետք է յենթարկվի
քննության (յեթե հերթակին լաբորանտ չկա ալլուրի
քննությունը կատարում են փոփ վարիչը, հերթի
ըրիգադիրը և ալյուրի պահեստապետը): Իսկ պահեստ
մռագ անելուց վոչ ուշ քան 5-6 ժամ հետո քննու-
թյունը կատարում է լաբորատորիայի վարիչը կամ
լաբորանտը՝ քիմիկը:

Ընդունման յենթակա ալյուրն անպայման պետք
ե կշռվի:

2. Միևնույն քաղաքի աղացներից ըեանվող ալ-
յուրն, ինչպես որենք, պետք ե անպայման քննու-
թյան յենթարկվի «Գլավմուկոյի» կամ «Զագուղեռ-
ոյի» պահեստներում, հացաթխման ձեռնարկություն-
ների պահեստները դեֆեկտավոր ալյուր ընդունելը
կանխեցու նպատակով:

3. Հոտած, դառնացած, ավաղի խառնուրդ կամ
մետաղային մասեր (1 կգ, ալյուրին 3 մգ, ավելի),
վատ հոտ, համ ունեցող և այլ նշաններով դեֆեկ-
տավոր ալյուրը հացաթխման ձեռնարկությունների
կողմից ընդունման և արտադրությանը տալու յեն-
թակա չե:

Նռուրուրյանն—Եշված սահմաններում մե-
տաղային մասեր կարելի յե թռւյլ տալ միայն
փոշու ձևով և դրությամբ:

4. Ընդունված այյուրը պետք ե դասավորել հին-
գական կամ յերեքական դարսակներով (շտաբել),
պատերից զոչ պակաս 0,5 մետր հեռավորությամբ
և 6-8 պարկ բարձրությամբ: Ալյուրը պետք ե գնել
ցանցաձեվ պատրաստած տախտակամածի վրա, հա-
տակի մակերեվույթից առնվազն 15 սանտիմետր
բարձրությամբ: Դարսակների միջև պետք ե թռղնել
աղատ անցքեր զոչ պակաս 0,75 մետր լայնությամբ.
Հուրագանչյուր պարտիա ալյուր պետք ե ունենա իր
ողյուսակը, վարի վրա պետք ե նշված լինի պար-
տիայի համարը. Ընդունման ժամանակը, տեսակը, վո-
րակը և ազացների և ձեռնարկությունների լաբարա-
տորիայի սերտիֆիկատներից տեղեկանքներ, պարկերի

քանակը, ալյուրի քաշը և տիյալ պարտիայի ալյուրից արտադրական վալկայի մեջ խառնելու 0/0-ը (թե ովյալ ալյուրից քանի տոկոս պետք է խառնվի վալկայի մեջ),

Ծանօթուրյուն—Վորպեսդի առահոված լինի ալյուրի հասունանալը և արդյունաբերության մեջ տալը, ձեռնարկներում յեղած ալյուրի պաշարը 5 որվանից պակաս չպետք է լինի:

5. Ալյուրի պահեստի հատակը պետք է լինի ասֆայլտից, պլիտկաներից կամ ցեմենտից, փայտից, վորպես բացառություն, կարելի յեւ թույլ տալ միայն անայնագործական փոքրիկ փոփում, ընդ վորում փայտի հատակի վրա անցքեր բոլորովին չպետք է լինեն:

6. Ալյուրի պահեստը ոլետք և չոր և լուսավոր լինի (լուսավորվածությունը վոչ պակաս 0,08): Խոնավ պահեստում ալյուր պահելն արգելվում է: Ալյուրի պահեստը չոր յեղանակների ժամանակ պետք է ողափոխվի: Ալյուրի պահեստի ջերմաստիճանը պետք է պահել 8—10 աստիճանից վոչ ավելի ցածր: Ցուրտ պահեստներում ալյուր պահելը թույլ և արվում ծայրակաղ գեպքերում, ինչողեւ բացառություն, յերբ արտադրության կից բավարար ծավալով պահեստ չկա: Պահեստի սպիտակացումը պետք է կատարվի կրով, տարեկան 2 անգամից վոչ պակաս:

Պահեստի պատերը, անկյունները և առաստապը պետք են ավելի վոչ պակաս քան սրբ մեկ անգամ, հատակը պետք են ավելի յուրաքանչյուր հերթին 2-3 անգամ: Ցուրտ շուրտ պետք են մաքրել նույնպես պարկերը

թափ տվող, ալյուր խառնող մեքենաները և պահեստի
այլ սարքավորութիւնները:

7. Ալյուրն ալյուրալից փոսը կամ խմբիունց
արկղները լցնելուց առաջ, պարկերը գրսից պետք ե
մաքրվեն: Դատարկ պարկերը բկից բռնած պետք ե
լավ թոփահարվեն և հետո շուռ արվեն:

8. Ալյուրի ծախսութիւն արտադրության մեջ պետք
ե կտտարվի ըստ ստացած պարտիաների էարգի, հաշ-
վի առնելով վալկա կազմելը համաձայն ալյուրի վո-
րակի:

Արտադրության մեջ ծախսվող ամբողջ ալյուրը
պետք ե անպատճառ կշռվի:

9. Ձեռնարկությունն մուտք արվելիք ալյուրի
բոլոր պարտիաները ձեռնարկության լաբարատորիա-
յի կողմից պետք ե անալիզի յենթարկվեն նրա հացա-
թըլսման հատկությունները վորոշելու համար: Լաբա-
րատորիան՝ նշանակված յուրաքանչյուր վալկայից
պետք ե փորձնական թուխ կատարի—լաբարատորիա-
յի պայմաններում 3 կգ. ալյուրից և արտադրության
պայմաններում 3 գիծից: Տնայնագործական փոերում,
փորտեղ լաբարատորիաներ չկան, բրիգադիրը կամ
վարպետները, մինչ ալյուրն արտադրության հանձնելը
պետք ե կատարեն փոքրիկ թուխեր, ալյուրի հատ-
կությունները վորոշելու համար:

Յեթե անալիզի հետեանքով հայտնաբեր լած և
ալյուրի թագնված դեֆեկտներ (կարտոֆիլային հի-
վանգություն և այլն) արդելվում ե այդպիսի ալ-
յուրն արտադրության տալը:

Մանորության—Յեթե մայայով թխված հա-
ցի մեջ նկատվում ե կաբտոֆիլային հիվան-
գություն թխելու պահից սինչե 36 ժամ, առա-
այդ պարտիայի ալյուրից հաց թխելն ԱԲ-
ԳԵԼՎՈՒՄ ե:

10. Արտակըռությանը բաց թողնվող ամբողջ այլուրը պետք է մաղվի: Այս փոերում, վորտեղ մաղեալու մեջենայացված ապօպարատներ չկան, ալյուրը պետք է մաղվի ձեռքի № 8—12 մաղով:

Թառնուրդները և ալյուրի մեջ մետաղային մասերը դտելու, համար ալյուր մաղող մեջենաներ ունեցող հացի գործարանները և մեջենայացված փոերը նախքան ալյուրն արտադրության տալը, մաղելու ժամանակ պետք է այդպիսին անցկացնեն հատկապես այդ նպատակի համար սարքավորած մագնիսային հովաքիչներով:

11. Ալյուրն արտադրությանը տվող բանվորին հերթային լաբորանտը յուրաքանչյուր հերթի ժամանակ պետք է գրավուր ցուցմունքներ տա ալյուրի խառնուրդի պարախայի համարի, ալյուրը տարրեր դարսակներից լցնելու հերթականության մասին: Տնայնագործական փոերում այդ ցուցմունքները տալիս են փոփոքիչը կամ բրիգադիքը:

10 առաջինունից ցածը ջերմաստիճան ունեցող ալյուրն արտադրության տալն ԱՐԴԵԼՎՈՒՄ է:

ԱՂԻ ՅԵՎ ՄՅՈՒՍ ՈԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ԾԱԽԾՈՒՄԸ

12. Զեանարկություններում աղը պարկերի մեջ պահելն արգելվում է: Աղը պահելու համար ձեռնարկներում պետք է սարքավորվեն ամբարներ կամ կափարիչավոր արկղներ:

13. Հաց թխելու համար պետք է գործածվի մանր, մաքուր ազ առանց վորեվե խտանուրդների: Կոշտ գրությամբ աղը խմորի մեջ խտանելն ԱՐԴԵԼՎՈՒՄ է:

Աղը պետք է լուծել տաք ջրի մեջ։ Աղի լուծույթը
պետք է անպատճառ քամել մասի միջով։

14. Դրսժմը պետք է պահել հոգ և չոր (4 տարի-
ան) զենքում։ Հացի գործարանները և փոփոքը դրս-
ժմի գործարանից դրսժմը պետք է ընդունեն միայն
փայտի ամանների մեջ, ընդ վորում յուրաքանչյուր
ամանի մեջ պետք է լինի վոչ ավելի քան 10 կգ. և
դասավորված 1 կգ.-անոց փաթեթներով։ գործածե-
լուց առաջ դրսժմը պետք է լուծել տաք (25—30 տա-
րին) ջրի մեջ։ Հնացած (բորբոսնած, փթածության
հոտ ունեցող և փափկացած) դրսժմ գործածելն ԱԲ-
ԳԵԼՎՈՒՄ է։

15. Շաքարը, աբեկածաղկի յուղը և ոժանզակ
այլ նյութերը պետք է պահվեն ալյուրի և աղի շենքերից
դատ, առանձին շենքերում։

Նշված նյութերը հացարու լկեղին արտադրանք
թիսելու համար պետք է ծախսվեն այդ նյութերի համար
ըեցելու արագացույն նախատեսնված նորմաներով։

ԱԼՅՈՒԹ ՄՈՂԵԼՈՒ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

16. Մաղելու բաժանմունքի մեքենաների (բու-
րատ, մաղող մեքենա, ինքնարերիչի խոզովակներ և
այլն) բոլոր անցքերը պետք է ծեփված և ներկված
լինեն։ Ամբողջ աղբեղատների մաքրումը պետք է կա-
տարել վոչ պակաս քան որը մեկ անգամ, իսկ եղե-
գառարների ժապավենները 10 որ մեկ անգամ։ Ալյուրի
փոշուց մեքենաների դրսի մասերը պետք է մաքրվեն
յուրաքանչյուր հերթին մի քանի անգամ։

Պատերի և առաստաղի սպիտակացումը պետք է
կատարվի կրու վոչ պակաս քան առեկան 2 անգամ

(գարնան և աշնան), մեքենաները սիստեմատիկաբար պետք են ներկվեն և դեժերը վողորկվեն:

Բաշխիչ և ընդունիչ ջնիկների արկղները պետք են ամուր փակվեն:

ԽՄՈՐ ՊԱՏՐԾԱՍՏԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

17. Յուրաքանչյուր ձեռնարկության մեջ տեխնիկական դեկավարը, արտադրության վարիչը կամ լաբարատորիայի վարիչը մշակում են տեխնոլոգիական պրոցեսսները—վասելու գրաֆիկ, վորը կախվում են յուրաքանչյուր ցեխում և հոսացվում են առեն մի բանվորի:

Տեղեկտուրայում և գրաֆիկում պետք են նշված լինի թե խմոր պատրաստելու, վոր փուլում (կիսակը-զաս, կվաս, մայա, խմոր) ինչ քանսակության ալյուր և ջուր են հարկավոր և ջրի ջերմաստիճանը, խմորի խտության աստիճանը (վորը վորոշվում են խմորման յուրաքանչյուր Փռվայում յեղած ջրի և ալյուրի տո-կոսային հարաբերությամբ), մայայի և խմորի հունց-ման տեղողությունը, մայայի և խմորի հասնելու, գնդված և ձեվավորված խմորի հասունանալու տեղու-դությունը, խմորով և մայայով լիքը դեժերի քանտ-կը, գնդված խմորով դրադեցված վագոննետկաների քանակը, մայայի և խմորի թթվածությունը և ջեր-մաստիճանը, պողի միաժամանակյա բեռնվածությունը նորմալ հացը ներս տալու պահին, վառարանների ջեր-մաստիճանը, հացի յեփելու տեղողությունը, պողերը բեռնելու հետեւղականությունը, խկավառմատ գոր-ծարաններում պողերի և ժապավենների շարժման ա-րագությունը և հաշվարկային աճը:

Բաղայացի և թթումայացի նորմացնելը կատարվում է վոչ պակաս քան հինգորդակում մեկ անգամ ամառը և տասնորյակում մեկ անգամ ձմեռը:

18. Փորձնական թուխերի հիման վրա պարզված ալլուրի վորակի համաձայն՝ բեցեպտուրայի և տեխնոլոգիական պրոցեսները վարելու դրաֆիկի մեջ անհրաժեշտության դեպքում մտցվում են փոփոխություններ ըստ պրոցեսների առանձին մոմենտների (Զերմաստիճանը, խմորման ժամանակը, խմորի խտության աստիճանը, խմորի և թթու մայացի հասունանալու տեվողությունը, թխելու ջերմաստիճանը, և տեվողությունը):

Այս ցուց նունքները բրիգադիրին տալիս են՝ տեխնիկական դեկավարը, արտադրության վարիչը կամ լարարատորիայի վարիչը գրավոր ձեվով, վորը պարտադիր և բրիգադիրի համար:

19. Տնայնագործական փոերում բեցեպտուրան ու դրաֆիկը կազմում են փոխ վարիչը կամ նրա տեղակալը մինչ հերթի սկսվելը, նախօրոք համաձայնեցնելով բրիգադիրի հետ:

20. Խոր հունցման ցեխում բոլոր դեմերը պետք է համարակալված և դասավորված լինեն այնպիսի հետեւյողականությամբ, վոր բանվորները կարողանան մայացի պատրաստի դեմերը շարժել դեպի խորհունց մեջենան հունցելու համար, հունցի ուց հետո դեպի ամբարցիչը կամ խմոր կտրելու սեղանը, առանց ավելորդ դեմերը շարժելու:

21. Արգելվում է արտադրությունն սկսել վոչ պատրաստի մայա, թթիմոր, չհասան խմոր. գործածելով և կամ խմոր ու մայա պատրաստելու ջերմաստիճանը ծայրահեղ կերպով բարձրացնելով:

22. Դեժերը, խմբիունց մեքենաները և վերջիններիս կափարիչները վոչ պակաս քան հերթում 3-4 անգամ պետք է մաքրվեն կպած խմբից և սրբեն փոշուց, թույլ չտալով կեղտուավել:

Տնայնագործական փռերում գեժերը և խմորի տաշտերը պետք է ծածկվեն խփերով կամ շորի ծածկոցներով։ Դեժերը և խմբի տաշտերը ծածկելու համար գործածվող ծածկոցները պետք է փռխարինվեն նորով վոչ ուշ քան 5 որը մեկ անգամ։ Խմորը հանձնելու ցեխում ավելված տականքներ թզդնելն արգելվում ենույնիսկ ժամանակավորապես։

23. Գործարաններում ավտոմատ ալրաչափիչները պետք է լինեն սարք դրությամբ։ Նրանց ճիշտ աշխատելը պետք է ստուգի դրութարանի մեխանիկը վոչ պակաս քան որը մեկ անգամ։ Ալյուրի բաց թողնումն արտադրության, ալրաչափիչների առկայության դեպքում, աչքաչափով առանց կշռելու արգելվում է։

24. Գործարաններում և փաերում ջրի ջերմաստիճանը վորոշելու համար աեխնիկական ջերմաչափից ողտվելը պարագիր եւ Ջրի չափիչները պետք է պահվեն մաքուր և կանոնավոր։ Բաժանման աղյուսակը պետք է պարզ յերիշա։

25. Տնայնագործական փռերում ջուրն առանց չափելու՝ խողովակից ուղղակի տաղաի մեջ լցնելն արգելվում է։

Ջրաչափիչներ չունենալու դեպքում ջուրը պետք է չափել ցինկապատ դույլերով։ Դույլը պետք է ճիշտ չափով լինի ըստ ջրի ծավալի կամ քաշի։

26. Ջրաչափիչ տակառների ներսի պատերը պետք եւ մաքրվեն վոչ պակաս քան տասնորյակը մեկ անգամ, իսկ ջուրը տակառներով կըելաւ դեպքում ամեն որ:

27. Թրջած հաց (քարթու և խոտան հացի վերամշակում) զոբձածելու դեպքում, այրված ձասերի կը տրելը պարտադիր է: Վերամշակման յենթակա հացն արտադրության մեջ պահելը չպետք է 3-4 որից անցնի: Բորբոսնած և կեղտոտ հաց թրջելն ԱՐԴԵԼՎՈՒՄ է:

Թրջած հացի ոգտագործումը թույլ ե տրվում վոչ ավելի քան ալյուրի 10% -ի չափով ոժանոյ հաց և 5% -ի չափով 96% % ցորեն հաց թխելու դեպքում: Խմորին ավելացվող թրջաց հացը պետք է անպատճառ անցկացնել մասնիկ $85, 75, 30$ ռոկոսանոց ալյուրներին, թրջված հաց խառնելն ԱՐԴԵԼՎՈՒՄ է:

Թրջած հացը փչացման նշաններ չպետք ե ռւնենա: Արտադրության մեջ թրջած հաց պահելու ժամանակա միջոցը 24 ժամը չպետք է անցնի կեղանոտ, բորբոսնած և փչացման այլ նշաններ ռւնեցող հացը չորացնել և աղալ վորպես սուխարու ալյուր ԱՐԴԵԼՎՈՒՄ է: Ռժանոյ հաց թխելիս սուխարու ալյուր թույլատրվում է խառնել սինչե 3% -ի և 96 ռոկոսանոց ցորեն հաց թխելիս մինչե 2% -ի չափով:

28. Խմոր հռչնցելիս դեմերը թույլատրված նորմայից տվելի բենապորելն արգելվում է (մաքսիմում նորմա չուրաքանչյուր 100 լիտր յերկրաչափական ծավալին թույլատրվում է խմոր՝ ռժանոյ 45 կգ. ալյուրից և $85, 75, 30$ $\%/\%$ 40 կգ. ալյուրից): Տնայնագործական վեռերում 4 մետրից պակաս յերկարություն ռւնեցող յուրաքանչյուր տաշտում 5 պարկ ալյուրից տվելի խմոր հռչնցելն արգելվում է:

29. Խմորի ռունցումը պետք է կտտարել այնպես, վոր գնդեր, ալյուրի չունցված մնացորդներ չինեն:

30. Խմորի ջերմաստիճանը չափող ջերմաչափերի

վրա պետք եւ հազցնել խցաններ, վորովեսպի ջերմաչափերը չլցվեն խմորով. Խմորհունցման ցիխի բոլոր ջերմաչափերը պետք եւ հաշվի առնված լինեն: Նրանց սարքին և ամբողջականություն համար պատասխանատվություն կրում են հերթային լաբորանտը, բրիգադավարը կամ խմորհունցը:

ԽՄՈՐԻ ԿՏՐԵԼՈՒ ՅԵՎ ԹԽԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

31. Խմորի ճիշտ կտրելու և գնդելու վրա անհրաժեշտ եւ հատուկ ուշադրություն դարձնել Խմորի դնդերը պետք եւ նույն քաշի լինեն. յեփած կշռովի հացի հատերի կշռի մեջ տատանումներ թույլատրվում են մինչ՝ 10% , իսկ հատով հացերի համար մինչեւ 25% , 85 , 75 և 30% ալյուրից պատրաստած խմորը հունցելուց հետո, հասնելու ժամանակ պետք եւ անպատճառ վերահունցվի (տեղդրվի). Ուրիշ հացարութերի խառնուրդ չունեցող ալյուրից պատրաստված խմորը պետք եւ վերահունցվի (տեղը դրվի) վոչ պակաս քան 2 անգամ: Կոչտ ողակային կոնվեյեր ու խմոր համելու պատվող կամերաներ ունեցող գործարաններում խմորի վերահունցումը պետք եւ կատարվի վոչ պակաս մեկ անգամից: Խմոր կտրող մեքենաների առկայության դեպքում, մեքենայով կտրվող խմորի գնդերի քաշը յուրաքանչյուր կհս ժամ մեկ անգամ պետք եւ ստուգվի սեղանի կշեռքով: Սահմանված քաշից տատանումներ լինելու դեպքում կտրող մեքենայի աշխատանքն անմիջապես գաղարեցվում եւ:

Մեքենայով կարած խմորի գնդերի քաշի ճշառ-թյան համար պատասխանատու յեւ կտրող մեքենայի մոտ աշխատող բանվորը. ձեռքով կտրելու դեղքում՝

կշեռքի վրա աղխատող քանվորը և միաժամանակ
հերթի բրիգադավարը:

32. Բուլկեղին ապրանք արտադրելիս խմորի վե-
րագնդումը պարտադիր է. ֆրանսիական բուլկու և
բատոնի վերագնդումը պետք է կատարել այն հաշվով,
զոր բուլկու և բատոնի գնդերին վերջնական ձև տա-
լուց առաջ գնդված լինի վոչ պակաս քան 40-50 գունդ
խմոր (3-4 կրկնակի շարք):

Բուլկուն և բատոնին ձև տալու համար բանալը
պետք է տարվի կատարված վերագնդման հերթակա-
նությամբ:

Տախտակների վրա կտրած խմորի դարսելը նույն-
պես պետք է կատարվի հերթականությամբ: Արկղի
վրա ձեվագորված խմորի կտօրների քանակը 8-ից չը-
պետք է անցնի: Ցորենի կշռովի հացի կտրելը նույն-
պես պետք է կատարվի պարտադիր վերագնդումով:
Վերագնդված խմորի գնդերի վերջնական ձևվարումը
պետք է կատարվի վերջնական հասունացման պրոցե-
սում վոչ պակաս 3-5 բուլկե մնալուց հետո:

33. Հացի թխումն ըստ առանձին քաշերի թույ-
լատրվում և սահմանված արտադրանքի լրիվ համա-
պատասխանությամբ:

34. Ցորմաների գերլցումը խմորով արգելվում է:

35. Թառակուսի ֆորմաների ոգտագործումը ար-
գելվում է: Ֆորմալի կտրվածքը պետք է տրապեցի
(յերկրաչափ. սեղան) ձև ունենա: Ֆորմայի վերին
մասի յերկարությունը ներքին մասից յերկար պետք
է լինի վոչ պակաս քան 40 միլիմետր, և վերեվի
մասի լայնությունը ներքի մասի լայնությունից՝ վոչ
պակաս քան 40 միլիմետր: Ֆորմայի բարձրությունը

սահմանվում և 10-14 սանտիմետր։ Ֆորմաները պկղի վրա դարսելիս (սույնպիս և սեկցիան սիստեմի ժամանակ) պետք է ապահովել նըանց միջի 3-5 միլիմետր աղատ տարրածություն ողի շրջանառության համար։

36. Մինչ խճորավ լցնելը, ֆորմաները պետք է լավ մաքրվին այրվածքներից ու կեզարից և քսվեն ձեռնով։ Մաշված ֆորմաների ոգտագործումն արգելվում է։

37. Յեփած հացը ֆորմաներից հեշտությամբ դուրս ընկնելու համար, ձեթ քսելը պետք է կատարվի բարվար չափով։ Զեթի ծախսումը թույլատրվում է հացի քաշի 0.07% (ալյուրի 0.10% -ի) չափով։

Յուգելն ալյուրի փոշի գցելով փռխարինելն արգելվում է։ Արգելվում և անփույթ վերաբերմունք ցույց տալ գեղի ֆորմաները (հատակի վրա դցել և այլն)։

Սեկցիոն սիստեմի գեղքում ֆորմաներից հաց գուրս հանելը պետք է կատարվի ռեզինածածկ սեղանների վրա։

38. Զեվագորված հացը վառարան ներս տալն առանց վերջնական պատշաճ հասունացման արգելվում է։ Զեվագորված խճորի վերջնական հասունացումը հատակի մըտ խիստ արգելվում է։ Խմորի վերջնական հասունացման համար պետք է սարքագորել ոտեղաժներ։ Կամ վագոնեականներ։ Զեվագորված ոժանոյ խճորը, մինչ վառարան ներս տալը պետք է լավ հարթվի և յերեսը քսվի ջրով։ Ալրածածկ, յերեսը ջրով չքսված հաճարի հաց թխելն արգելվում է։

39. Խմոր կտրելու ցեխում ողի ուժիղ հոսանք, գորը կարող է քամհարել խճորը և առաջացնել նըանց կեղեղիկներ—չպետք է լինի։

40. Ցորեն ալյուրից պողակոյ ձեվագորված խճորի

վերջնական հասունացումը պետք է կատարվի քաթա-
նածածկ տախտակների վրա կամ կողավեկներում
ու ֆոբմաներում, վորոնք նույնպես պետք է
ծածկվեն քաթանով։ Առանձին տեսակների (գործ-
ված խալաներ կամ Մոսկվայի կալաներ) վերջ-
նական հասունացումը կատարվում և ալյուրի
փոշով ծածկված տախտակների վրա ինչպես կանոն
ոմքն մի հերթ աշխատանքն սկսելուց առաջ պետք է
ունինա չոր, մաքուր թաշկինակներ։ Հաճարի պողայվոյ
հացի խմորի վերջնական հասունացումը կատարվում
և ալյուրի փոշով ծածկված տախտակների վրա կամ
չաշկաներում, կպած խմորից տախտակները պետք է
մտքրել վոչ պակաս քան 1 անգամ հերթի ժամանակ։

41. Հացի վառարան ներս տալը պետք է կատար-
վի ալն հաշվով, վոր ինչպես կողքերից, նույնպես և
ճակատներից կեղծվածություն չլինի։

42. Վառարանները և ձեռնարկության մյուս սար-
դակորությունները սկսետք և պատշաճ կերպով սարքին լի-
նեն։ Վառարանները պետք է լինեն առանց ճեղքվածք-
ների։ Պլանային նախազգուցական վերանորոգման
համար պետք է պահպանվեն ձեռնարկությունը կանգ-
նեցնելու հետեւյալ մինիմալ ժամկատները, ոնայնա-
զործական փոերը տարգա մեջ 5 որ, մեքենայացված
փոերը 10 որ, մինչ 1933 թ. հունվարի 1-ը, կատարե-
գած գործարանները 15 որ և 1933 թ. հունվարի 1-ից
հետո կառուցված՝ գործարանները — 12 որ։

Սրգելվում է արտադրության և հաց թխելու ժա-
մանակ շենքերի, սարքավորման և արտադրական շեն-
քերում գտնված ինվենտարի վերանորոգում կատարել

Առանձին ագրեգատների վերանորոգումը թույ-

լատրվում և նրանց աշխատանքը միանգամայն դաւդարեցնելու և մյուս ազգեպատճերից մեկուացնելու դեպքում։ Սարքավորման խնամքը պետք է տարվի Գլավիլերի մշակած կանոնների համաձայն։ Պերկինսի այրված խողովակները պետք է փրխարինվեն նորերով։ Վառարանների միջի խոնավացուցիչները միշտ պետք է լրիվ սարքին լինեն։ Տնայնու գործական վառավանների հատտկները պետք է լինեն առանց քանդվածքների։ առարեկան վոչ պակաս քան 2 անգամ պետք է ամբողջապես, իսկ հատակի առաջամասը 2-3 ամիսը մեկ անգամ վերանորոգվեն։

Մինչ հացի ներս տալը վառարանների հատակները պետք է լույս մաքրվեն։ Տնայնու գործական վառարանների հատակները վառելուց հետո պետք է մաքրել մոխրից և մաղութիւ դեռ չայրված մնացորդներից։

Մանօրուրյան—Հիմնական վերանորոգանն համար կանգնեցրած ձեռնարկությունները շահագործման են հանձնվում աշխատանքները հանձնաժողովի կողմից ընդունելուց հետո։ Հանձնաժողովի կազմը բաղկանում է ծրեստի ներկայացուցչից, տեխնիկողությունից և Հացի Տեսչությունից։

43. Պերկինսի խողովակներով սարքավորված վառարանների համար թույլատրելի մաքսիմալ ջերմաստիճանը սահմանվում է՝

ԽՎ-ի վառարանների համար-285 աստիճան Ց. ԱՅԽ-ի » » .320 » Ց.

44. Բոլոր մեխանիկական և ավտոմատ վառարանների համար ջերմաչափի կամ գոլորշաչափի տռեկայությունը պարտագիր է։ Զերմաշափերը լուրաքանչյուր հերթի ժամանակ մեկ անգամ պետք է մաքրվեն։ Բոլոր մեխանիկական վառարանների մոտ հայը դուրս հանելու ժամանակի մասին փակցվում են աղյուսակներ։

ԿԱՆՈՆԵՐ

ՎԱԹԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԱԹԵԼՈՒ ՄՅԱՒՆ

45 Վառարանները վառելու հետևյալ կանոններին
հետեւը պարագիք ե.

Ա. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՎԱԹԱՐԱՆՆԵՐ

1. Զճեղքված վացտերի տրամագիծը 120 մմ. ավել
չպետք է լինի:

2. Քարածուխի կտորների տրամագիծը 50 մմ. ա-
վել չպետք է լինի:

3. Կրակացանցի վրա յեղած վառելանյութի շեր-
տը հնարավորության չափ պետք է միանման լինի:
Փայտերը պետք են պառկած լինեն դուզանեռական-
շարքերով։ Փայտի և տորֆի շերտի հաստությունը
պետք է լինի 300—500 մմ., իսկ քարածուխինը՝ 80—
150 մմ.։ Վառելու նյութերի շերտի և Պերկինսի խո-
ղավակների առաջին հերթի միջև պետք է լինի 300—
400 մմ. դատարկ տարածություն։

4. Բնական ձգողություն լինելու դեպքում ներ-
թափանցող ողի քանակը պետք է կանոնավորվի կա-
փարիշներով կամ ոգմուղ դանակների միջոցով։ Ար-
հետական ողահարման դեպքում կափարիշները
պետք են բաց թողնել այնքան ժամանակ, վոր կրա-
կարանում մի քիչ հանգստացում լինի և բոցը կրա-
կարանից դուրս չդա:

5. Վառելու ժամանակ վառելանյութի շերտերի մեջ չպետք է թույլ տալ դատարկ տարածություններ առաջանալ:

6. Կրակարանների մաքրումը կատարել արագ:

7. Ամեն որ պետք է մաքրել Պերկինսի խողովակների վերջավորաւթյունների վրա առաջացած այրուցքը (նազար):

8. Գողատար անցքերը և ծխնելույզները (կանալնի վառարաններ) իր ժամանակին մաքրել մըից:

Զսովորած հնոցապտններին վառարանների վրա աշխատելն արգելվում եւ

Բ. ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐԱՐԱՆՆԵՐ

1. Փայտով աշխատելու գնալքում, վառելիքի լավ ոգտագործման համար վերջինս պետք է դասավորվի հնարավորության չափ վառարանի առաջամտում, յերբ վառարանի ծխատար անցքը հետեւից և (Գերմանական) և խորքում, յերբ ծխատար անցքն առաջից ե (Ռուսական):

2. Վորպեսզի վառարանի հավասարաչափ տաքացումն ապահովվի վառելանյութի նշված դասավարությամբ, անհրաժեշտ ե բոլոր միջոցները ձեռք առնել լավ ձգողություն ստեղծելու համար: Դրա համար անհրաժեշտ ե ջերմանցքների բոլոր դաները փակել և այդ դաների շրջանակների բոլոր անցքերը վերացնել:

Ենքների մեջ յեղած զինտիլացիոն կանալների միացումը ծխատար անցքերի հետ խիստ արգելվում ե:

Մի պողը տաքացնելու ժամանակ այդ նույն վառարանի մյուս պողի դռնակները և ջերմանցքները պետք ե ամուր փակված լինեն:

3. Վառարանների ներսը լուսավորելու համար պետք է ոգտագործել ելեկտրական լամպեր և վաչ թե խարույկներ վառել, վորոնք պահանջում են բացել գաղատայի խողովակները, վորը վոչ միայն վատացը նում ե ձգողությունը միացած ձեռվ, տվյալ գնազում տաքացվող մյուս վառարաններում, այլև սառեցնում ե նենց տվյալ վառարանը:

4. Վառելանյութի վառվելու համապատասխան ջերմանցքերը կամ դանակները պետք ե անպայմոն ծածկվեն, վորպեսզի պակասեցվի վառելու համար ներթափանցող ողի քանակը՝

5. Հետեից ծիստաբ խողովակներ ունեցող վառարանների կողքերը լավ տաքացնելու համար՝ վառելու պրոցեսի յերկրորդ մուը կտարել հետեյալ կերպ՝ կողքերի կտնալները թողնել բաց և փակել միջին կանաչները:

Գ. ՀԱՅԻ ԴՈՒՐՍ ՀԱՆԵԼԸ ՅԵՎ. ՊԱՇՊԱՆԵԼԸ

46. Հաճարի և ցորենի հացը, բացառությամբ վորոշ տեսակ (լեհական ալյուրից և այլն) թխված հացերի, պետք ե քսվեն կարտոֆիլի ալյուրի լուծույթով (ծայրահեղ դեպքում ջրով):

47. Արգելվում ե վառարանից դուքս յեկող հացը հասակի վրա դցել:

Հացն անմիջապես պետք ե դարսվի վագոնետականների: կամ անցքավոր տախտակների վրա: Արգելվում ե տաք հացը դարսել կողքերի վրա: Արգելվում ե եքսպերիմենտայում հատակի վրա (թեկուզ սագաններով ծածկված) հաց պահելը Դարտակներում մի քանի հերթ մեկը մյուսի վրա տաք հաց պահելն արգելվում եւ:

48. Վասարաններից դուրս գալուց հետո ֆրանսիական բուլկին կամ հացարուլկեղեն այլ ժանրահատակները խորն արկղներում դարսելն արգելվում եւ Նրանք պետք եւ կողքի վրա դարսվեն հացի զամբյուղներում կամ տախտակյա դարակներում:

49. Հացաթխման ժամանակ պետք եւ ամրողապես պահպանվեն Մննդարդյունաբերության ձեռնարկությունների համար սահմանված սանիտարա-առողջապահական բուրք կանոնները,

50. Թխված հացի վօրակը պետք եւ համապատասխանի տվյալ տեսակի համար սահմանված ստանդարտի պահանջներին:

Վատորակ (վոչստանդարտ) հաց թխելու պերսոնալ պատասխանատվությունը ընկնում եւ հերթի պետի, բրիգադիրի, խել կուստար փռերում փռի վարչի և բրիգադիրի վրա:

51. Հացի մեջ կողմնակի առարկաներ ընկնելու յուրաքանչյուր դեպք դիրեկտորների կողմից ամենախիստ կերպով պետք եւ քննվեն, անձնապես մեղավորներին հայտնաբերելու համար:

Գործարաններում եւ սեխանիկական փակերում խմորի մեջ կողմնակի առարկաներ ընկնելու համար պատասխանատվությունը խմորհունցը:

Այն ձեռնարկներում, վորտեղ խմորը կտրվում եւ ձեռքով, կողմնակի առարկաներ ընկնելու համար, առաջին հերթին պատասխանատու յեն գնդողները:

Մեղավոր անձինք պետք եւ անժիշտապես հեռացվեն և նրանց գործը հանձնվի դատարան, կողմնակի առարկաներ ընկնելու դեպքում տվյալ բրիգադային վըճարում են ինչպես վաչ ստանդարտ հաց աբտադրող բրիգադային:

ԽՍՀՄ-Ի ՍՆԴԱՐԴՅԱՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂԿՈՄԱՏԻ
ՀԱՅԱԹԽԱՎԱՆ ԶԵՇՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏՌԱՍ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԽՈՏԱՆԵՇՈՒ ՅԵՎ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼՈՒԻ

ԿԱՆՈՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Խոտանումը, ինչպես թխված հացի և բուլկու
չափ վրակի համար պարագաղ որդան, պարտադիր ե
Գլավիսլերի հացաթխումով և բուլկու արտադրությամբ
զբաղվող բոլոր ձեռնարկությունների համար:

2. Յուրաքանչյուր ձեռնարկության մեջ խոտա-
նումն իրականացնելու համար մացվում են անհրա-
ժեշտ թփով խոտանողներ կամ տվյալ ձեռնարկում
աշխատողներից առանձնացվում են մարդիկ, վորոնց
վրա դրվում են խոտանողի պարտականություններ:

3. Խոտանողներին ընդունելը և հեռացնելը կա-
տարում են ձեռնարկության դիրեկտորները, ընդ վո-
րում խոտանողների հեռացումը կատարվում է Տրեստի
դիրեկտորի գիտությամբ:

ՎԽ-ի տեսուչները պարտավոր են ստուգել խո-
տանողների աշխատանքները և անհրաժեշտ դեպքե-
քում ձեռնարկների դիրեկտորներին անել առաջադր-
բանքներ աղմինիստրատիվ տույժեր դնելու նույնիսկ
հեռացնելու մասին:

4. Սանհագուստով մատակարարելու տեսակետից
խոտանողներն ոգտվում են այդ առթիվ բոլոր բան-
վորներին տրված իրավունքներով:

2. ԽՈՏԱՆՅՊՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5. Խոտանողների վրա գրվում են հետևյալ պարագանությունները:

ա) Ստանդարտ և վոչ ստանդարտ հացերի խռանում—ընտրություն:

բ) Եքսպեդիցիայում հացի դարսելու և պահպանելու, կանոնների կատարման վրա հսկողություն:

գ) Արտադրությունից և եքսպեդիցիայում վոչ ձիշտ դարսելուց ու պահպանելուց առաջացած խռան հացի հաշվառում, վորը պետք և կատարվի հատուկ գրքում ամենորյա գրանցումներ կատարելով:

դ) Հացի վորակի լրիվ գնահատում (տեխնիկական ցուցմանընթարով հացի ստանդարտությունը վորոշել և որպանովելալովիկ գնահատում):

յի) Հացի նմուշների ընտրության, լրիվագագարների, հերթացին տեխնիկների և լարարատորիայի (յեթե այդպիսին կա), մասնակցությամբ և լարարատորիայի անալիզի միջոցով պարզել հացի վորակին ըստ Փիղիկո-քիմիական և տեխնիկական հատկանիշների:

զ) Ահազանդել բրիգադիր—վարպետներին վատորակ կամ վորակը կասկածելի հաց ստացվելու մասին:

ե) Մասնակցել հացի վորակը բարձրացնելու համար ձեռնարկության կազմակերպած բոլոր կապանիաներին:

ը) Հացի վորակի մասին ինքնուրույն կերպով հարց բարձրացնել արտադրական խորհրդակցություններում, ցեխային և ընդհանուր ժողովներում:

6. Պատրաստի արտադրանքն ստուգելիս խոտանովներին իրավունք և տրվում ըստ իրենց հայեցաղության՝

ա) կտրել հացի առանձին հատերը,

բ) կասեցնել վատորակ հացի բաց թողումը,

գ) դադարեցնել հացի բաց թողումը, յեթե տըրանսպորտը չի համապատասխանում սանիտարական պահանջներին, անել առաջադրանք սանհեկողությանը՝ տրանսպորտն անտիսանիտարական դրության մեջ պահելու համար մեղավոր անձանց տուգանելու մասին։

ՀԱՅԻ ԽՈՏԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

7. Հացի վորակական խոտանումը կատարվում է գոյություն ունեցող ՊԻՏ-երի համապատասխան։

8. Ստանդարտ համարվում են՝ նորմալ, լավորակ, տփյալ տեսակի համար սահմանված ՊԻՏ-ին համապատասխանող հացը։

9. Առևտրական ցանցին բաց թողնման յենթակա յեն ՌՍՏ-ի պահանջներին համապատասխանող հացն ու հացարուկեղենը։

10. Խոտան հաց և հացարուկեղեն բաց թողնելն արգելվում են։

11. Հացի խոտանման—տեսակավորման ժամանակ խոտանողները պարտավոր են ղեկավարվել ովյալ անսակի համար սահմանված ՌՍՏ-երով և հացաթխման կանոններով։

**ՎԱՏՈՐՈՒԿ ՀԱՅԸ ԱՌԵՎՏՐԱԿՈՆ ՅԱՆՑԻՆ ՅԵՎ ՍՊԱ-
ԹԱՂԻՆ ԲԱՅ ԽՈՂՆԵԼՈՒ ՊԱՏՈՄԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅԵՎ
ՏՈՒՅՖԻ ԶԱՓԸ**

12. Սիսակ խոտանման և վատորակ հացն առե-
տրական ցանցին բաց թողնելու պատասխանատվու-
թյունը կրում ե խոտանողը կամ այն անձը, վորի
վրա ձեռնարկության դիրեկտորը դրել ե խոտանողի
պարտականությունը:

13. Խոտան հացն առետրական ցանցին բաց
թողնելու պատասխանատվությունը կրում են եքսպե-
ռիցիայի վարիչը և եքսպեդիտորը: Յօթե բաց թողու-
մը կատարվել ե աղմինիստրացիայի կարգադրու-
թյամբ, ապա պատասխանատվությունը դրվում է
նրա վրա ով արել ե այդ կարգադրությունը, չաղա-
տելով պատասխանատվությունից այն անձանց, վո-
րոնք կատարել են բաց թողումը:

14. Առետրական ցանց խոտան հաց ընդունե-
լու համար պատասխանատու յե առետրական ցանցի
պատասխանատու ընդունողը:

15. Խոտանման կանոնները խախտողների հանդեպ
տույժի համապատասխան չափեր են կիրավում:

**ԱՌԵՎՏՐԱԿՈՆ ՅԱՆՑԻՆ ՀԱՅԻ ՅԵՎ ՀԱՅՈԲՈՒԿԵՂԵՆԻ
ՀԵՆՉՆՈՒՄ-ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

16. Հացն առեվտրական ցանցին բաց թողնելուց
առաջ՝ հացի տվյալ պարտիան խոտանողի կամ այդ բա-
նաւմ աղմինիստրացիայի կողմից լիազորված անձի կող-
մից անպայման յենթարկվում ե ստուգման պարտադիր

կերպով վորոշելու համար հայի ստանդարտությունը
նետեվյալ հատկանիշներով:

ա) Հացի ձեվը, գույնը և կեղելների դրությունը:

բ) Հացի համի, հոտի, կեղեվի հաստությունը և
միջակի դրության վարոշումն ըստ առաձգականու-
թյան, թարմության, յեփվածության, կրճկրճոցի
առկայության և ծակոտկենության բնույթի:

17. Տվյալ պարտիայի ստուգումը խռոանողի կամ դրա համար լիաղորված անձի կողմից արձանագրվում է վորակական փաստաթղթով, նշելով՝

ա) հայց թխող ըրիդադավարի ազգանունը:


բժ) Հայ թիսելու ամսաթիվը (տարի, սը, ժամ):

գ) Յեղբակացություն (ստանդարտ, վոչ ստանդարտ):

18. Խատանսղի յեղրակացությունից հետո, վորագյալ պարտիան խոռոչն է, այդպիսին առեվտրական ցանցին բազ չի թողնվում:

19. Խոտանողի կողմից լավորակ ճանաչված հացը
յենթակա յերաց թողնման և հանձնման առեվտրական-
ցանցին:

20. Ասելտրական ցանցի և խոտանողի միջեւ
հացի վորակի մասին տարածայնություններ առաջա-
նալու դեպքում կանչվում է հացի տեսչութայն ներկա-
յացուցիչը, վորի յեղբակացությունը պարտադիր է
յերկու կողմերի համար:



ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0038386

162

A I
3762

162 A