

Ա. Ա. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱ ԽՈՍ  
ԽՈՎԱՐ ԱՌԵՎԱՆԻ  
ՀԵԿ ՊԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀԱՅԱ ՀՐԱՄԱՆԱՑ

Ա. Ն. ԲՈՅԱԳՅԱՆ,

# ԻՆՔՆԱՅԻՐԻ ԹՌՉՈՂ ՄՈԴԵԼԸ

ԳԵՂԱՐԱՍ  
1935

Պաշտոնական ԽՍՀՄ յանազ աշխատավոր շահ պաշտոնական  
եւնարքն է

037.1 : 629.13 (086.5)  
Ա. Ն. ԲԱՍԿՈՎԻԿ,


Դ

Գիշե Ա. 3855

# ԻՆՔՆԱԹԻՈՒ ԹՌՉՈՂ, ՄՈԴԵԼ

Զեռնարկ պատաճի ավիատնարարների խմբակ-  
ների նամար

Թարգմ. Պ. Աթանաս



ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԵՐԵՎԱՆ 1984

Այս գրքունկը կարդալուց հետո պատասխանեցնք  
Հետեւյալ հարցերին.

1. Ինչպես եք ոգտագործել այս գրքույկն աշխատանքի ընթացքում և ինչ արդյունքներ եք ստացել:

2. Վերքան եք դուք լուրացրել այս գրքույկի թեման և ինչ թերություններ ունի այս գրքունկը:

3. Ի՞նչ և անհասկանալի ձեզ համար Դրեցեք անհասկանալի բառերն ու դարձվածքները:

4. Հաղորդեցեք ձեր մասին. ա) տարիքը, բ) քառամբարի և վմբառեղ եք սովորել, գ) ինչ աշխատանք եք կատարում ավիամոդելային խմբակում:

Նամակներն ուղարկեցեք հետեւալ հասցելով.

Յերեվան, Արավյան փող. Կառուցօղների տկումը  
ՀՍԽՀ Հանրապետական Աերոակումբ:

Կենարանական ավիամոդելային լոբուրատորիա.

Ա. Ն. Բառկակովի «ինքնաթիւի թոշող մողելը»  
ըրոշուրը մատչելի ձևով, պահանջ տեսական ցուցումներով ծանրաբեռնելու, տալիս և թոշող մողելների կառուցման մի զարգ պարզ որինակներ:

Հեղինակի կողմից ոգտագործած նյութերն ալն հարցերն են, վար ամենից շատ են համապատասխանում ավիաշինարարության ալն հիմունքներին, վորոնց աիրապետումն անհրաժեշտ է մեծ ավիացիայի հարցերի լաւացման համար:

## ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տարեցտարի աճում և ամրանում ե Խորհրդային Միության ողային տորմիդի հզորությունը, Լենինյան կուսակցության հսկայական ջոնքերով ստեղծված Խորհրդային ողալին տորմիդը հսկայական նշանակություն ե ստացել ինչպես պաշտպանության, այնպես ել սոցիալիստական շինարարության դորձում։

Ավիացիան,—տեխնիկայի ամենաառաջավոր և բարձրագույն ձեերից մեկը, վորն ի սպաս ե դրված առաջին հերթին սոցիալիստական շինարարությանը ծոռակելու և անհրաժեշտ չափով խորհրդային պաշտպանության դորձն ամրացնելու համար, յերկրորդ հնդամյակում խոշոր դարձացում ե ստանում։

Ավիացիոն շինարարության բարձր տեխնիկան և հսկայական գարդացումը պահանջում են վոչ միայն աշխատավորների լերեք սերնդի սերին ու բաղմակողմանի ոժանդակությունը, ալև և շատ տասնյակ և հազարավոր ավիացիոն կադրեր։ Ողային տորմիդի համար հարկավոր են շատ ողաչուներ, ճարտարագետներ, կոնստրուկտորներ, ավիատեխնիկներ ու այլ մասնագետներ։

Մասսալական ավիատեխնիկապատճենությունը մղերու և ավիակադրեր պատրաստելու միջոց՝ վ ողալին տորմիղի կառուցմանը ակտիվորեն ոգնող պաշտամիաքիմի հասարակական աշխատանքի մեջ ավիամոդելիզմը մասսայական աշխատանքի առաջին և հիմնական աստիճանն ե:

Այդ բնագավառում պատանի ավիաշինարարների մեջ 10 տարվա ընթացքում մեծ աշխատանք ե ծավալված։ Մի քանի տասնյակ հազար լեռեխաներ աշխատում են պաշտամիաքիմի ավիամոդելային խմբակներում ու լարորատորիաներում։ Ամեն տարի ավիամոդելային աշխատանքի ստուգատեսներ և պատանի ավիաշինարարների հավաքներ են անցկացվում։

Բայց այդ աշխատանքն իր չտփերով դեռ չի համապատասխանում այն մասսայականության պահանջներին, վոր անհրաժեշտ ե յերկրորդ հնգամյակի խնդիրները կատարելու մասին կուսակցության վորոշումների տեսանկյունից։ Այդ աշխատանքը պետք ե շատ ավելի լայն ծավալեր, խորհրդավին ավիացիայի առաջ դրված խնդիրների լուծման բոլոր անհրաժեշտ պայմաններն ստեղծելու համար։

Թուշող մոդելներից իր կառուցվածքով ամենահասարակն ե՝ ինքնաթիռի թուշող սխեմա-

տիկ մողելը Հենց անունն ինքը վկայում է այն  
ձասին, վոր մողելն ինքը վերաբռտադրում է մեծ  
ինքնաթիռի հիմնաւան եւեմենտների միայն սխե-  
մանու Յեզ իրոք, սխեմատիկ մողելի գլխավոր  
մասերը կլինեն հետեւալները. 1) թեր, 2) պոչի  
փետրավորումը (կայունացուցիչ—ստաբիլիզա-  
տոր և վողնուց—կիլ), 3) ողապտուտակը (սլրո-  
ղելլեր) պատման համար իր ռետինե թերով:

Այս բոլոր մասերն աժրացվում են մի ձողի  
վրա, վոր փոխարինում և ֆյուզելյաժը. Մենք  
այստեղ շհիշատակեցինք շասսիի մասին (սալ-  
լակ—վերաթռիչքի և վայրեջքի համար) այն  
պատճառով, վոր ամենասահարակ սխեմատիկ մո-  
ղելներում մեծ մասամբ շասսի չի լինուա, և այդ  
տեսակի մողելներն արձակվում են ձեռքից:

Չնալած այն հանդամանքին, վոր սխեմա-  
տիկ մողելները միայն թռիչքի համար ան-  
հրաժեշտ մասեր են ունենում, այնուամենայնիվ  
որք մողելների տված արդյունքները շատ ավելի  
բարձր են քան ուրիշ կառուցվածք ունեցող մո-  
ղելների արդյունքները. Այդ բացատրվում է  
նրանով, վոր սխեմատիկ մողելները սովորաբար  
չյուս մողելներից շատ ավելի թեթև են լինուած.  
Դրա հետ սխասին պետք է ասել, վոր մողելի քաշի  
թեթեռությունը թեկուզ գլխավոր գեր և խաղում,  
բայց դեռ այն ամենը չի, ինչ վոր անհրաժեշտ

փորձելու ժամանակ լավ հետևանքներ ստանալու համար:

Պետք ե ձգտել լավորակ աշխատանք ստանալ թեից, պոչի փետրավորումից և ողավորուտակից: Մոդելի վորակը գլխավորապես կախված ե մոդել պատրաստել կարողանալուց: Մենք հիմա կանցնենք առ արցին—թռչող սխեմատիկ մոդելի կառուցմանը:

Առաջինը, վոր մեղ պետք ե հետաքրքրի, այդ այն ե, թե ինչով մենք պետք ե աշխատենք, այսինքն ինչ գործիքներ և նկութեր են անհրաժեշտ մեր աշխատանքի համար:

## ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Կարելի յե սահմանափակվել փոքր թվով գործիքներով, այն ե՝ գրչահատ (դանակ), մըկրատ, մի կտոր ապակի, թուղթ, փոքր ու մեծ խարտոցներ և մի փոքր մուրճ: Սակայն պետք ե նկատի ունենալ, վոր համապատասխան գործիքների ընտրությունը վոչ միայն հեշտացնում ե աշխատանքը, այլ և ասղանովում ե նրա վորակը: Ուստի ավելի լավ ե ունենալ հետեւյալ գործիքները,

1. Մկրատ.                  3. Խարտոց փոքր.

2. Զեռնասղոց փայ-

տի համար.                  4. Գրչահատ.

5. Բիզ.

6. Փոքր մուրճ

8. Վանոն բաժանումն-  
ներով.

7. Կլորապուռնկ

աքցան.

9. Մանդա (ոռւբանոկ)

10. Փոքր մամուր

Գործիքների վերջին համարները (9, 10) ցանկալի յե տնենալ, վորովհեան դրանք հսա-  
րավորության կտան ավելի շուտ պատրաստել  
մողելի վորոշ դետալները,

## ՆՅՈՒԹԵՂԵՆ

Մեր մողելի կառուցման համար այնպիսի  
նյութեր են զործագրվում, վոր կարելի յե զբա-  
նել մեր տնային տնտեսության մեջ, բացա-  
ռությանը մի քանիսի:

1. Զամի ձող (ուեյկա) մինչև 1 մետր յեր-  
կարությամբ և  $10 \times 25$  մմ հատվածքով:

2. Լորենու, հաճարի կամ թղկի չորսիակ  
250 մմ յերկարությամբ և  $25 \times 20$  մմ հատ-  
վածքով:

Փայտը պետք ե չոր լինի, առանց վոստե-  
րի և ավելի լավ ե, վոր ուղղաշերտ լինի, փալ-  
տի շեղակի շերտերը ցանկալի չեն:

3. Բամբուկի փայտիկ, յեթե բարակ և (30  
մ տրամագծով), ապա 1 մ յերկարությամբ

Բամբուկը մեծ տրամադիծ ունենալու դեպքում,  
կարելի յե ավելի կտրճը վերցնել:

4. Սպիտակ թիթեղի (կոնսերվի բանկայի)՝  
մի կտոր կամ ավելի լավ ե վերցնել թերթ ա-  
լյումին  $0,5-0,8$  մմ հաստությամբ:

5. Մի կոճ թերթ:

6. Պապիրոսի թուղթ=հինգ թերթ:

7. Հյուսնի սոսինձ— $50$  գրամ:

8. Պողպատե լար  $30-50$  սմ. 1 մմ արա-  
մագծով,

9. Ժապավինացու ռետին՝  $1\times4$  կամ  $2\times2$   
մմ հատվածքով (մոտավորապես  $8$  մ):

Ահա թոշող մողելի կառուցման համար ան-  
հրաժեշտ բոլոր նյութերը:

Նախքան թոշող մողելի կառուցումն սկսելը,  
սահմանենք աշխատանքի կարգը:

1. Մողելի գծագրի հետ ծանոթանալը:

2. Դետալներ պատրաստելը (թև, պոչի  
միետրավորում, ողապտուտակ և այլն):

3. Մողելի հավաքումն ու կանոնավորումը:


## ՄՈԴԵԼԻ ԳԾԱԳԻՐԸ

Գծագրի վրա պատկերացված ե սխեմաաիկ  
մողելի ընդհանուր տեսքը յերեք պրոյեկտներով՝  
հատակագիծը, տեսքն առջևից և տեսքը  
կողքից (նկ. 1):



Ազգային համակարգ

Համակարգ	Անուանելու	Նշանը	Զանիքը
1	Թղթ	1	Չափանի 760 հատածքը 3×2
2	Թղթի լուսականացնելու	2	2×1
3	Ներդրության հարաբերականություն	3	6×9
4	Տառակ	4	260
5	Հայտնածնացուցչի	5	2ավագ
6	Գայումանացուցչի ներքություն	6	Համարվություն
7	Լուծարություն	7	3×1
8	Հայտնածնացուցչի	8	3×3
9	Ուղարկության առանձնահատու	9	Տրամադրություն - 340
10	Սահմանականություն	10	1 ժամ
11	Առջևի դիմեկտու (պարագաներ)	11	Համարվություն
12	Օհուել դիմեկտու	12	0.8
13	Բարձրացնածություն	13	0.8
14	Վաշնաց (կրկել)	14	1×4
15	Ջամականացնածնացնելու	15	Բարձրացնելու 100
	կերպ		դիմում



**Մողելը բնորոշող հիմնական չափերը կլի-  
նեն հետեւալը:**

**1. Տարածած թևերի բնդհանուր յեր-**

**կարությունը (թափը) 750 մմ**


**2. Լայնությունը (ամենամեծ) 120 >**

**3. Չողի յերկարությունը 800 >**

**4. Ողապտուտակի տրամագիծը 240 <**

Գծագրին կցված սպեցիֆիկացիայի համա-  
ձայն ծանոթանում ենք մոշելի առանձին ման-  
րամասնությունների հետ: Կառուցման համար  
ամենաբարդ մասերն են՝ թեր, պոչի փետրա-  
վորումը և ողապտուտակը: Պետք ե հատկապես  
լավ նայել զծագրի վրա պատկերացված մատ-  
նանշված մանրամասնություններին: Այդ ման-  
րամասնությունների կառուցման համար ան-  
հրաժեշտ է շարլոններ ունենալ, այսինքն այդ  
մանրամասնությունների զծագրերն իրենց բնա-  
կան մեծությամբ: Այդ շարլոնների համաձայն  
կատարվում ե մողելի հավաքումը, այդ պատճա-  
ռով ել շարլոնները պետք ե պատրաստել, վոր-  
քան հնարավոր ե, խնամքով ու տռանց սխալ-  
ների: Շարլոնների զծագրումը բավականին հա-  
սարակ աշխատանք ե, դրա համար պետք ե ու-  
նենալ հետևյալը: Ճի թերթ մաքուր թուղթ, սև  
մատիտ № 2, անկյունաշափ և քանոն բաժա-  
նումներով: Թեև շարլոնը զծագրվում ե հետե-

լաւ կարգով՝ մի ուղիղ դիմ են քաշում, և դժագրի համաձայն բաժանում մասերի, այդ մասերը վորոշում են թե ներփյուրների միջև յեղած հեռավորությունը՝ Դրանից հետո քանոնը զնում են այդ դժին դուզանեռ և անկյունաշափի միջոցով յուրաքանչյուր բաժանման դիմաց ուղղահալաց գծեր քաշում (նկ. 2): Ալդ ուղղահայաց գծերի վրա նշանակվում են ներփյուրների լարերը (լարագծերը) գծագրի համաձայն:



Նկ. 2

Որինակ՝ միջին գծի վրա նշանակվում ե 120 մմ, և ջտեղից դեպի աջ ու ձախ, գծերից յուրաքանչյուրի վրա հերթով նշանակվում են 112—103—90—28 մմ: Դրանից հետո նշանակ ված կետերը միացվում են կոր գծով, վոր գըծվում ե կամ ձեռքով, կամ ավելի լավ ե լեկալի (կորաքանոնի) միջոցով: Կալունացուցչի (ստարիլիզատորի) շաբլոնը նույն յեղանակով ե գըծագրվում, ինչպես և թեվքը՝ Վողնուցի (կիլի)

շաբլոնի համար կարելի յե ողտագործել կալու-  
նացուցչի կեսերից մեկը, մի քիչ փոքրացնելով  
կլորացրած կողմը (տես նկ. 1)։ Դրանից հետո  
պետք ե գծագրել ներվյուրի շաբլոնն իր բնա-  
կան մեծությամբ, այն չափերի համեմատ, զոր  
բերված են նկար 4-ի վրա Ներվյուրների ա-  
ղեղնակի ուրվագիծը (կոնտուրը) գծվում ե լե-  
կալի ոգնությամբ։


Շաբլոնների գծագրումը վերջացնելուց հե-  
տո, սկսում ենք մանրամասնությունները պատ-  
րաստել։ սկսում ենք թերից և պոչի փետրա-  
վորումից։

Նախքան մողելի մանրամասնությունները  
պատրաստելը, պետք ե ծանոթանալ այն բամ-  
բուկի ընտրության և մշակման հետ, զորով պի-  
տի աշխատենք։

Բամբուկի ընտրության ժամանակ պետք ե  
ուշադրություն դարձնել նրա ծնկերի միջև յե-  
ղած միջանցների (հեռավորությունների) վրա—  
վորքան ակելի մեծ են միջանցները, այնքան  
բամբուկն ավելի հարմար ե մողելի կառավար-  
ման համար (ամենալավ ոիջանցն ե՝ 350—400 մմ) —  
և բայց բուկի վայտի տրամադիր վրա (ամե-  
նամեծ գործածական չափն ե՝ 25-ից մինչև 75  
մմ). Բամբուկը դործադրվում ե վորպես նյութ  
մողելի դետալների համար, վորտեղ նրանց ձե-

վերի համեմատ կոր գծեր են պահանջվում (թև,  
պոչային փետրավորում):


Բամբուկն անհրաժեշտ է կռացնել թուլ  
կրակի վրա: Այդպիսի կրակի ամենաբավարար ազբակը  
են նաղթի փոքր լամպը: Այդպիսի լամպի կա-  
ռուցվածքը շափազանց հասարակ է, իսկ նրա կա-  
ռուցման համար, վորպես նլութեր, գործադրվում  
են անպետք բաներ, այն եւ փոքրիկ դատարկ  
շիշ, մի փորբիկ կտոր թիթեղ, խցան ու փոք-  
րիկ պատրույտ նկար 3-ի վրա տրված և այդ-  
պիս լամպի նկարը:



Նկ. 3

Բամբուկը կռացնելու ժամանակ պատրույ-  
դը, վորքան հնարավոր է, պետք ե լամպից

բարձր լինի, այս ժամանակ կռացնելն ավելի  
հարյար կլինի թամբուկի ծնկերն ամենաթուլ



Նկ. 4.


տեղերն են, ուստի պետք ե խռափել բամբուկը  
հեսց ծնկներում կռացնելուց, այլ աշխատել բամ-  
բուկը կռացնել յերկու ծնկների միջև։

Բնդհանուր առմաժը բամբուկը պետք ե  
ջլատել նրա պատի ներսի կողմից, և վոչ թե  
արտաքին – վողորկ կողմից, այլապես կարող են  
վոչ ցանկալի ճեղքվածք պատահել։ Դետալ պատ-  
րաստեռու համար բամբուկը սովորաբար վերց-  
նում են  $1\frac{1}{2}$  անգամ ավելի, քան հարկավոր եւ  
ճշգած բամբուկը պիտք ե ուղղել ծնկերը մաք-  
րել խոշոր խարսոցով և հետո կռացնել, վորից  
հետո անցնում են նրա չշակմանը՝ զրշահատի  
միջոցով, հատվածքը հարկավոր չափին հարմա-  
քեցնելով։ Ահա ալս են հիմնական տվյալները  
բամբուկի մշակման համար։

## ԹԵՎ

Թեի կմախքը բաղկացած է լոնժերոններից  
և ներփյուրներից։ Լոնժերոնը մի ձողան է  
(պլանոչիա), վորի հատվածքն ե՝  $3 \times 2$  մմ լոն-  
ժերոնների ողակաձև կլորացումները պատրաստ-  
վում ե՝  $2 \times 1,5$  մմ հատվածքով։ Սկզբում պատ-  
րաստում ենք լոնժերոնները։ Լոնժերոնը պատ-  
րաստելու համար վերցնում ենք բամբուկը և,  
նրանից յերկայնակի ձողաններ կտրելով, սկսում

Ենք այդ ձողանները լամպի վրա կռացնել շաբարնի համեմատու լոնժերոնները պատրաստելուց հետո, դնում ենք շաբարնի վրա, կողքերն ամրացնում կնոպկաներով և ստուգում, թե վորքան ճիշտ ե պատրաստած թե կմախքը շաբարնի համաձայն. լեթե լոնժերոններն ըստ յերկարութեան հնարավոր չե պատրաստել մի ամբողջ կտորից, ապա կարելի յե յերկու կտոր միացնել: Դրա համար անհրաժեշտ ե հետևել, վորքոնժերոնի մասերի միացումը ներվյուրների ամրացման տեղի դիմաց չընկնի:



Նկ. 5.


Բամբուկի կտորները միացնելու համար անհրաժեշտ ե միացվող բամբուկի յու բաքանչյուր ծայրը թեք տաշել 10-ական միլիմետր՝ կցանելու համար (Նկ. 5): Միացումը կատարվում ե հյուսնի սոսնձի միջոցով, միացման տեղը թելով փա-

Թաթելով. Միացնելուց հետո թելերը հեռաղվում են: Մայրերի կլորացումներին հարկավոր ձեի անկյուն տալու հաւաք անհրաժեշտ ե բամբուկի փալտիկը կռացնել դծազըի համաձայն (բամբուկը կռացնելու պրոցեսը բացատրված ե վերեսում). Թեի ծալրերի մասերը կռացնելուց հետո, պետք ե լոնժերոններով միացնել, ինչպես այդ նկարագրված եր վերեսում:

Այժմ մենք սկսում ենք ներվյարներ պատրաստելու Ներվյուրների համար պատրաստվելիք ձողանների հատվածքը լինում է  $2 \times 1$  մմ: Աճբողջ թեն ունի իննը ներվյուր, վորոնց արամատները (պրոֆիլները) ցույց են տրված № 4 նկարի վրա: Ներվյուրներ պատրաստելու ժամանակ բամբուկի վողորկ (փայլուն) մակերեւույթը պետք ե մաքրել ապակե թղթով, վորովհետև թեի յերեսին թուղթ քաշելու ժամանակ սոսինձր լավ չի կազմի բամբուկի վողորկ մակերեսույթին: Ներվյուրները պետք ե զգուշությամբ կռացնել, շարունակ ստուգելով ներվյուրի շարլոնի ողնությամբ Բոլոր ներվյուրները կռացնելուց հետո, սկսում ենք նրանց ամրացումը լոնժերոնների հետ: Ներվյուրների ամրացումը լոնժերոններին կազելի լե կատարել յերկու յեղանակով:

Առաջին յեղանակ. լոնժերոնների վրա

Ներվլուրներն ամրացնելու տեղում դանակի սուր  
ծայրով փռքը իկ ճեղքածքներ են բացում։



#### Նկ. 6

Անհրաժեշտ ե հետևել, վոր լոնժերոնների վրայի ճեղքերը մեկը մյուսի դիմաց լինեն՝ ներվլուրների թեքվածքից խուսափելու համար։ Ներվլուրը ճեղքի մեջ դնելուց առաջ, նրա լուրաքանչյուր ծայրը պետք ե թեք տաշել (նկար 6)։ Դրանից հետո ներվլուրների ծալրերին սոսինձ են քսում և ճեղքի մեջ դնում։ Ամուր լինելու համար ներվլուրի և լոնժերոնի ամրացման տեղը կապում են խաչաձև թելով։

Յերկրորդ յեղանակ (ավելի բարդ)։ Լոնժերոնների վրա ներվլուրներն ամրացնելու տեղի դիմաց պատրաստում են ներվլուրի հատվածքի համեմատ կտրուններ (նկ. 6). Դրա համապատասխան ներվլուրների ծայրերն ունեն փոք-

թիկ թիտկների ձեռվ դուրս յելնող մասեր (նկ. 6):

Ներվյուրներն ամրացնելու համար սոսինձ քսած թիտկները դնո մ ևն կտրունների մեջ և, ինչպես առաջին յեղանակի ժամանակ. ամրացնում են թելով: Յերկու դեպքումն ել պետք ե հետեւ, վոր լոնժերունների վրա ներվյուրների ծայրերի դուրս ցցված մասեր չլինեն: Դուրս ցցված ծայրերը պետք ե դանակով կտրել:

### ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՑԻՉ

Կայունացուցիչը (ստարիլիգատոր) պատրաստում ե նույն յեղանակով, ինչ վոր թեր՝ կայունացուցիչ ողանները  $3 \times 2$  մմ հատվածք ունեն: Կայունացուցիչի համար պատրաստում են ուղիղ ներվյուրներ: Ըստ վորում կայունացուցիչու ձողին ամրացնելու համար, միջին ներվյուրը յուրաքանչյուր կողմից պիտի ունենա 25-ական միլիմետր դուրս ցցվող մասեր, հաշվելով լոնժերուններից: Վողնուցի (կիլի) շրջանակը պատրաստվում ե շարլոնի համեմատ, ձողանի յերկարությունը պետք ե այնքան լինի, վոր, ամբողջ շրջանակը կոացնելուց հետո, լերկու ծայր մնան (նկ. 1), յուրաքանչյուրը 20-ական մմ յերկարությամբ: Այդ ծայրերը միացվում են իրար հետ սոսինձի միջոցով և ծառայում են

վողնուցը մոտոքային ձողին ամրացնելու համար:


Թևերի յերես քաշելն սկսելուց առաջ, պետք է լոնժերոնները պատրաստել Վ տառի ձեռվ (տես նկ. 1). այդ անհրաժեշտ է թռիչքի ժամանակ մողելին ավելի մեծ կայունություն ապահում համար։ Դրա համար լոնժերոնները մեջտեղում մի քիչ կռացվում են կրակի վրա։ Հետո անհրաժեշտ է պատրաստել մետաղե դիմկալները (պոդկոսները) թևերը ձողին ամրացնելու համար։ Մողելի թեր թռիչքի գծի ուղղությամբ ունի մոտավորապես 3° թեքության անկրուն դրա համապատասխան դիմկալներից մեկն ավելի մեծ են պատրաստում, իսկ մյուսը՝ ավելի փոքր։

## ԴԻՄԿԱԼՆԵՐ

Դիմկալները (պոդկոսներ) պատրաստվում են թերթ ալլումինից կամ թիթեղից 0,8—1 մմ հաստությամբ և բաղկացած են անրիկից ու բեխիկներից։ Դիմկալները պատրաստելու համար մետաղե թերթի վրա գծում են լերկու դիմկալի ձևվածքը այն չափերով, վոր ցույց են տրված և 7 նկարի վրա։

Ձևվածքը կտրում են մկրատով։ Ձևվածքին հարկավոր ձեր տալու համար, պետք է այն

Կոացնել կետագծերի համեմատ, ինչպես ցուց  
ե տրված է 7 նկարի վրա կոացնելու ժամա-  
նակ անհրաժեշտ և զեկավարվել է 7 նկարի  
վրա ցույց տրված դիմկալների ընդհանուր տես-  
քով:



Նկ. 7

Դիմկալներն ամրացվում են թեին սոսնձով  
և հետո փաթաթում են թելով: Ալդ դեպքում

պետք ե հետևել, վոր բեխիկն ու անրիկը միացնող ձողիկները մեծ արանք (զազոր) շունենան, ալլապես անրիկը բավականին կիզ չի ընդգրկի ձողը:

## ԹԵՎԻՆ ՅԵՐԵՍ ՔԱՇԵԼԸ

Թել, կալունացուցիչը և փողնուցը հավաքելուց հետո, կարեւի յե սկսել նրանց յերես քաշելու աշխատանքը։ Յերես քաշելու համար պետք ե պապիրոսի լավ թուղթ վերցնել (սպիտակ կամ գունավոր), թղթի յերես պետք և քաշել միայն վերնից։ Յերես քաշելու աշխատանքը կատարում են հետեյալ կարգով։ պետք ե մի կտոր թուղթ կտրել, վորն իր չափով պետք ե մի քիչ ագեւի մեծ լինի, քան թե մակերեսու յթը։ Թուղթը կպցնելը պետք ե մաս-մաս կատարել. որինակ՝ սկզբում աջ կողմը, հետո՝ ձախ։

Թուղթը կպցնելու համար թե շրջանակի (յերկու կեսից մեկի) վերեի մասին հլուսնի սոսինձ են քսում։ Հետո այստեղել, թուղթ չափով վոր սոսինձը չորանա, թուղթը միջին ներվյուրի վրա յեն դնում և զգուշաբար ձգում դեպի թե ծալը, հարթելով, վոր փոթ չընկնի։ Նույն ձեռվ թուղթ են քաշում նաև յերկրորդ

կեսի վրաւ թուղթը բավականաչափ չորա-  
նալուց հետո, ավելորդ լեզրերը խռովում են  
բեխիկների համեմատ կայունացուցչին և վոդ-  
նուցին թուղթ են քաշում նույն լեզանակով,  
ըստ վորում վողնուցին թուղթ են քաշում յեր-  
կու կողմից:

### Ո Դ Ա Պ Տ Ո Ւ Տ Ա Կ

Մոդելի ամենագժվար պատրաստվելիք դե-  
տալը ոգապտուտակն եւ Սրա պատրաստելը տո-  
կունություն և ուշադրություն ե պահանջում:  
Ողագտուտակ պատրաստելու համար պետք ե  
վերցնել մի կտոր փակտ 240 մմ յերկարությամբ  
և  $24 \times 15$  մմ հատվածքով: Ողագտուտակի հա-  
մար փայտը կարելի լե վերցնել հետեւյալ տե-  
սակներից մեկը՝ լորենի, թխկի, լաստենի  
և վողորենի (բերյոզա): Փայտը պետք ե  
լինի ուղղաշերտ և առանց վոստերի Հարկավոր  
չափերի փայտի կտորը (չորսվակը) պատրաս-  
տելուց հետո, նրա վրա մատիտով գծում ենք  
պտուտակի ձևվածքը (նկ. 8), վորի համար չորս-  
վակի լալն կողմի վրա անկլունից մի անկյու-  
նադիմ ենք քաշում: Հետո չորսվակը, ըստ յեր-  
կարության յերեք մասի լենք բաժանում, յու-  
րաքանչյուրն 80-ական միլիմետր: Միջին մասը

բաժանում ենք յերկու հավասար մասի, մատիւ-  
տով մի ուղիղ գիծ քաշելով, վոր միացնում ե-  
շորսվակի յեզրերը։ Ալդ ուղիղ գծի և անկյու-  
նագծի իրար հատման կետը կլինի ողապտու-  
տակի ականոցի (վտուլկա) կենտրոնը։ Այժմ  
ականոցի գծած կենտրոնում 1 մմ տրամագիծ-  
ունեցող մի ծակ են բացում։ Դրանից հետո  
ողապտուտակի ձևվածքը վերջացնում են, անց-  
կացնելով կոնտուրային գծերը նկար և 8-ի  
համաձայն։ Ողապտուտակի կոնտուրը վերջաց-  
նելուց հետո, պետք ե կամ սղոցել չորսվակի-  
այն մասը, վորը նկարի վրա ծածկված ե գծիկ-  
ներով։ Ողապտուտակի մշակման աստիճանական-  
ընթացքը ցույց ե տրված նկար 8-ի վրա։ Ողա-  
պտուտակի թաթերը կոպիտ կերպով պատրաս-  
տելուց հետո, հետագա մշակումը կատարվում է  
ապակու կտորով կամ ապակե թղթով։


Ողապտուտակի թաթերը դրսի կողմից պետք  
մի քիչ ուռուցիկ լինեն, իսկ ներսի կողմից՝ մի-  
քիչ գոգավոր։ Ողապտուտակի մշակման ժամա-  
նակ պետք ե հետևել, վոր թաթերի հաստու-  
թյունը ականցի մոտ՝ 2—2,5 մմ լինի, իսկ  
ծայրերի մոտ՝ 1—0,8 մմ։ Հետո պետք ե ստուգել  
թաթերի համաչափությունը, վորպեսզի նրան-  
ցից մեկը մյուսից ավելի կարճ չլինի։ Դրա հա-  
մար թաթերից մեկի կոնտուրը գծվում է թղթի-

վրա, և դրանով ստուգվում ե մլուս թաթը՝  
Վերջնական մշակումից հետո պետք ե ստուգել,  
թե ողապտուտակի թաթերն արդյոք իրար հա-  
վասար են իրենց քաշով։ Այդ կատարվում ե  
հետեւյալ ձևով։ ողապտուտակը հաղցնում են  
մետաղալարից պատրաստած սոնակին, իսկ մե-  
տաղալարի ծայրերը հենում են մի փոքր բանի  
(նկ. 8)։ Դրանից հետո ողապտուտակը թույլ  
պատռմ ենո Հավասարակշռված պատռտակը պետք  
ե կանգ առնի հու, իզո՞նական դրությամբ։ Ցերք  
ողապտուտակը հավասարակշռված և վերջնակա-  
նագես մաքրված և, այսինքն թաթերի մակե-  
րեւոյթները կոկած են, այն ժամանակ ողա-  
պտուտակ պատրաստելու աշխատանքը վեր-  
ջացված և համարվում։ Ալֆմ մնում ե ողապտու-  
տակի վրա ամրացնել պատման սոնակը։ Պտու-  
տակի սոնակը պատրաստվում ե պողպատե լարից  
1 մմ տրամադծով և 55 մմ լերկարությամբ։  
Սոնակն ականոցի մեջ մտցնելուց հետո, սոնակի  
մի ծայրը կռացնում են, ինչպես ցույց ե տրը-  
գած նկ. 8-ի վրա, և այդ կռացրած ծայրը  
խփում մտցնում են ողապտուտակի միջին մա-  
սի մեջ։

Անցնում ենք մեր մողելի կմախքի պատ-  
րաստանը, փորի համար հարկավնը և փայտե  
ձող (սելկա)։ Զողը պատրաստվում ե շամի փայ-

տից. Զողի համար պետք է լավ և առանց թերությունների փայտ վերցնել:

Զողի հատվածը  $6 \times 9$  մմ պիտի լինի: Ավելի լավ է ձողն իր հատվածքի նկատմամբ մի քիչ ավելի մեծը վերցնել. քան մի ամբողջ տախտակից կտրել Ավելի մեծ հատվածք ունեցող ձող վերցնելու դեպքում, նրա մշակումը մինչև հարկավոր հատվածք ստանալը մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, և աշխատանքը կարելի յե կատարել ունդայով, իսկ հետո ապակե թղթով մաքրելու միջոցով: Զողի պոչի մասի ծայրին թեք կտրվածք ե պատրաստվում նկ. 6 վրա բերված չափերով:




Նկ. 9

## ՍՌՆԱԿԱԼԵ


Ողապտուտակի սռնակալը պատրաստվում է  $0,8-1$  մմ հաստություն ունեցող թերթ ալյու-




մինից կամ թիթեղից։ Սոնակալի ձևածքը ցույց  
և տրված նկ. 10-ի վրա։ Սոնակալի պատրաստման  
յեղանակը նույն է, ինչ վոր թե դիմկալները  
պատրաստելու յեղանակը։ Սոնակալը ձողի վրա  
ավելի լավ ամրացնելու համար, պետք է ձողի  
ծայրին, սոնակի յերկարության համեմատ, յու-  
րաքանչյուր կողմից 1-ական մմ կտրել հանեք  
ստանալով ձողի հատվածքը  $8 \times 5$  մմ։ Սոնակալը  
ձողին հաղցնելուց հետո, պետք է նրա կողերը  
մի քիչ ծեծել՝ տեղը կիզ նստեցնելու համար։  
Սոնակալը յերկու կողմից պետք է ձողին ամ-  
րացնել փոքրիկ մեխնբով, զորպեսզի նա տեղից  
գտ բռ չգա։



Նկ. 10

Ռետինամուտորն ամրացնելու համար ձողի-





24-8

պոչի մասի վրա սարքում են մի կեռիկ՝ 1 մմ  
տրամագիծ ունեցող կլոր մետաղալարից. կեռիկն  
ամրացնելու յեղանակն ու նրա շափերը ցույց  
են տրված նկ. 9 վրա.

Վերջին աշխատանքը ռետինամուտորը պատ-  
րաստելն եւ Մոդելի ողապտուտակի պտտման  
համար վերցնում ենք ժապավենաձև ռետինե  
2×2 մմ կամ 1×4. մմ հատվածքով։ Մեր մո-  
դելի համար նորմալ կլինի ռետինի յոթ թել  
վերցնել, յուրաքանչյուրը 850 մմ յերկարու-  
թյամբ։ Մեղ անհրաժեշտ ե, վոր բոլոր թելերը  
միատեսակ աշխատեն, ալսինքն, վոր թելերի  
փունչն իրենից մի ամրող թելի նմանո թլուն  
ունենա. ղրա համար թելերի ծալրերը կապում  
են մերքի ձևով. մի ծալն ամրացվում է ողա-  
պտուտակի սոնակին, իսկ մյուսը յետենի կեռի-  
կին:

Ծալրերի մերքերի կառուցվածքը ցուց ե  
տրված նկ. 9-ի վրա։ Ռետինի պտտման ժամա-  
նակ սերքերը մաշելուց պաշտպանելու համար,  
մերքերը փաթաթում են բադրուշով կամ մի  
կտոր բարակ գործվածքով և թելով կապում։

## ՄՈԴԵԼԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ

Մոդելի վերջնական հավաքման համար բո-  
լոր անհրաժեշտ մանրամանությունները մենք

արգեն պատրաստել ենք։ Այժմ մնում ե ձոդի-  
վրա ամբացնել՝ ողապտուտակը, կարունացու-  
ցից (առարիւղասոր), վողնուկը (նիլ), ոետի-  
նամոտորը կախել ե հետո թեն ամբացներ Մո-  
դելի հավաքման կարգը, վոր պետք ե միշտ  
պահպանել, հետելան ե.


1. Կայունանուցի ե վողնուցի ամբացումը՝  
մոտորա,ին ձոդին, Ողապտուտակի տեղակայումը՝  
և ոետինամոտորի կախումը։

2. Մոդելի հավասարակշռումը և ծանրու-  
թյան կենտրոնը դանելը։

3. Թեի առացումը ծանրության կենտրո-  
նի կետում և ողապտուտակի ու ոետինամոտորի  
վերջնական տեղակայումը։

Հավաքման սկզբում մոտորային ձոդին վերջ-  
նականապես ամբացվում են միմիայն կայունա-  
ցուցիչն ու վողնուցը։ Ողապտուտակի սոնակալը՝  
հագցվում ե ձոդին, առանց ճեխերով ամբաց-  
նելու, վորովհետեւ ծանրության կենտրոնը գրա-  
նելուց հետո, թեր պիտի ձոդին հարցվի սոնա-  
կալի ամբացման աեղի վրայով։ Ձոդի վրա-  
կառնացուցիչն ու վողնուցն ամբացվում են  
թերերի միջոց վ. ամբացման աեղը ցույց ե  
տված 11 նուարի վրա։ Սկզբում ամբացնում են-  
կայունացուցի յետեի դորս ցցցած ձոդիկը,  
(ներվուրի), հետո կայունացուցի առջեի ձո-

դիկը և վողնուցի դուրս ցցված մասը միաժամանակ կապում են ձողին։ Ողապտուտակը սըռնակալի վրա տեղակայելուց առաջ, թիմեղից կտրում ենք յերկու բոլորակ (տափողակ), նրանց



Նկ. 11

մեջ նտխապես ծակեր բանալով, ողապտուտակի սոնակի տրամագծի համեմատ։ Այդ տափողակներն անհրաժեշտ են ողապտուտակի տկանոցի և սոնակալի շփումը նվազեցնելու համար։ Ուստի տափողակները պատրաստելու ժամանակ նրանք պետք ե միանգամալն կոկ լինեն և յեղբերի վրա քեծեր չունենան։

Ողապտուտակի սոնակին տափողակներ հագցընելիս, վերջիններս կիպ մօտեցնում ենք ականոցին։ Դրանից հետո պատրակի սոնակն անց

Ենք կացնում սռնակալի ժիջով և սռնակի ծալը  
կրացնում կեռիկի ձևով:

Հետո սռնակալը պտուտակի հետ միասին  
ժամանակավորապես հաղցնում են մոտորային  
ձողին և կախում ռետինամոտորը:

Մանրության կենտրոնը վորոշելու համար,  
ձողը (նրա վրա ամրացրած՝ կայունացուցչի,  
վողնուցի, պտուտակի և ռետինամոտորի հետ  
միասին) տեղակայում ենք դանակի սուր ծայ-  
րին, և զրա վրա ձողն առաջ ու յետ տեղափո-  
խելով, գտնում այն տեղը, վարտեղ մողելի յերկու  
ծայրն ել հավասարակշռության մեջ են գտնվում:  
Չողի վրա ծանրության կենտրոնի տեղը նշա-  
նակում ենք մատիտով:

Այսպիսով ծանրության կենտրոնը վորո-  
շելուց հետո, սկսում ենք ձողի վրա թեն ամ-  
րացնելու զործը: Թեևի դիմկալները հաղցնում  
ենք ձողի առջեի մասից. զրա համար նախ պետք  
է հանել սռնակալը պտուտակի հետ միասին,  
իսկ հետո ձողն անցկացնել թեվի անրիկների  
միջով:

Թեւը ձողին ամրացվում ե այնպես, վոր  
առջեի լոնժերոնր մողելի ծանրության կենտ-  
րոնից դանովի թեվի լայնության մոտավորապես  
մի յերրորդ հեռավորության վրա:

Թեւը տեղակայելուց հետո, դիմկալներն ամ-

բացնում ենք ձողին ռետինե ողակների միջոցով, վոր պատրաստում ենք ռետինի մնացած կտորներից. Դրանց հետո սռնակալը նորից ենք հագնում ձողին և վերջնականապես ամրացնում ձողին՝ յերկու փոքրիկ մեխերով.

Ամրող մողելը հավաքելուց և թոփչքի համար պատրաստելուց հետո, սկսում ենք մողելի կանոնավորումը և առաջին փորձնական թոփչքները. Այստեղ մենք բերում ենք մեր մողելի առանձին մասերի քաշերը.

Թեր . . . . .	17	կգ
Կայունացուցիչը . . . . .	4	»
Վողնուցը . . . . .	2	»
Պտուտակն իր սռնակալով . . . . .	9	»
Զողը շամի . . . . .	16	»
Ռետինամոտորը . . . . .	24	»
<hr/>		
Թուչքաքաշն ե . . . . .	72	կգ

## ՄՈԴԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Կանոնավորումը բարդ աշխատանք ե, ե, առանց մողելը կանոնավորելու հմտության, լավ հետեանքների հասնել չի կարելի. Կանոնավորման հստությունը կարելի յե ձեռք բերել փորձառության և թեորիան իմանալու միջոցով:

Այսակեղ մենք տալիս ենք միմիալն ամենահիմնական կանոնները:

### ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՆՈՆ

Մողերը թոփչքի համար պատրաստ ե միալն այն ժամանակ, յերբ թերեւ ու կայունացուցիչը յերկու կողմից ել հավասար են տեղակայված և թերված չեն: Թոփչքից առաջ խնամով սուլդիր ույղ:

### ՅԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՆՈՆ

Ստուգիր ողապտուտակը. արդյոք նա չեն խփում, ճիշտ և հազվագած սոնակին, արդյոք սոնակը ծոված չեն. ուղղիր այդ:

### ՅԵՐՐՈՐԴ ԿԱՆՈՆ

Կանոնավորումն սկսվում ե սավառնելու համար բաց թողնելուց: Դրա համար մողելն աջ ձեռքդ վերցրու մոտորալին ձողի մեջ տեղից բռնած, և աչքիդ բարձրության վրա ձողը պահելով համարյա հորիզոնական դրությամբ, միքի թեքելով դեպի ցած, ձեռքի սահուն, աղատշարժումով հրի այն:

Կանոնավորված մողելը պետք ե թեք զծով սահուն կերպով դետնի վրա իջնի կամ, ինչպես տառմ են «սավառնի»: Սավառնելու համար բաց

**Թողնելու ժամանակ մոտորը չեն լարում:**

Ստուգիր 2—3 անգամ. յեթե պարզվի, վոր մոդելն ընկնում ե քիթը ցած ուղղած, ապա պետք ե թևերը 5—7 միլիմետր առաջ տեղափոխել և նորից բաց թողնել. յեթե մոդելը նորից քիթը ցած ընկնի, ապա թևերն ելի դեպի առաջ տեղափոխի. այդ պետք ե քիշ-քիշ անել, մինչև վոր մոդելը կանոնավոր թռչի (նկ. 12):


Իսկ յեթե մոդելը միանգամից դեպի վեր երարձրանում, թեր պետք ե դեպի յետ քաշել. այդ պետք ե անել (աւսինքն թեր դեպի յետ տեղափոխել), մինչև վոր մոդելը սահուն և սավառնող վայրեցք կատարի (նկ. 12):

### ԶՈՐՌՈՒԴԻ ԿԱՆՈՆ

**Մոդելը սավառնելու համար կանոնավորելուց հետո, մի քիչ պտտեցրու ռետինամոտորը, մոտ 40—50 պտույտ անելով, և այդպես բաց թող մոդելը՝**

**Մոդելը պետք ե բաց թողնել այսպես. ձախ ձեռքով բոնիր ողապտուտակի թաթի մի ծայրից, իսկ աջ ձեռքով՝ մոտորային՝ ձողի մեջտեղից։ Սկզբում բաց թող ձախ ձեռքը և հենց դրանով ել թռւյլ տուր վոր ողապտուտակը պտտվի, իսկ հետո աջ ձեռքի թեթև հրումով մոդելը բաց թող թռչելու (տես նկ. 12) (3-ըդ կանոն):**

Եավ կանոնավորված մողելը կթռչի հորիզոնական ուղղությամբ (կամ մի քիչ դեպի վեր) և հետո, յերբ լարումը կանգ էառնի, կսկսի սավառնել ալեղես, ինչպես առաջ Աստիճանարար ավելացնելով սետինամուտորի լարումը, կարելի յե ավելի և ավելի լավ հետեանքների հասնել:



Նկ. 12

### ՀԻՆԿԵՐՈՐԴ ԿԱՆՈՆ


Կարող եւ պատահել, վոր մողելը լավ թռչի, բայց շատ պատվի, դառնալով դեպի աջ կամ ձախ: Ամենից հաճախ այդ լինում եւ այն պատճառով, վոր թիերը թեքված են լինում: Յեթե մողելը դեպի ձախ եւ դառնում, ապա այդ հետեանք եւ թիերի այնպիսի թեքվածքի, վորի ժամանակ աջ թիերի յետերի լոնժեքրոնն իջեցված եւ լինում, իսկ ձախը քիչ բարձրացված:

Պետք ե քեվերը հավասարեցնել: Դրա համար աջ թեկի յետեկի լոնժերոնը պետք ե մի քիչ բարձրացնել, իսկ ձախ լոնժերոնն իջեցնել: Դեպի աջ դարձման ժամանակ ձախ թեկի մի լոնժերոնն իջեցված ե և աջ լոնժերոնն քիչ բարձրացված: Ուղղիր այս: Թույլ դարձումների ժամանակ թեկերը սովորաբար հավասար են լինում, և այս դեպքում գործում ե վողնուցի ռծովածությունը: Ուղղիր այն, ուղիղ քոիչ կօտանաս:

## ՄՈԴԵԼԻ ՎԵՐ ԹՈՑՆԵԼԸ

Յերբ կանոնավորումը բարեհաջող կերպով կերջացրած ե, և մողելն առաջին փորձնական թոփշքների ժամանակ բավարար հետեանքներ ե ցուցաբերում, անցնում ենք նրա վեր թոցնելուն լրիվ լարման միջոցով: Թոփչքից առաջ ռետինամոտորը պետք ե յուղել գլիցերինով: Այս ժամանակ ռետինի առանձին թելերը և ավելի մեծ առաձգականություն են ստանում, և մեկը մյուսի տակից ավելի լավ են սահում: Ռետինի շոր թելերի շփումը ռետինամոտորի կտրվելու առաջին պատճառն ե, զոր յերբեմն տեղի լեռնենում նույնիսկ փոքր քանակով պտույտների ժամանակ: Գլիցերինը հասարյա ամբողջովին

վերացնում եւ այդպիսի գեղքերը։ Գլխցերինով  
լուղած ռետինամոտորն աշխիլի շատ պտույտներ  
եւ տալիս, ուստի թոփչը առաջ մենք հանձ-  
նարարում ենք ռետինամոտորը հանել մողելից,  
ձեռքի ափի մեջ թեյի կես զգալ գլխցերին ածել  
և ռետինը յուղել։ Գլխցերինով յուղած ռետի-  
նամոտորի մի ծայրն կանթը (մերքը) հաղցվում



Նկ. 13

և ողակառուակի սոնակի կեռիկին, իսկ ռետի-  
նամոտորի մլուս ծայրի մերքը բռնած պահում  
և ձեր ընկերներից մեկը։ Այդ գեղքում ռետինը  
պետք եւ ձգել նրա բնական յերկարությունից  
մոտավորապես մեկուկես անգամ ավելի, և ողա-  
պառաակը պտտեցնել, մոտավորապես 600—700

պտույտ կատարելով։ Ողապտուտակը պտուեցնելու ժամանակ, ուետինամոտորի թելերը կծածկվեն մի շարք վոլորներով, իսկ ուետինի մլում ծայրը բռնող ընկերը (նկ. 13) կամաց-կամաց մոտենում ե մողելին և զգուշաբար հագնում վոլորած ուետինի փնջի մերքը մոտորային ձողիկի յետնի կեռիկին. դրանից հետո սկսում են մողելը բաց թողնել (մողել բաց թողնելը բացատրված ե 4-րդ կանոնում): Լավ կառուցած և կանոնավորած մողելը պետք ե 300—350 մ թռչի, 50—60 վալրկյան թռիչքի տևողությամբ։

## ՄԵՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐՆ ՍԿՍՆԱԿ ՄՈԴԵԼԻ ՍՏՆԵՐԻՆ

**1.** Նախքան մողելի կառուցումն սկսելը, լավ ուսումնասիրիր այն մողելի գծագրերը, վորպիտի կառուցեստ

**2.** Աշխատիր ճշտապահորեն, առանց շտապելու առաջին անհաջողության դեպքում, աշխատանքը չթողնես, այլ անհաջուության պատճուք պարզելուց և այն վերացնելուց հետո, աշխատիր ցանկալի արդյունքների հասնելը

**3.** Աշխատիր միայն սուր գործիքով։

**4.** Խորացրու քո գիտելիքները, պրակտիկան արացրու թեորիայով, իսկ թեորիան ստուգիր պրակտիկալով։

5. Յեմե աշխատանքի ընթացքում վորեն  
դժվարության հանդիպես, մի տիրիք, քեզ կա-  
րող ե ոգնություն հասցնել ՀՅՈՀ Հանրապետա-  
կան Այերակումբի ավիամոդելային կենտրո-  
նական լարուառության, վորն ավիոմոդելիդի-  
րուրը հարցերի վերաբերման հեռակա կոնսուլ-  
տացիա յև տալիս:

Հասյեն. Յերեվան, Արովյան փող. կառու-  
ցողների ակումբ. ՀՅՈՀ Հանրապետական Այեր-  
ակումբի Ավիամոդելային կենտրոնական լարու-  
առության:

Эривань, ул. Абовян, клуб строителей,  
Центральная авиомодельная мастерская ССР  
Армении.

## ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՄԱԿԱԳՐԵՐԸ

Նկ. 2. Ось крыла—թևի առանցքը

Նկ. 4. Шаблоны нервюров крыла—թևի ներ-  
փյուրի շաբլոնները

Նկ. 5. Обмотка нитками—թելով փաթաթ-  
վածքը

Նկ. 6. Первый способ—առաջին յեղանակ  
Второй способ—յերկրորդ յեղանակ  
Нервюры—ներփյուրներ

Նկ. 7. Подкос крыла—թևի դիմկալը  
развертка переднего подкоса—առջևի  
դիմկալի ձևաձգը

развертка заднего подкоса—յետելի  
դիմկալի ձևաձգը

Նկ. 8. Место просверливания дыры—ծակ  
բանալու տեղը

Նկ. 9. Рейка сечен.  $6 \times 9$  мм—ձռղ 6  $\times$  9 մմ  
հատվածքով

нитки с клеем—թելեր սոսնձով  
резиномотор—ոետինամոտոր

Костыль-крючок—գամ-կեռիկ

Ակ. 10. Подшипник—ստանդարտ

развертка — ձեղածք

Ակ. 11. Киль — վողուց

стабилизатор — կայունացուցիչ

Ակ. 12. Неправильно — ճիշտ չե

правильно — ճիշտ ե

—



Պատու. խմբ.՝ Ա. Հայրամյան

Լեզվական խմբ.՝ Ա. Սոսոյանիան

Տեխ. խմբ.՝ Գ. Զենյան

Մրգագիլ, Ա. Գևորգյան

---

Պատճեն 1171, Գլուխ. 3302, Հրատ. 3035, Տիրաժ 2000,

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0038665

(094)

916с 40. ЧЛЧ.

3855



А. Н. Баскаков

Летающая модель  
самолета

Гиз ССР Армения, Эривань.