

ԴՐԱՆ



ԵՏԱԿԱՆ

ԳԻՏԱԿԱ
ՏԻՒՐԿԱԿԱ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԱՐՄՈՒԽԻ ԱՐԱՀԱՅՅԱՆ

(ՊԵՃԵՑԵՐ)

ԳՐՈՒԹԻԿ

1937

ԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՐԱՎԱՐ

546.75

664

4-16

24-February-1921

Typograph

1937.

ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

(ပ ုဂ ဂ စ ္မ ာ ဂ ု မ ြ)

546.75.


4-16

ԱՐԴԻՇՎԱՐՈՒՄ | 1961

876

Ք Ր Ա Մ Պ Ւ Կ

664



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Քրոմպիկի տեխնիկական նշանակությունը

Քրոմպիկի արտադրության պատմությունը

Քրոմպիկի արտադրության մեջ գործածվող նյութերը

ԽՍՀՄ-ի քրոմիտի հանքավայրերը

Քրոմիտի ալրման տեսությունը

Զերմաստիճանի ազդեցությունն ոքսիդացման ռեակցիայի արագության վրա

Մանրացման աստիճանի ազդեցությունն ոքսիդացման պլոցենի արագու-

թյան վրա

Կոմպոնենտների ազդեցությունն ոքսիդացման արագության վրա

Քրոմպիկի արտադրության տեխնոլոգիան

Ոքսիդացնող վառարաններ

Շիկացած մասսայի մշակումը ջրով (выщелочивание)

Նատրիումական քրոմպիկի համամիութենական ստանդարտը OCT-64

Կալիումական քրոմպիկի $K_2Cr_2O_7$

Կալիումական քրոմպիկի համամիութենական ստանդարտը OCT-65

Քրոմպիկի ազդեցությունը մարդու որգանիզմի վրա և պայչարն այդ ազդեցու-

թյան դեմ

b1
3
5
6
7
9
11
14
17
19
26
39
48
58
59
61
61

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մանր մետաղների միացությունների մեջ քրոմի իր գործածության մաշտարպվ բանումն էինդերորդ տեղը, իսկ իր նշանակությամբ—առանձնահատուկ տեղ:

Մետաղական քրոմը հայտնաբերել ե 1797 թվին ֆրանսական գիտնական Վակելեն-ը (Vauquelin): Քրոմի հայտնաբերման աղբյուրը յեղիլ ե քրօմային կապար կամ, ինչպես առվորաբար անվանում են, Արայիան կարմիր քրօմային հաներ՝ PbCrO₄:

Քրոմ հունարեն նշանակում ե ներկ (քրաս—Կրառուշ): Այս մետաղն այսպիսի կոչում ստացել ե շնորհիլ այն բանի, վոր նրա բոլոր միացությունները գունավորված են տարրեր, գեղեցիկ գույներով:


Մետաղական քրոմն սպիտակ արծաթափայլ մետաղ ե. նա բավականին կարծր ե, կարող ե կտրել ապակին: Քրոմի կարծրությունն ել ավելի մեծանում ե, յերբ իր մեջ ածխածին ե պարունակում (1,5—3%)- այս գեպքում նրա կարծրությունը հասնում ե 9-ի (համաձայն կարծրության սանդղակի). տիսակարար կշիռ՝ 6,9—7,2, հալման ջերմաստիճանը հավասար ե 1520°-ի, յեռում ե 2200°-ից ավելի բարձր ջերմաստիճանում: Քրոմը բնորոշվում ե նրանով, վոր նա բավականին կայուն մետաղ ե. խոնավ և չոր ողում աննկատելի կերպով ե ոքսիդանում ե, թթվածնի հետ սիանում ե (այրվում) միմիայն բարձր ճերմաստիճանում—գոյացնելով քրօմ տրիօքալի՝ Cr₂O₃: Այս միացության մեջ քրոմը հանդես ե դալիս ինչպես յեռարժեք մետաղ: Ցեռարժեք քրոմի միացություններն ոժտված են ամֆոտեր հատկությամբ (այսինքն ունեն և հիմնային, և թթվային հատկություն): Ցեռարժեք քրոմը, հեշտությամբ ոքսիդանալով, վիր ե ածվում վեցարժեք քրոմի:

Քրոմի իր վեցարժեք միացություններում ոժտված ե թթվային հատկությամբ: Նոսրացրած ծծմբական և ազոտական թթուները մատաղական քրոմի վրա չեն ներկործում:

Քրոսը բնության մեջ հանդես է գալիս միացություններում. նրա ամենատարածված և տեխնիկական նշանակություն ունեցող միացություններն են — քրոմային յերկարը — քրոմթթ' FeCrO_4 , կամ $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, և կարմիր կապարային հանքը — կրակութթ' PbCrO_4 :

Տեխնիկայում քրոմ ստանալու համար անհրաժեշտ հումույթ հանդիսանում է քրոմային յերկաթթ': Այս հանքն ածխի հետ բարձր ջերմաստիճանի տակ շիկացնելիս՝ քրոմը յենթարկվում է վերականգնման և վերջինս յերկաթթ' հետ տալիս է համաձուլվածք, վորին ֆերօ-քրոմ անունն են տալիս: Այս ձևով ստացված համաձուլվածքը պարունակում է բավականին մեծ քանակությամբ ածխածին, վորը դժվարացնում է այն գործածել՝ քիչ ածխածին պարունակող քրոմային յերկաթ ստանալու համար:

Մաքուր, առանց ածխածինի քրոմ կարելի յետ ստանալ քրոմիտից՝ մետաղական ալումինիումի սիջոցով (ռեակցիան եկզոֆերմիկ է):



Շնորհիվ այն բանի, վոր քրոմը բավականին կարծը և, նրանով ձածկում են մետաղական առարկաները (Խրոմիրօնակ): Քրոմի ողնությամբ ստացվում են բազմաթիվ համաձուլվածքներ, վորոնք ոժուվում են կարծրությամբ և քիմիապես դիմացկուն են: Քրոմի համաձուլվածքներն ելեկտրոտեխնիկայում դորձ են ածում ելեկտրական դիմադրության վառարաններում, ինչպես, որինակ, երան-Եփկել համաձուլվածքը (60—80% նիկել և 10—25% քրոմ):

ՔՐՈՄԹԻԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քրոմի միացություններից տեխնիկայում աչքի ընկնող նշանակություն ունեն նատրիում կամ կալիումի բիգրումատ, վոր տեխնիկական էպզուլ անվանում են քրոմալիկ. այս միացությունը հանդիսանում է վորպես յելանյութ՝ քրոմի մյուս միացություններն ստանալու համար։ Քրոմի միացությունները գործ են ածում հետեւյալ արտադրությունների մեջ։

1. Կաղվի արտադրության մեջ վորպես դաբաղանյութ և ներկ գործ են ածում քրոմալիկ և քրոմային շերը՝ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ։
2. Տեքստիլ արդյունաբերության մեջ։
3. Գյուղատնտեսության մեջ։
4. Մետալուրգիայում — քրոմային պողպատ, ֆերոքրոմ ստանալու համար։

5. Ացետիլենից սինթետիկ կառուկուկ ստանալ — տեխնոլոգիայում՝ վորպես ացետիլեն դազը մաքրող միջոց։

6. Ֆոտոստեխնիկայում։
7. Տպագրական գործում (քրոմլիտոգրաֆ)։
8. Ինչպես ներկ (քրոմի միացություններից կարելի յե ստանալ գեղին, կանաչ, կինոմոնագույն, կարմիր, նարնջագույն ներկեր)։
9. Ապակու արտադրության մեջ Cr_2O_3 -ը գործ են ածում գեղեցիկ կանաչ ապակի ստանալու համար։

10. Նույն նպատակի համար նաև ֆարֆորի (ձենտապակի) արտադրության մեջ։
11. Լուցկու արտադրության մեջ (պատրաստում են պայթուցիկ լապոնուրդ)։
12. Քացախաթթաւն և ողին մաքրելու համար։

ՔՐՈՄՊԻԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քրոմի միացությունների արտադրությունը շատ հին պատմություն չունի, — այդ սկզբել և անցած դարի սկզբներին ինչպես վերն ասացինք, ինքը՝ սետաղական քրոմը հայտնաբերվել և 1797 թվին, վորհց մի փոքր առաջ հայտնաբերվել և միներալ քրոմիտը, իսկ այս վերջինից ստացվում են քրոմի բալոր միացությունները:

Քրոմպիկ ստանալու վերաբերյալ առաջին փաստաթուղթը 1877 թվին հրատարակվող՝ Քրանսական աելինիկական ամսագիրն ե, վորտեղ նկարագրվում ե կալիումի քրոմպիկ ստանալու հետևյալ յեղանակը՝ մանրացրած քրոմային յերկաթի հետ խառնում ելին մոտ նրա կռի կեսի չափ կալիումական սելիտրա՝ KNO₃, և այդ խառնուրդը շեկացնում ելին յերկաթյա տիգելի մեջ։ Հետագայում քրոմպիկի արտադրության մեջ այդ թանգարժեք սելիտրան փոխարինվում ե ավելի աժան նյութով — պոտասի՝ K₂CO₃:

Ավելի քան առաջադիմական քայլ արին նորվեգիայում անցած դարի կեսին, այնտեղ քրոմային յերկաթի և պոտաշի խառնուրդին ավելացրին համապատասխան քանակությամբ չինազգրած կիր՝ CaO, գորի շնորհիկ հանքի (քրոմիտի) ոքսիդացումն աչքի ընկնող չափով արագանում ե: Քրոմպիկ ստանալու այս յեղանակը համարյա նույնությամբ շարունակվում ե մինչև մեր որերը:

Քրոմպիկի ստացումը նույնամատանում կազմել և անցած դարի հիսունական թվականներին, Քրոմպիկի արտադրությամբ կոկշանյան գործարանում զրաղվել են գյուղացիներ Դ. Բոնդյագը և Կ. Յա. Ռուկովը, Այստեղ քրոմպիկի արտադրությունը յեղել և չափից դուրս պրիմիտիվ. մինչև 1870 թվականն այդ գործարանում մեքենա չի յեղել: Լուծույթների համար պատրաստում ելին հողե բաքեր (գուռ): Լուծույթները մի տեղից մյուս տեղն ելին փոխադրում կամ փայտյա պոմպէրով և կամ գույլերով:

1868 թվին Ռուշկովի մահից հետո նրա տղան — Պյատր Կապիտանովիչը՝ քրոմպիկի արտադրությունն ելավելի կատարելագործեց. այդ առավել ևս աչքի ընկափ այն ժամանակ, յերբ նա 1879 թվին կոկշանան գործարանը հրավիրեց ինժեներական լուգ Պ. Պ. Վալբերգին:

Սկզբնական շրջանում տարեկան արտադրում ելին 10—12 տոնն կալիումի քրոմպիկ: Աստիճանաբար քրոմպիկի արտադրանքն ավելանում ե. 1880—1890 թվականներին քրոմպիկի տարեկան արտադրանքը հասնում է մինչև 800 տ: Նախապատերազմյան շրջանի վերջին տարին ներում քրոմպիկի տարեկան արտադրանքը հասնում եր 1000—1300 տ: Բայց կոկշանյան գործարանից, քրոմպիկի արտադրությամբ զրաղվել ե նաև Բոգուլավյան քիմիական գործարանը (1887 թվից):

Պատերազմի ժամանակ, 1914—1915 թվին, Քրոմպիկ կայարանում, վրը գտնվում և Սվերդլովից 42 կիլոմետր հեռավորության վրա, կառուցվում և Շայխտանյան քիմիական գործարանը, վորտեղ կենտրոնանում են Ուրալու յեղած մյուս մանր քրոմպիկի արտադրությունները և յեղած բոլոր մասնագետները:

Գործարանի կառուցման համար ընտրած տեղը բավականին հարմար է, գործարանից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում են քրոմային յերկաթի հարուստ հանքերը (Գոլովոյան հանքեր), Գործարանին մոտիկ գտնվում են լավորակ կրաֆարի հանքեր. բացի սրանից, գործարանի մոտով անցնում է յերկաթգիծը:

1931 թվին Քրոմպիկ կայարանում տեխնիկայի վերջին խոսքով կառուցվել ե քրոմպիկի նոր գործարան, վորտեղ գրված ե 2 պտտվող զլանաձև վասրան, վորոնց տարեկան արտադրանքը հասնում է 8000 տ նատրիումական քրոմպիկի: Նախատեսված ե Քրոմպիկ կայարանում կառուցվել քրոմպիկի գիգանտ, վորի տարեկան արտադրանքը չորս անգամ ավելի յել լինելու, քան գորություն ունեցող նոր գործարանի արտադրանքը: 1932 թվին Սևան լճի ափում յեղած քրոմիտի բազայի վրա Յերևանում կառուցվեց և շահագործման հանձնվեց քրոմպիկի գործարանը, վորը հիմնականում պետք ե բավարարի Յերևանում կառուցվող ՄԿ-ի պահանջները:

ՔՐՈՄՊԻԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵջ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Քրոմպիկ ստանալու համար ինչպես հումուրի հանդիսանում են քրոմային յերկարը—բառնիքը, սոդան և կիրը կամ դորմիքը: Այս յերեք նյութերի մանր մաղղածքի վորոշ քանակային խառնուրդը հատուկ ոքսիդացնող վառարաններում ջիկացնելով՝ ստանում են նաև բիուրիում մօնօքրում, վորը ծծմբական թթվով մշակում են և ստանում նատրիում բիքրոմա՝ քրոմպիկ:

ՔՐՈՄՊԱՅԻՆ ՑԵՐԿԱԹ (ՔՐՈՄԻՏ)

Քրոմային յերկաթը՝ քրոմիտը մոխրագույն սև կիսամետաղական փայլով մինիերալ ե, տեսակարար կշեռը՝ 4,5—4,8, կարծրությունը՝ 5,5—6,0, Քրոմիտի քիմիական բաղադրությունն ե FeO · Cr₂O₃ կամ կարող ենք գրել Fe(CrO₂)₂, Քիմիապես մաքուր քրոմային յերկաթի մեջ կա 67,86% Cr₂O₃ և 32,14% FeO, Բնության մեջ գտնվող քրոմիտը քիմիապես մաքուր չի լինում. նա իր մեջ պարունակում ե 35—55% Cr₂O₃, Այս քրոմային յերկաթը, վորն իր մեջ պարունակում է 40—55% Cr₂O₃, ուղղակի գործ են ածում քրոմպիկ ստանալու

համար, իսկ սրանից ավելի ցածր տոկոս Cr_2O_3 պարունակող հանքը նախ հարստացնող գործարաններում յենթարկում են հարստացման և ապա նոր գործ են ածում քրոմպիկի արտադրության մեջ, կամ թե չե առանց հարստացնելու՝ նրանից պատրաստում են քրոմային հրակայուն աղյուսներ:

Բնության մեջ գտնվող քրոմիտն իր մեջ պարունակում է զանազան խառնուրդներ, ինչպես, որինակ, SiO_2 , Al_2O_3 , MgO , CaO . Քրոմիտն ուղեկցում ե ոճաքարին, իսկ այս վերջինս ել ուղեկցում ե կրաքարին:

Մտորե բերված № 1-ին աղյուսակը ցույց ե տալիս տարբեր յերկրների քրոմային յերկաթի քիմիական բաղադրությունը:

Աղյուսակ № 1

Ուժիդներ	Cr_2O_3	FeO	Al_2O_3	MgO	SiO_2	CaO
Հազկաստան	47,50	35,70	9,30	6,00	1,5	—
Հունաստան	45,10	14,54	22,22	14,64	—	—
Տաճկաստան	51,32	13,32	12,80	12,55	4,95	3,15
Ռոդեզիա	43,10	14,10	12,10	14,2	5,9	—
Կալիֆորնիա	34,50	14,20	19,00	20,50	11,00	0,80
Կուբա	39,50	15,80	26,20	15,80	3,00	—
Ռուսական մաքսիմով	33—54	13—24	3—27	5—12	3—6,5	5—5,5
Հայաստան	42,02	14,17	8,16	19,75	9,53	հետքեր
(Յերկու բնորոշ անտ- իզի արդյունքնե- րը)	49,00	11,29	9,64	16,30	4,98	հետքեր

Քրոմիտի հանքեր կան նոր Կալեդոնիայում (կղզի յե, վորը գտըն-վում ե Մեծ ովկիանոսում, Ավստրալիայի մոտ), Ռուգեղիայում (անգլիա-կան գաղութ ե հարավային Աֆրիկայում), Հունաստանում, Կուրայում, Հնդկաստանում, Տաճկաստանում: Խորհրդային Միության մեջ քրոմիտի հանքեր կան Ուրալում, Սիբիրում և Անդրկովկասում (գլխավորապես Հայաստանում):

Հայաստանում քրոմիտի հանքերը գտնվում են Սևանի լճի ափին՝ Շորժում, Զիլում, Բաբաջան Դարասիում, Բասարգեջարում, Քրդաստ-նում (Խոտի Բուլաղ քոչի շրջանում), Աղբաբայում, Աբաբանում և այլն:

Վերևում հիշված չորս յերկրները (Նոր Կալեդոնիա, Ռուգեղիա, Հնդկաստան և ԽՍՀՄ) տալիս են ամբողջ աշխարհի քրոմիտի արտա-դրանքի 90° ը:

Սառըն բերդած և 2 աղյուսակը ցույց ե տալիս առանձին յերկրների քրոմիտի արտադրանքը տարբեր տարիներում, տոններով հաշված:

Աղյուսակ № 2

Տարիներ	1912	1916	1922	1923	1924	1925	1927	1928	1929
Յերկրներ									
Ռուգեղիա . . .	67834	80624	84799	87702	156692	—	197782	219428	29310
Նոր Կալեզոնիա	51516	724	10718	2326	15292	18500	4888	56598	5914
Ռուսաստ. և ԽՍՀՄ.	29263	19452	936	892	11894	30111	19254	25238	52889
Հնդկաստան . . .	2936	20484	23144	55115	46194	26220	58128	47273	49565
Կուբա . . .	—	—	—	10537	—	—	17256	2850	43135
Հունաստան . . .	6468	9880	9213	14509	14327	11989	1739	20953	22500
Միացյալ Նահանգն.	204	47803	361	231	237	110	—	—	—
Հարավ Ալավակիա	—	—	—	—	—	—	11590	16680	30529
Տամկաստան . . .	—	9880	2540	—	—	—	16609	64400	10100
Ճապոնիա . . .	1326	—	—	458	—	—	9783	10101	1100

ԽՍՀՄ ՔՐՈՄԻՏԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԸ

Ուրալի հանքավայրերը. Ուրալի քրոմիտի հանքավայրերի խորությունն ընդհանուր առմասը հասնում է 10 մետրի, բայց կան նաև այնպիսի հանքավայրեր, վորոնց խորությունը հասնում է 40—80 մետրի: Ուրալում հայտնի յե քրոմիտի 300 հանքավայր, վորոնցից ներկայում շատ քչերն են շահագործվում: Կարենը տնտեսական նշանակություն ունեցող քրոմիտի հանքավայրերը հետեւյալներն են:

1. Սարտանալյան հանքավայր. Գտնվում է Պերմ քաղաքից 225 կիլոմետր հեռու, «Բրուս» յենթակայանում Այս հանքավայրը ԽՍՀՄ-ի ամենահարուստ հանքավայրերից ե. 1933 թվին այդ հանքավայրի պաշարը հաշվված է 13.000.000 տոնն: Հանքի 35—39% ը Cr_2O_3 է:

2. Գոլոգոլյան հանքավայր. Գտնվում է Սվերդլովից 40 կիլոմետր հեռու, Բրոմպիկ կայարանի մոտ: 1933 թվին այդ հանքավայրի պաշարը հաշվվում է 150.000 տոնն: Հանքի 40—50% ը Cr_2O_3 է:

Ուրալում, բացի այս յերկու հանքավայրերից, քրոմիտի հանքեր գտնված են մի շարք այլ շրջաններում, ինչպես, որինակ, Ալպավայր, Ռեժեկյան, Կյուռչեվյան, Բըբտինյան հանքավայրերը:

ԲԱԴԿԻՐԻԱ

1. Մեծ Թաթարի հանքավայր. Այս հանքավայրի քրոմիտը գտնվում է Դյունիտ կոչված լիոնային տեսակի հետ միասին: Նախնական

տվյալները համաձայն այդ հանքավայրում կա 15000 տոնն քրոմիտ, վորի 40—50% ը Cr_2O_3 ե:

2. Կուրաքանչափ հանքավայր. Գտնվում է Մազնիտոգորսկուց 25 կիլոմետր հեռու: Նախնական տվյալների համաձայն այս հանքավայրի պաշարը հասնում է 18.000 տոննի: Cr_2O_3 -ի տոկոսը հասնում է 37—40 կ:

3. Մենմինյան հանքավայր. Գտնվում է Մազնիտագորսկուց 100 կիլոմետր հեռու: Ընդհանուր պաշարը հասնում է 195.000 տոննի: Հանքի 30% ը Cr_2O_3 ե:

ՄԻԶԻՆ ՎՈԼԳԱ

1. Խալիզյան հանքավայր. Գտնվում է Խալիզյ կայարանի մաս: 1932 թվի տվյալների համաձայն այս հանքավայրի պաշարը հասնում է 30.000 տոննի: Հանքի 48—56% ը Cr_2O_3 ե:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ


Հայաստանում քրոմիտի հանքեր գտնվում են Սևանի լճի արեւելյան ափին—Նաղեծդինո, Զիլ, Բարաջանդարա, Կուչչիդարա և Սատանախաչ գյուղերի սոտերքում: Մինչև այժմ Նաղեծդինո գյուղի մոտ հայտնաբերված է 13 հանքավայր: Ամենից լավ ուսումնասիրված են Նաղեծդինոյի և Զիլի հանքավայրերը: Զիլում հարտնաբերված է քրոմիտի 6 հանքավայր: Այստեղի քրոմիտը գտնվում է ուլտրա-հիմնային լեռնային տեսակների հետ միասին, ինչպես, որինակ, Դյունիդի, Պերիդոտիտների և ունաքարերի հետ միասին: Առաջիմ այս հանքավայրերի քրոմիտի պաշարը լլիվ ուսումնասիրված չե: Հանքաբան Զրբաշյանը քրոմիտի ընդհանուր պաշարի մասին հետևյալն ե հայտնում: «Այս հանքավայրերի քրոմիտի պաշարն այնքան ե, վոր կարելի յե կազմամակերպել քրոմպիկի կիսագործարանային արտադրություն»:

Քրոմանի հանքավայր. Այս հանքավայրը գտնվում է Բասարգեչարից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, վոչ հեռու իստի-Բուլաղ գյուղից: Այս հանքավայրի քրոմիտի պաշարը հասնում է 50.000 տոննի:

ՍՈՒՐԱ

Քրոմպիկի արտադրության մեջ գործ են ածում մոտ 98% Na_2CO_3 պարունակող սողա: Ցնացած յերկու տոկոսում գտնվում են NaCl , H_2O և այլն նյութեր: Սողայի ծավալային կշիռը հավասար է 1,2 տոնն խորանարդակետը: Սողան գործարան են բերում փայտյա տակառ ներով կամ պարկերով:

Կիր ստանում են կրաքարի՝ CaCO_3 -ի շիկացումից: Կրաքարը շիկացնելիս, համաձայն պրոֆ. Զավթինի, 910^0 -ից սկսում ե տարրալուծվել, տարրալուծումը վերջանում է 1200^0 -ում: տարրալուծման ռեակցիան վերջանում է 1200^0 -ում: Այդ ռեակցիան տեղի յի ունենում ըստ հետևյալ հավասարման՝



Դ Ո Լ Ո Մ Ի Տ

Քրոմպիկի արտադրության մեջ դոլոմիտը կատարում է նույն գերը, ինչ վոր կիրը: Դոլոմիտի քիմիական փորմուլն է $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$, ունի մանր սուբրոեքտային բյուրեղներ. կարծրությունը $3,5-4$ ե, տեսակարար կշիռը՝ $2,85-2,95$. քիմիապես մաքուր դոլոմիտը պարունակում է $30,5\%$ CaO , $21,7\%$ MgO , $47,6\%$ CO_2 :


Բնության մեջ գտնվող դոլոմիտը քիմիապես մաքուր չի լինում, սովորաբար նա պարունակում է SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO և այլն:

Վառարանում գոլոմիտն սկզբում կորցնում է ջուրը, վորից հետո 720^0 -ից սկսվում ե տարրալուծվել MgCO_3 -ը, իսկ 910^0 -ից արդեն տարրալուծման ե յենթարկվում CaCO_3 -ը. տարրալուծման ռեակցիան վերջանում է 1100^0 -ում: Ստորև բերված ե բնության մեջ գտնվող դոլոմիտի անալիզը՝ $20,1\%$ MgO , $30,5\%$ CaO , $1,1\%$ SiO_2 , $0,2\%$ Fe_2O_3 , $47,6\%$ շիկացման կորուստը, այն ե CO_2 գազը:

Ուրալում քրոմպիկի արտադրության մեջ գործածվող Խալիբայ-յելյան հանքավայրի գոլոմիտի քիմիական բաղադրությունն է $15,6-20\%$ MgO , $33,2-33,2\%$ CaO , $0,9-4,2\%$ $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$:

ՔՐՈՄԻՏԻ ԱՅՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնական պրոցեսը, վորը տեղի յի ունենում քրոմային յերկաթի շիկացման ժամանակ, այն ե, վոր Cr_2O_3 -ը, միանալով թթվածնի հետ, վերածվում ե ավելի բարձր կարգի ոքսիդի՝ CrO_3 -ի: Ոքսիդացման ռեակցիան կարող ենք պատկերացնել հետևյալ կերպ՝




Ցեթե առանձին շիկացնելու լինենք Cr_2O_3 -ը, նա չի ոքսիդանա, պատճառն այն ե, վոր CrO_3 -ը 250 աստիճանից բարձր արդեն տարրալուծման և յենթարկվում վերածվելով Cr_2O_3 -ի և O_3 ի. հետևաբան հիշված ռեակցիան չի կարող տեղի ունենալ այն ջերմաստիճանում,

վոր ունի վառարանը, այն ե 1100°—1200°: Վորպեսզի հնարավոր լինի Cr_2O_3 -ի ոքսիդացումը, անհրաժեշտ ե Cr_2O_3 -ի հետ միասին վերցնել նաև սողա՝ Na_2CO_3 , կամ պոտաչ՝ K_2CO_3 : Սոդայի ներկայության դեպքում գոյանում ե դեղին աղ — նատրիում մօնոքրանտա՝ Na_2CrO_4 , վորը բարձր ջերմաստիճանում տարրալուծման չի յենթարկվում: Սոդայի փոխարեն կարելի յե վերցնել մի ուրիշ աղ, ինչպես, որինակ, նատրիում սուլֆատ՝ Na_2SO_4 , սեղանի աղ և այլն Գործնականում միմիայն սողայով ոքսիդացումը մինչև վերջը չի կարելի հասցնել, վոչ մի փորձի ժամանակ ոքսիդացումը 50% ից ավելի չի յեղել. Cr_2O_3 -ի ոքսիդացումն ավելի լավ ե ընթանում այն ժամանակ, յերբ քրոմային յերկաթի և սողայի խառնուրդին ավելացնում են «լրացուցիչ»: սովորաբար այս նպատակով գործ են ածում կիր, կրաքար կամ դոլոմիտ:

Նատրումական քրոմայիկ ստանալու պրոցեսը հետևյալն ե. ամենից առաջ մանրացնում են քրոմիտը. ինչքան քրոմիտը լավ ե մանրացգում, այնքան լավ կընթանա ոքսիդացման պրոցեսը. մանրացրած քրոմիտը խառնում են սողայի և չիանգրած կրի կամ դոլոմիտի հետ և այս խառնուրդը (շիխտ) հատուկ վառարաններում յենթարկում են ոքսիդացնող-շիկացման: Կրի կամ դոլոմիտի դերն այն ե, վոր նա դժվարացնում ե աղայի հալումը, հետևապես արագացնում ե ոքսիդացման պրոցեսը: Կիրը միաժամանակ վառարանից դուրս յեկող շիկացման մասսան ծակոտէեն ե դարձնում, վորը հետազայում հեշտացնում ե ջրով մշակելու գործը:

Ոքսիդացնող-շիկացնող վառարաններում տեղի ունեցող քիմիական պեսկիան կարելի ե արտահայտել հետևյալ կերպ.




այսինքն ոքսիդացումից հետո ստացվում ե շիկացած մասսա, վորն իր մեջ պարունակում ե նատրիում մոնոքրոմատ՝ Na_2CrO_4 , յերկաթոքսիդ՝ Fe_2O_3 , և փոփոխման չենթարկվող կիր՝ CaO (վառարանում գոյանում ե նաև փորոշ չափով կալցիում մոնոքրոմատ՝ CaCrO_4 , վորի մասին կխոսենք հետագայում):

Շիկացած մասսան ջրով մշակելիս մասսայից անջատվում ե և լուծույթի մեջ ե անցնում ջրում լավ լուծվող նատրիում մոնոքրոմատը, իսկ մնացորդում, վոր սովորաբար անվանում են ատվալ, մնում ե ջրում լուծվող Fe_2O_3 -ը, CaO -ը և այն հանքերը, վորոնք ուղեկցում են քրոմային յերկաթին, ինչպես նաև ատվալում մնում ե ջրում դժվար լուծվող CaCrO_4 -ը:


Ստացված նատրիում մոնոքրոմատի լուծույթը յենթարկում են խտացման (կոնցենտրացիայի): Մոնոքրոմատի խիտ լուծույթի վրա

Ներդործելով խիտ ծծմբական թթվով՝ H_2SO_4 -ով, սաացվում է նաև-
քիում բերեամա՝ $Na_2Cr_2O_7$.




Այս պրոցեսի համար սովորաբար գործ են ածում 52° — 66° Be՝
խտություն ունեցող ծծմբական թթվում նատրիում մոնոքրոմատի փո-
խանցումը նատրիումբիթրոմատի՝ տեխնիկական լեզվով կոչվուա և խա-
ծառում (ՏՐԱՎՈՎ), Na_2SO_4 -ը, վորպես ավելի դժվար լուծվող նյութ,
նստում է այն կաթսայի հատակին, վորտեղ կատարում են խածառումը,
իսկ վերեւում մնում է նատրիում բիթրոմատի լուծույթը, վոր անվան-
վում է կարմր ալկալի, կարմիր ալկալին տեղափոխում են յերկրորդ
գոլորշացնող կաթսայի մեջ, և այստեղ լուծույթը յենթարկում են
գոլորշացման։ Յերբ լուծույթը բավականին խտանում ե, տեղափո-
խում են գոլորշացնող ձուլող կաթսայի մեջ և գոլորշացումը շարունա-
կում են մինչև այն ժամանակ, յերբ լուծույթից համարյա ամբողջովին
հեռանում է ջուրը. ստացված մասսան լցնում են յերկաթյա թմրուկ-
ների մեջ. այստեղ քրոմպիկը սառչում է ու կարծրանում, վորից հետո
փակում են թմրուկի բերանը և հաւում վաճառքից Na_2SO_4 -ը, վորը
վորոշ չափով պարունակում է $Na_2Cr_2O_7$, գործ են ածում ցածրորակ
ապակի ստանալու համար, կամ նրանից պատրաստում են նատրիում
սուլֆիդ՝ Na_2S' , իսկ այս վերջինս ել գործ են ածում կաշվի արտա-
զրության մեջ։

Վերջերս արտասահմանում, ինչպես նաև մեզ մոտ՝ Ուրալի քրոմ-
պիկի նոր գործարանում, կը փոխարին գործ են ածում գոլոմիտ, այս
գեպքում Cr_2O_3 -ի կորուստը համեմատաբար ալելի քիչ և լինում,
վորովհետեւ գտարանում գոյանում ե մագնեզիում մոնոքրոմատ, վորը
շատ հեշտությամբ տարրալուծվում է համաձայն ստորև բերված ռեակ-
ցիայի.




Դոլոմիտ գործածելու դեպքում $CaCrO_4$ ավելի քիչ և գոյանում,
վորովհետեւ CaO -ի քանակը դոլոմիտի մեջ ավելի քիչ է, քան կը մեջ։

Ինչպես արդեն ասված է, ոքսիդացնող վառարաններում յուռածեք
քրոմի ոքսիդացումը մինչև վեցարժեք քրոմի՝ տեղի յեն ունենում ըստ
հետեւյալ ռեակցիայի։




Ինչպես տեսնում ենք՝ այս ռեակցիան հիմնական ռեակցիան է,
վորը տեղի յե ունենում վառարանում, բացի այս ռեակցիայից, վառա-

բանում տեղի յե ունենում նաև մի ուրիշ ռեակցիա՝ կիրը ռեակցիայի մեջ և մտնում քրոմիտի հետ — գոյացնելով ջրում դժվար լուծվող կալցիում մոնոքրոմատ.



իսկ յեթե կիրը փոխարինվում է դոլոմիտով, այդ դեպքում ռեակցիան կընթանա հետեւյալ կիրը.



Առաջին ռեակցիան համեմատաբար ազելի արագ է ընթանում, քան 2-րդ և 3-րդ ռեակցիաները. այս բացատրվում է այն բանով, վոր առաջին ռեակցիայի ժամանակ ռեակցիային մասնակցում են՝ կարծը (քրոմային յերկաթը), հեղուկ (սողան) և գաղային (թթվածինը) նյութեր, այն դեպքում, յերբ վերջին յերկու ռեակցիաների ժամանակ մասնակցող նյութերից քրոմային յերկաթը և կիրը (կամ դոլոմիտը) կարծը նյութեր են, իսկ թթվածինը՝ գաղային. Այս արդեն պարզ ցույց է տալիս, վոր առաջին ռեակցիայի արագությունն ավելի մեծ պետք է լինի, քան վերջին յերկու ռեակցիաների արագությունը, վորովհետեւ քիմիական ռեակցիան հեղուկ, կարծը և գաղային նյութերի մեջ ավելի արագ կընթանա, քան կարծը և գաղային նյութերի մեջ:

Ոքսիդացման ժամանակ CaCrO_4 -ի և MgCrO_4 -ի գոյացումը ցանկալի չե, վորովհետև շիկացած մասնան ջրով մշակելու ժամանակ CaCrO_4 -ը և MgCrO_4 -ը, վորպես գժվար լուծվող նյութեր, չեն անցնում լուծույթի մեջ, այլ մնում են արտադրության մասցըրդի՝ առավելի մեջ. հետեւապես տեղի յե ունենում Cr_2O_3 -ի բավականին մեծ կորուստ:

Վառարանում տեղի ունեցող ոքսիդացման ռեակցիայի արագության վրա ազդում են հետեւյալ ֆակտորները՝ վառարանի ջերմաստիճանը, մասնիկների մեծությունը, կուպոննենաների քանակը, ողի քանակը և այլն:

ԶԵՐՄԱՍԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ոքսիդացման ռեակցիայի արարագության վրա խոշոր կերպով ազդում է ջերմաստիճանը. ջերմաստիճանի նպատակահարմար պայմանները բարձրացնում են ոքսիդացման տոկոսը և կրճատում ոքսիդացման ժամանակամիջոցը. Ուրախ քրոմիտիկ գործարանում կատարվող վորձերը ավել են հետեւյալ արդյունքը.

Փորձի համար վեցըրել են 100 կշռամաս քրոմիտ, 100 կշռամաս կիբ և 70 կշռամաս սողա. խառնուրդը տաքացրել են տաքընը ջերմաստիճաններում. տաքացման ժամանակամիջոցը յեղել ե 1 ժամ:

Զերմանակի ման	550°	600°	650°	800°	900°	1200°
Ոքսիգուցման %	հասպելը	50	51	90	97	70

Այս աղյուսակից կարելի յետևնել, վոր Նատրիում մոնոքրոմատիք գոյացումը, ջերմաստիճանի մեծացման հետ միասին, սկզբում մեծանում է մինչև 1100° , վորից հետո բավականին զգալի չափով իջնում ե ոքսիդացման տոկոսը։ Այստեղից յերկում ե, վոր լաբորատորական պայմաններում (յերբ շիխտայի հաստությունը $2-3$ մմ ե) բարձր ջերմաստիճանում ոքսիդացումն ընթանում ե բավականի արագ։ Գործարանային պայմաններում, վորտեղ շիխտայի հաստությունը 50 միլիմետրից ավելի յե, հետևապես տարրալուծման ժամանակամիջոցն այսպես թե այնպես ավելի յերկար պետք լինի:

Պըսիդացնող վառարաններում 900⁰-ից բարձր չերմաստիճան գտնվում և միմիայն վառարանի կես մասում, իսկ մյուս կեսում (յետել մասում) ջերմաստիճանն ավելի ցածր է, հետեւապես ազդման զունան աննշան եւ Ուրալի քրոմագիդ դործարանում կատարված փորձերը տվել են հետեւյալ արդյունքը. վառարանի մասը եր մասերից, նույն ժամանակ կամիջոցում վերցրած շիկացած մասաւայի մեջ յիշել եւ.—

Առաջին պատուհանի մոտ (վորաեղ ջերմաստիճանն ամենաբարձրն ե) ջրում լուծվող
ցրօնի քանակը յեղել է 18—20%

CrO_3 -ի քանակը յեղել է 15-17%

Յերկրորդ պատուհանի մոտ Հրուս լուսակաց շրջակային գոտու մասը՝ 10-12%

Ցեղասպանութեան համար առաջարկ է հայութեան մասին օրենքը հանդիսավոր պատճենութեան մեջ ընդունելու համար:

զարուղի 1%

Հինգելուրդ , , , , ,

Բառձու զերպաստիճանը տալիս ե մի ուրիշ վայլ արդյունք։ Յե

յանում ե Na_2CrO_4 , զոյանում ե նաև CaCrO_4 : Բաշպես առաջը


այս ռեակցիան ցանկալի չե, վորովհետև պուացած CaCO_3 -ը 100 տ

պատճառով ել տեղի յի ունենում թրում միծ կորուսաւ. ուշաւէ օ


Են տալիս՝ ինչքան ոքսիդացնող վառարանում բարձր ո չսրածակ

ճանր, նույնքան ել շիկացած մասսայի մեջ CaCrO_4 -ի քանակությունը պահպանվում է:

անկայուն ե, քան NiC_2O_4 -ը՝ 1000° -ի տակ CaCrO_4 -ը, ըստ ստորև բերված ռեակցիայի, յենթարկվում ե տարրությունները:



Ինչպես ահսնում եք, ոքսիդացման պրոցեսի վրա ազդող ֆակտորներից ամենակարևորը ջերմաստիճանն է. այս յերևույթը բազմակողմանի ուսումնասիրել է պրոֆ. Յուշկիվչը: Պրոֆ. Յուշկիվչի աշխատանքների արդյունքն արտահայտում է ստորև բերված դիագրամը (տես նկ. 1):



Շիկացման ժամանակամիջոցն արտահայտված ժամերուվ
նկ. 1.

Ինչպես դիագրամից յերևում է, ամենանպատակահարմար ջերմաստիճանը, վորի ժամանակ ոքսիդացումն ավելի լրիվ է լինում, 1050° . ից բարձ ջերմաստիճաններն են: Այս դիագրամի հորիզոնական տուանցքի

վրա տրված և ժամանակը՝ արտահայտված ժամերով, իսկ ուղղահայտ
առանցքի վրա՝ Cr_2O_3 -ի ոքսիդացումը CrO_3 -ի արտահայտված տոկոս-
ներով: Այս կորերից կետերով նշանակվածը վերաբերում է կրային
շիխտային, վորը կազմված է $37,85\%$ քրոմիտի, $37,85\%$ կրի և $24,3\%$
սողայի խառնուրդից: Կատարված աշխատանքների ժամանակ գործած-
վող քրոմիտն ունեցել է հետեւյալ բաղադրությունը՝ $44,61\%$ Cr_2O_3 ,
 $24,28\%$ FeO , $9,86\%$ Al_2O_3 , $4,04\%$ SiO_2 , կիրը կազմված է յեղել
 90% CaO -ից, $6,43\%$ MgO -ից $2,04\%$ $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ -ից:

Վերը բերած դիմացամբ մենք տեսնում ենք, որ 1050°-ի տակ,
յերբ շիկացման ժամանակամիջոցը 2,3 և 4 ժամ ե, ոքսիդացման տոկո-
սը հետեւյալն է՝ $26,20\%$, $96,76\%$, $97,98\%$: Յերբ ոքսիդացման պրոցեսը
տանում էն 1160° -ում, այդ դեպքում, յերբ ոքսիդացումը տարվում է
յերկու ժամում, ամբողջ Cr_2O_3 -ի $98,80\%$ վեր և ածվում CrO_3 -ի, իսկ
չորս ժամվա ընթացքում ոքսիդացման տոկոսը լինում է $99,52\%$:

Այս ջերմաստիճաններից ավելի ցածր ջերմաստիճաններն աննպա-
տակահարժար են, վորովհետեւ Cr_2O_3 -ի ոքսիդացումը CrO_3 -ի շատ
փոքր և լինում. ինչպես, որինակ, 830° -ում, յերբ ոքսիդացման ժամա-
նակամիջոցը 6 ժամ ե, միմիայն 68% Cr_2O_3 և փոխանցվում CrO_3 -ի:

ՄԱՆՐԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԹՐՈՑԵՍԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ոքսիդացման աստիճանի և արագության վրա խոշոր չափով ազդում
ե կուպոնենտների, հատկապես քրոմիտի հատիկների, մեծությունը:
Ինչքան քրոմիտն ավելի մանր ե, նույնքան լրիվ և արագ և անթա-
նում Cr_2O_3 -ի ոքսիդացումը: Սովորաբար պրակտիկայում գործ են
ածում քրոմիտի այնպիսի մանրվածք, վորը կարող է անցնել 1 սմ³-ում
1600 անցք ունեցող մաղի միջով, իսկ վերջերս քրոմիտն այնքան են
մանրացնում, վոր այդ մանրվածքն անցնում է 1 սմ³-ում 4900 անցք
ունեցող մաղով:

Աղքատ քրոմիտի՝ Cr_2O_3 -ի մասնիկները շրջապատված են ավելի
մեծ քանակությամբ կողմնակի նյութերով, քան հարուստ քրոմիտում:
Այս ե պատճառը, վոր աղքատ քրոմիտի մեջ յեղած Cr_2O_3 -ն ավելի
քիչ հանարավորություն ունի շփելու սողայի և թթվածնի հետ, քան
հարուստ քրոմիտում յեղած Cr_2O_3 -ը: Հետեւապես մանրացման աստի-
ճանը Cr_2O_3 -ով աղքատ հանքերի համար ավելի մեծ աղդեցություն է
ունենում ոքսիդացման արագության վրա, քան հարուստ հանքերի
համար:

Ստորև բերված № 3 աղյուսակը, վորը վերցված է Ա. Պապովի
կատարված աշխատանքից, ցույց է տալիս, թե ինչպես և աղդում ման-

153/16

A

17
ԸՆԿԵՐՈՒՄ

ըացման աստիճանը հարուստ և աղքատ քրոմիտներում յեղած Cr_2O_3 -ի ռժսիդացման աստիճանի և արագության վրա:

Աղյօւսակ № 3

| Cr_2O_3 -ի
հանքառում
% |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 56,3 | 20 | բոպե | 50 | 360 | 60,4 | 56,3 | 20 |
| > | 90 | > | > | > | 97,8 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 99,5 | > | 180 |
| 43,4 | 20 | > | > | > | 45 | 43,4 | 20 |
| > | 90 | > | > | > | 87,8 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 90,3 | > | 180 |
| 33,1 | 20 | > | > | > | 31,0 | 33,8 | 20 |
| > | 90 | > | > | > | 75,0 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 86,3 | > | 180 |
| > | 360 | > | > | > | 86,7 | 56,3 | 20 |
| 56,3 | 90 | > | 120 | 2304 | 97,8 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 99,5 | > | 180 |
| 43,4 | 20 | > | > | > | 64,9 | 43,4 | 20 |
| > | 90 | > | > | > | 95,4 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 96,2 | > | 180 |
| 33,1 | 20 | > | > | > | 55,0 | 33,1 | 20 |
| > | 90 | > | > | > | 91,5 | > | 90 |
| > | 180 | > | > | > | 93,3 | > | 180 |
| 56,3 | 20 | > | 200 | 6400 | 87,5 | | |

Այս աղյօւսակից կարելի յէ անել հետեւյալ յեղակացությունը՝

1. Բոլոր տեսակի հանքերի համար մանրացումն արագացնում և ռժսիդացման ռեակցիան:

2. Նույն ջերմաստիճանում նման մանրացման դեպքերում՝ տարրալուծման տոկոսն աղքատ հանքերում ցածր է, իսկ հարուստ հանքերում բարձր:

3. Տարրալուծման տոկոսը բարձրանում է հանքի մանրացման աստիճանի հետ միասին, վորտեղ մանրացումն ավելի սեծ նշանակություն ունի աղքատ հանքերի համար, քան հարուստ հանքերի համար: Հարուստ հանքերի համար մանրացման աստիճանը № 120 մազից բարձրացնելու դեպքում տարրալուծման տոկոսը գործնականորեն չի մեծանում:

4. Մանրացումը մեծացնում է քրոմիտի աղդժան մակերեսը, հետեւ պես ստացվելիք քրոմիտի տոկոսը:

5. Մանրացման աստիճանը մեծացնում է ռեակցիայի տարագությունը. ռժսիդացման տոկոսն աղքատ հանքերում ավելի բարձր է լինում, քան հարուստ հանքերում, չնայած այն բանին, վոր բացարձակ նշանակությունն աղքատ հանքերում ավելի փոքր է, քան հարուստ հանքերում:

ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈԲՍԻԴԱՑՄԱՆ
ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

**1. ՀԱՆՔՈՒՄ ՅԵՂԱԾ Cr_2O_3 -ի ՔԱՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈԲՍԻԴԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱ**

Ա. Պապովն իր կատարած փորձերի ժամանակ քըսմիտը և կիրը գերցրել ե հավասար կշռային հարաբերությամբ, իսկ սողան վերցրել ե թերուտիկ քանակով. շիկացումը կատարել ե 1100⁰-ում՝ տարբեր ժամանակամիջոցներում: Ա. Պապովի փորձերի արդյունքը բերված ե № 4 աղյուսակում:

Աղյուսակ № 4

Cr_2O_3 -ի % -ը հան- քում	Ոքսիդացման ժամանակա- միջոցը	Ոքսիդացման % -ը	Cr_2O_3 -ի % -ը հան- քում	Ոքսիդացման ժամանակա- միջոցը	Ոքսիդացման % -ը
33,1	1,5 ժամ	75,0	43,4	3 ժամ	90,3
43,4	1,5 >	87,8	48,4	> >	98,2
48,4	> >	95,1	50,9	> >	99,0
50,9	> >	97,0	56,3	> >	99,5
56,3	> >	97,8			
33,1	3 >	86,3			

Այս աղյուսակից կարելի յե հետեւեցնել.

1. Cr_2O_3 -ի քանակի մեծացման հետ միասին մեծանում և նաև տարրալուծման տոկոսը:

2. Ոքսիդացման արագությունը հարուստ հանքերում ավելի մեծ է, քան աղյուս հանքերում:

3. Խնչպես աղյուսակից յերեսում ե, ոքսիդացումը հիմնականում վերջանում է արդեն 1,5 ժամվա ընթացքում. հետագա ժամանակամիջոցում, մինչև յերեք ժամ, տարրալուծման տոկոսը շատ աննշան չափով է մեծանում: Cr_2O_3 -ով աղյուս հանքերի համար տարրալուծման տոկոսը, մինչև 3 ժամ շիկացնելիս, զգալի չափով մեծանում է: Հետագա ժամանակամիջոցը մեծացնելով՝ տարրալուծման տոկոսը չի բարձրանում:

**2. ԿՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈԲՍԻԴԱՑՄԱՆ
ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ**

Խնչպես տեսանք, կիրը չի մասնակցում այն հիմնական ռեակցիային, զորը տեղի յե ունենում վառարանի մեջ, բայց նրա ներկայությունը շիխտայում (խառնությում) անհամեշտ եւ կիրը կամ զոլոսիտը թույլ չի տալիս, զոր մասսան հալչի. մասսան կոշտացած զրությամբ չի ստացվում, այդ ե պատճառը, զոր «լրացուցիչների» ներկայության դեպ-

քում Cr_2O_3 -ի ոքսիդացման ռեակցիան արագանում է. բայց այս, կիրք կամ դոլոմիտը շիկացած մասսան ծակուկեն և դարձնում, վորը հեղացնում ե ջրով մշակելու պլոցիսը:

Ծնորհիվ այն բանի, վոր Cr_2O_3 -ով աղքատ հանքերի դեպքում շիխտայում Cr_2O_3 -ի կոնցենտրացիան փոքր է, այդ պատճառով ել Cr_2O_3 -ի բոլոր մոլեկուլները չեն կարող շվման մեջ մտնել Na_2CO_3 -ի մոլեկուլների հետ, հետևապես այս դեպքում ոքսիդացման ռեակցիայի արագությունը փոքր կլինի:

Առորի բերած № 5 և № 6 աղյուսակները ցույց են տալիս, թե կը տարբեր քանակներն ինչպես են ազդում Cr_2O_3 -ի ոքսիդացման ռեակցիայի վրա (փորձերը կատարվում են 1100° ում, մանրված քրուման անց և կացված № 120 մաղի միջով, շիխտան շիկացրել են 1,5 ժամ):

Աղյուսակ № 5

Cr_2O_3 -ի %-ը հանքում	Կրի և հանքի իշխային քա- նակների հա- րաբերու- թյունը	Մոդայի քանակը	Ոքսիդացման % ը
33,1	0,2	Սոդան վերց- վում և թոռ- քամիկ քա- նակով	61,9
43,4	0,6		95,0
56,3	1,0		97,8

Զնայած շիխտայում Cr_2O_3 -ի կոնցենտրացիան յերեք գեղղում ել հավասար է, ոքսիդացման տսկուն աղքատ, միջակ և հարուստ հանքերի նկատմամբ խոշոր չափով տարբերվում է:

Բերած յերկու աղյուսակներից հետևում է.

1. Աղքատ հանքերի համար կրի քանակը հանքի քանակի նկատ-
մամբ հավասար պետք է լինի $0,8$ -ի, միջակ հանքերի համար՝ $0,9$,
հարուստ հանքերի համար՝ $1,2-1,3$:

2. Կրի քանակը մեծացնում են Cr_2O_3 -ի քանակը մեծացնելու հետ
միաժամանակ. կրի քանակի քիչ լինելու դեպքում շիխտան ունենում
է մակերեսային հարուստ:

3. Կրի քանակը սեծացնելու հետ միաժամանակ փոքրանում է սո-
ւայի և Cr_2O_3 -ի կոնցենտրացիան, հետևապես փոքրանում է նաև ոք-
սիդացման արագությունը:

Cr_2O_3 -ի % հանքում	Ոքսիդացման % -ը	Կրի և հանքի կշռային հարաբերություննը	Դիտողություններ
33,1	61,9	0,2	<i>Մալիգիսան- լին կալուր Հիլիկիլ</i>
	80,4	0,4	
	94,3	0,6	
	96,5	0,8	
	91,5	1,0	
	89,6	1,2	
43,4	82,9	0,3	<i>Հարվել հ Մակիսան- լին կալուր Հիլիկիլ</i>
	95,0	0,6	
	97,7	0,8	
	95,4	1,0	
	93,0	1,5	
56,3	82,3	<i>Շիլանտան ամելի հ մակիսան- լին կալուր Հիլիկիլ</i>	
	96,3		
	96,5		
56,3	98,6	<i>Մալիկին- սալին հ մակիսան- լին կալուր Հիլիկիլ</i>	
	99,5		
	91,9		

Ինչպես տեսնում ենք՝ Cr_2O_3 -ով աղքատ հանքերը պահանջում են ավելի քիչ քանակությամբ կիր, այս բացատրվում է այն բանով, վոր հանքում յեղած կողմանակի հանքանյութերը (խառնուրդները) կատարում են այն գերը, ինչ վոր կիրն ե կատարում։ Հարուստ հանքերի համար կրի քանակը սովորաբար ավելի պեսք ե վերցնել։

ՍՈՂԱԲԻ ՔԱՂԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ՎՐԱ

Շիխտայում յեղած սողայի վորոշ մասը ռեակցիայի մեջ ե մտնում քրոմիտում յեղած թթվային ոքսիդների հետ։ Այս ռեակցիան համեմատաբար ավելի բարձր ջրմաստիճանում ե տեղի ունենում, գոյանում են այսպես անվանված ալումինատներ, սիլիկատներ։ Ալումինատների և սիլիկատների գոյացումը տեղի յե ունենում ինաշիվ քրոմիտի գոյացման։ Այսպիսի ռեակցիաները թուլացնում են քրոմիտի մեջ գտնվող Cr_2O_3 -ի ոքսիդացման տոկոսը։

Ստորև բերված № 7 աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչ ազդեցություն ե թողնում սողան ոքսիդացման պրոցեսի վրա. այս փոքձերի ժամանակ կիրն ավելի պակաս և վերցված, քան գործնականում են

վերցնում: Քրոմիտի մանրացումը կատարված ե այն չափով, վոր նրա մասնիկներն անցնում են № 120 մաղով. շիկացման ջերմաստիճանը յեղել ե 1100° C. շիկացման ժամանակամիջոցը՝ 1,5 ժամ:

Աղյուսակ № 7

Փորձերի №-ը	Cr_2O_3 -ի հանքում %	Ոքսիդացման տոկոսը	Երի և հանքի քանակների հարաբերու- թյունը	Պրակաֆիկա- գում գործած- ությունը	Դիտողու- թյուններ
1	33,1	80,1	0,2	3	Չիտանտվել և մակերեսա- յին հալում
2	33,1	95,9	0,2	2	Շիտան չի հալվել
3	33,1	96,3	0,2	1,5	
4	33,1	61,9	0,2	1	

Առաջին փորձի ժամանակ շիխտան տվել ե մակերեսային հալում այն պատճառով, վոր սողայի քանակից շիխտայում շատ մեծ է յեղել — թերթետիկ քանակի դիմաց վերցվում ե 3 անգամ ավելի: Առաջին փորձի արդյունքն այն ե, վոր ոքսիդացման տոկոսը բավականին ցածր է: Յերկրորդ և յերրորդ փորձերի ժամանակ ոքսիդացման տոկոսն աչքի ընկնող չափով մեծանում է, իսկ չորրորդ փորձի ժամանակ ոք-սիդացման տոկոսը նորից ընկնում է: Այս փորձերը ցույց են տալիս, վոր իրոք շիկացման ժամանակ սողայի վորոշ մասը ծախսվում է սիլիկատներ, ալումինատներ գոյացնելու համար: Յերբ սողայի քանակը հավասար է թերթետիկ քանակին, ոքսիդացման տոկոսը շատ փոքր է ինում, այն ե՝ 61,9 %: Ինչպես փորձերը ցույց են տալիս, գոյացած CaCrO_4 -ը՝ ալումինատները, սիլիկատները, ֆերիտները, բարձր ջերմաստիճանում տարրալուծվելով ռեակցիայի մեջ են մտնում սողայի հետ՝ գոյացնելով ջրում լավ լուծվող նատրիումմոնոքրոմատ: Վորպեսպի ոքսիդացման տոկոսը բարձր լինի, այդ դեպքում անհրաժեշտ է հարուստ հանքերի համար ավելի քիչ սողա վերցնել, քան աղքատ հանքերի համար: Ընդհանրապես կարելի յե ձեւկերպել հնտեյալ կերպ՝ սողայի քանակը պակասեցնելու հետ միասին պակասում ե նաև ոքսիդացման տոկոսը:

Խառնուրդների ազդեցությունն ոքսիդացման պրոցեսի վրա ցույց ապահու համար կատարված են մի շարք փորձեր, վորոնց տվյալները բերված են № 8 աղյուսակում: Փորձի համար վերցված ե քրոմիտի այնպիսի մանրվածք, վորն անցկացված է № 120 մաղով: Փորձի ջերմաստիճանը յեղել ե 1100°, իսկ շիկացման ժամանակամիջոցը՝ 1,5 ժամ:

Cr ₂ O ₃ -ի հանքում	%-ը	Ոքսիդացման %	Կրի և հանքի քանակների հարաբերու- թյունը	Պարակտիվա- յում գործած- ված սողայի և սողայի հա- րաբերությունը
33,1	81,5	1,0		0,6
>	86,9	>		0,8
>	91,5	>		1,0
>	92,3	>		1,2
56,3	88,0	>		0,6
>	93,5	>		0,7
>	97,7	>		1,8
>	97,8	>		1,0

Այս բոլոր ասածներից կարելի յէ անել հետեւյալ հետևող թյառները:

Կրի ազգեցուրյանը հետեւյալ ե.

1. Կրի չեղոքացնում և դատարկ հանքանյութերը, այսինքն՝ սողայի ծախսումը փոքրանում եւ

2. Դադարեցնում և շիխտայի մակերեսային հալումը և միաժամանակ ստեղծում և ծակոտկեն դրություն:

Սոգա. Շիխտայում սողայի քանակը պետք և մոտավորապես հավասար լինի թեորետիկ քանակին, սակայն վոչ ավելի, քան այդ քանակը:

ԱՐԳԱՍ ՔՐՈՄԻՏԻ ԴԵՊՈՒՏ

- Ինչքան կարելի յէ՝ քրոմիտը լավ մանրացրած պետք և լինի,
- 30—40 % Cr₂O₃ պարունակող քրոմիտի դեպքում կրի քանակը հանքի քանակի հանդեպ պետք և լինի 0,8:

Սողայի քանակը պետք և հաջախար լինի թեորետիկ քանակին:

- Շիկացած ժամանակամիջոցն այս դեպքում ավելի յիրկար պետք և լինի, քան Cr₂O₃ հարուստ հանքերի դեպքում:
- Զերծաստիճանը պետք և լինի մոտ 1200°:

ՀԱՐՈՒՍ ՔՐՈՄԻՏԻ ԴԵՊՈՒՏ

- 40—50 % Cr₂O₃ պարունակող քրոմիտի դեպքում կրի քանակը հանքի քանակի հանդեպ պետք և լինի 0,9:
- 50 % բարձր Cr₂O₃ պարունակող քրոմիտի դեպքում կրի քանակը հանքի քանակի հանդեպ պետք և լինի 1,2—1,3:
- Շիկացման ժամանակամիջոցն ավելի փոքր պետք և լինի, քան աղքատ քրոմիտի դեպքում:
- Այդպիսի քրոմիտը համարյա լրիվ ոքսիդացնելու համար ջերմաստիճանը պետք և լինի մոտ 1100°:

ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԸ ԽԱՌՆԵԼԸ

Կոպոնենտներն իրար հետ խառնելիս պետք եւ աշխատել ինչքան կարելի յեւ լավ խառնել, վորպեսզի իրար հետ ավելի լավ շփվեն, հիշելով այն, վոր քիմիական ռեակցիան տեղի յեւ ունենում այնտեղ, վորտեղ առանձին կոմպոնենտները շփվում են իրար հետ:


ՎԱՐԱՐԱՆՈՒՄ ՅԵՂԱՇ ՄԱՍՍԱՆ ԽԱՌՆԵԼԸ

Մասսայի հաստությունը վառարաններում սովորաբար 10—15 սանտիմետրի յեւ հասնում: Այդ պայմաններում թթվածինը չի կարող ավելի խորը թափանցել հետևապես ոքսիգացումը չի կարող լրիվ լինել. այդ բանի գեմն առնելու համար անհրաժեշտ ե մասսան խառնելի Խառնելու գեպօւմ ներքեսում գտնվող շերտը բարձրանում ե շատ հաճախ վերև, շիվելով թթվածնի հետ յենթարկվում ե ոքսիգացման և, բացի այս, նա անհրաժեշտ չափով շիկանում ե: Խառնելուց հետո վառարանում յեղած մասսայի մակերեսը հարթ չպետք ե լինի, այլ պետք ե լինի ալիքաձև. այս դեպքում շիման մակերեսն ողի հետ՝ ավելի մեծ ե լինում:

ԹԹՎԱԾՆԻ ՔԱՆԱԿԸ


Ոքսիգացման համար խոշոր նշանակություն ունի հնոցից գուրս յեկող գազերի մեջ գտնվող թթվածինը, վորն անմիջապես ռեակցիայի մեջ ե մտնում Cr_2O_3 ի հետ: Ինչքան շատ ե լինում հնոցից գուրս յեկող գազերի մեջ թթվածնի քանակը, նույնքան ավելի արագ ե հասնում իր վերջնական կետին՝ ռեակցիան:

Ինչպես տեսանք, շիմանայի մեջ, բացի քրոմիտից և սողայից, մազընում են նաև կիր. կրի գերը հետևյալն եւ սողան հալվում ե 800° -ում և, բացի այս, գոյացած Na_2CrO_4 -ը նույնպես հալվում ե ցածր ջերմաստիճանում, այն ե 763° : Շիմանայում յեղած կիրը ծծում ե հալված սողան և նատրիում մոնոքրոմատը. հետևանքը լինում ե այն, վոր մասսան չոր և փխրուն ե մուռւմ—մինչև շիման վերջը պահպանում և ողի թթվածնի կողմից ոքսիգանալու ընդունակությունը: Բայց այնուագենայնիվ կրի վորոշ մասը ռեակցիայի մեջ ե մտնում քրոմիտի հետ՝ գոյացնելով ջրում գժվար լուծվող CaCrO_4 :



CaCrO_4 -ի քանակը շիմանայի մեջ յերբեմն հասնում է ամբողջ Cr_2O_3 -ի քանակի $10^{\circ}/\text{o}$ -ին: Շնորհիվ այն բանի, վոր CaCrO_4 -ը շատ քիչ ե լուծվում ջրի մեջ, մասսան ջրով մշակելիս CaCrO_4 -ի մեծ մասը մնում ե ատվալի մեջ, վորով պայմանավորված ե քրոմի մեծ կորուսար:

Գերմանական մի խոշոր գործարանում, պատվող վառարանում նատ-
բուժական քրոմալիկ ստանալու համար, կրի փոխարեն վեցը են գո-
լոմիտ, դոլոմիտով աշխատելիս վառարանում CaCrO_4 -ի հետ գոյա-
նում և նաև MgCrO_4 , վորն ավելի անկայուն և և շատ հեշտությամբ
յենթարկվում և տարրալուծման.



CaCrO_4 -ի տարրալուծումն սկսվում է 930°-ից, իսկ MgCrO_4 -ը
տարրալուծվում է 580°-650°-ում:

Համաձայն № 1 դիագրամի՝ 1050° և 1160° աստիճաններում
ոքսիդացման տոկոսը դոլոմիտային շիխտայում քիչ մեծ է, քան կրային
շիխտայում 830°-ում և հատկապես 930°-ում արդեն Cr_2O_3 -ի ոքսի-
դացումը դոլոմիտային շիխտայում ավելի փոքր է, քան կրային շիխտա-
յում, ինչպես, որինակ, դոլոմիտային և կրային շիխտան 4 ժամ շի-
կացնելիս տվել ե հետեւյալ արգյունքը. 830°-ում դոլոմիտային շիխ-
տայում ոքսիդացման տոկոսը յեղել է 60 %, 930°-ում ոքսիդացման
տոկոսը դոլոմիտային շիխտայում յեղել է 80 %, իսկ կրային շիխ-
տայում 930°-ում յեղել է մոտ 86,5 %. 1160°-ում պատկերը բոլորու-
մին փոխվում ե. դոլոմիտային շիխտայում ոքսիդացումը մի ժամում
յեղել է 99,92 %, իսկ կրային շիխտայում 96,98 %. Այսպիսով մենք
տեսնում ենք, վոր ոքսիդացման ռեակցիայի արագության մեջ մենք
չենք շահի, յեթե զործ ունենանք այնպիսի շիխտայի հետ, վորն իր
մեջ պարունակում է վոչ թե կիր, այլ դոլոմիտ. Մյուս կողմից՝ պրոֆ.
Յուշեղիչի բաղմաթիվ փորձերը ցույց են տալիս, վոր դոլոմիտային
շիխտայի դեպքում ջրում լուծվող քրոմիտներն իրենց քանակով ավելի
շատ են, քան կրային շիխտայի դեպքում, հետեւապես քրոմի կորուսաը
դոլոմիտային շիխտայում ավելի փոքր է, քան կրային շիխտայում:
Ինչպես տեսանք, այս հետեւանք և այն բանի, վոր բարձր ջերմաստիճա-
նում CaCrO_4 -ն ավելի կայուն և քան MgCrO_4 -ը: Այս և պատ-
ճառը, վոր յերբ շիխտայի մեջ կրի փոխարեն դոլոմիտ ենք մտցնում,
ավելի քիչ քանակի CaCrO_4 և ստացվում, վորը համեմատաբար դժվար
և լուծվում ջրի մեջ. տարբեր ջերմաստիճաններում ջրի մեջ CaCrO_4 -ը
լուծվում և հետեւյալ տոկոսային հարաբերությամբ.

0°-ում 4,31 %

50°-ում 1,11 %

20°-ում 2,23 %

70°-ում 0,80 %

30°-ում 1,92 %

100°-ում 0,42 %

Ինչ վերաբերում է MgCrO_4 -ին, այն համարյա թե բոլորովին չի
գտնվում շիկացած մասսայի մեջ, վորովհետև շիկացման ժամանակ
բարձր ջերմաստիճանում MgCrO_4 -ը հեշտությամբ տարրալուծվում է,
Դոլոմիտային շիխտան հետեւյալ առավելություններն ունի. 1) Մասսան

մակերեսային հալում չի տալիս. 2) Գոյանում եւ համեմատաբար ավելի քիչ քանակի ջրում դժվար լուծվող CaCrO_4 , հետևապես քրումի կորուստն ավելի քիչ եւ լինում:

ՔՐՈՄԻԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

ՔՐՈՄԻՏԾԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ

Ցեթե հանքից դուրս բերված քրոմիտն աղքատ եւ անհրաժեշտ ենախորոք յենթարկել նախնական մշակման—այդպիսով հարստացնել. Հարստացման հիմնական նպատակն եւ քրոմային յերկաթից անջատել գատարկ հանքանյութերը. հեռացնելով գատարկ հանքանյութերը՝ հիմնական նյութի մեջ մեծանում եւ քրոմային յերկաթի տոկոսը:


Քրոմային յերկաթը հարստացնում են հետևյալ կերպ. աղքատ քրոմիտի կտորները նախ մանրացնում են քարկոտը բլեկ սիստեմի մեջնայով, վորից հետո՝ գնդավոր աղացով, հատիկների մեծությունը հասցնելով ավազի հատիկների մեծության: Մանրացրած կտորները բլեկ սիստեմի քարկոտը չից թափվում են գնդավոր աղացից մեջ, վորակ մանում եւ նաև ջրի հոսանք, Գնդավոր աղացից դուրս յեկող քրոմիտի մանր կտորները լցվում են կոնցենտրատոր կոչվող սեղանի վրա: Այս սեղանը ներկայացնում եւ թեք հարթություն, վորի վրա տեղի յեւ ունենում քրոմիտի հարստացումը: Սեղանի աշխատանքի պրինցիպը հետեւյան եւմանրացած քրոմիտն այստեղ բաժանվում է յերկու շերտի. ներքենում նստում եւ ծանր քրոմիտը, զորին կոնցենտրատ անունն են տալիս, իսկ վերենում նստում են ավելի թեթև դատարկ հանքանյութերը, վորոնք անվանվում են պօչ: Եերտավորումը կատարվում է սեղանի մասնակի տատանման շնորհիվ: Ջրի հոսանքը թեթև կտորները տանում եւ ավելի հեռու, իսկ ծանր կտորները՝ համեմատաբար մոտիկ, այսպիսի հարստացման դեպքում ստացվում եւ մի քանի կոնցենտրատ: Այդ յեղանակով հարստացնում են այնպիսի քրոմիտ, վորի մեջ Cr_2O_3 -ի տոկոսը 35%-ից ավելի ցածր եւ ստացված կոնցենտրատները պարունակում են 40%—50% Cr_2O_3 :

ՔՐՈՄԻՏԾԻ ԶՈՐԱՑՈՒՄԸ

Քրոմիտն անհրաժեշտ է չորացնել հատկապես այն նկատառումով, վոր հետաձայում մանրացման պրոցեսն ավելի հաջող ընթանա: Նախական չորացման յենթարկում են այնպիսի քրոմիտ, վորի մեջ խոնացությունը հասնում է 5—10%-ի (հանքից ստացված քրոմիտ, վորի մեջ Cr_2O_3 -ի տոկոսը 35%-ից ավելի ցածր եւ ստացված կոնցենտրատը պարունակում են 8—10% խոնացություն):

Ուրալի նոր գործարանի չորացման բաժնում դրված և Հումբոլտի ֆիրմի մեխանիզացիայի յենթարկված պլիտավոր չորանոց (տես նկ. 2):

Չորանոցի յերկարությունը 14 մետր և, լայնությունը 2,6 մետր-տաքացվում և ներքեւից՝ հատուկ հնոցից դուրս յեկող տաք գաղերով։ Քրոմիտն առաջ շարժելու և միաժամանակ խառնելու համար կա հատուկ հարմարություն։ Չորանոցի արտադրողականությունը մեկ ժամում հասնում է 2-3 տոննի։ Նման չորանոցում չորացնելուց հետո քրոմիտը պարունակում է 1% խոնավություն։ վառելանյութ (քարա-



նկ. 2.


ծուխ) ծախսվում է (10% խոնավության դեպում) ամբողջ արտադրանքի հինգ տոկոսի չափով։ Պահստանից քրոմիտը չորանոցի մոտ են բերում հատուկ վագոնետների ոգնությամբ, ապա բաներով լցնում են չորանոցի վրա։ Քրոմիտը և տաք գաղերը շարժվում են միևնույն ուղղությամբ։ Չորանոցի մյուս ծայրից չորացած քրոմիտը լցվում է եթեղամտորի մեջ, վորը բարձրացնելով նյութը՝ լցնում և բռնկերի մեջ, իսկ յեթե կտորները բավականին մեծ են, նախքան ելաւտորի մեջ լցվելը՝ քրոմիտը լցվում է շարժվող սողովատյա ճաղերի վրա, վլուաեղ մանր կտորները ճաղով անցնում և լցվում են ելեատորի մեջ, իսկ ավելի մեծ կտորներն անցնելով թիեկ սիստեմի քարկոտրիչի միջով։

մանրանում են 30 մմ մեծություն ունեցող կտորների չափ, վորունույն պես նույն ելեատորի ոգնությամբ լցվում է քրոմիտի համար պատրաստված բունկերի մեջ:

ՀՈՒՄՈՒՅԹԻ ՄԱՆՐԱՑՈՒՄԸ

ՔՐՈՄԻՏԻ ՄԱՆՐԱՑՈՒՄԸ


Ոքոիդացման պրոցեսը վառարանում հաջող ընթանալու համար անհրաժեշտ է քրոմային յերկաթը հնարավոր չափով լավ մանրացնել Զոր քրոմիտը նախ մանրացնում են Բլեկ սիստեմի բարկուտքի (կամենօդրօնալէկ) մեքենայով:




Նկ. 3. Քարկոտրիչ Բլեկի արտաքին տեսքը

Քրոմիտի կտորները լցնում են շարժվող ճաղերի վրա. 30 միլիմետրից փոքր արամագիծ ունեցող կտորները, շարժվող ցանցի միջից անցնելով, լցվում են ելեատորի մեջ, իսկ ավելի մեծ արամագիծ ունեցող կտորները, լցվելով քարկոտրիչ Բլեկի մեջ, մանրանում են 30 միլիմետր արամագիծ ունեցող կտորների չափ, վորից հետո լցվում են ելեատորի մեջ:

Բլեկ սիստեմի քարկոտրիչը հետեւյալ կազմությունն ունի: Քարկոտրիչում նյութը մանրացվում է ակսու ունեցող յերկու ծնոտների մեջ. այս ծնոտներն իրար նկատմամբ վորոշ անկյան տակ են դասավորված. ծնոտներից մեկն անշարժ է, իսկ մյուսը՝ շարժական: Շարժական ծնոտը հատուկ սալիք (պլիտա) ողնությամբ միացած է շարժաթիւ (շատուն) հետ, վորն եքսցենտրիկ կերպով նստած է թափանվի առանցքի վրա (տես նկ. 3, 4 և 5):




Ալ. 4. Գազգուտիչ Բէկին կորպածքը



Թափանվի առանցքի վրա եքսցենտրիկ կերպով նստած շարժաթերթ շարժվելով՝ շարժում և նաև շարժվող սալը, հետևապես և նրա վրա ամրացրած ծնոտը, այնպես վոր շարժվող ծնոտը մեկ մոտենում և և մեկ հեռանում և անշարժ ծնոտից Քրոմիտի կտորները լցնում են վերևի անցքից. շարժվող և անշարժ ծնոտների մեջ այդ կտորները մանրանում են և ներքել անցքով դուրս են գալիս թեք ճուի (ժելոր) ոգնությամբ և լցվում ել եկատորի մեջ.

Քարկոտրիչ թեկը կազմված ե՝ չուզունյա պատյանից, առանցքի վրա նստած և յերկու փոկանիվ (2) — բանողական և պարապ (սին) ընթացքի համար, վորը պտույտ և ստանում հատուկ տրանսմիսիայի ոգնությամբ, յերկու

թափանիվ (3), վորոնք ղեկավարում հն քարկոտրիչի համաշափ շարժումը, առանցքին եքսցենտրիկ շրջանակ 4-ի ոգնությամբ միացած և շարժաթերթե—5-ը: Ներքեցից շարժաթերթ չուտունե հատուկ սալի (6) ոգնությամբ միացած և շարժվող պլիտայի (7) հետ, վորն ամրացած և առանցք 8-ին, իսկ մյուս կողմից սալ 6-ի ոգնությամբ միացած և հատուկ հարմարանքի (14) հետ, վորի նշանակությունը մասին կխոսենք ստորև: Սալ 7-ի հետ ամրացված և




Նկ. 6. Եկալատոր:

շարժվող ծնոտ 9-ը. յերկորդ ծնոտը (10) անմիջապես միացած է քարկոտրիչի պատյանի հետ: Ներքեցից շարժվող սալը միացած է զսպանակ 12-ի հետ, վորի նշանակությունը հետևյալն ե. յերբ շարժվող սալը շարժվում և առաջ, անհրաժեշտ ե, վոր նորից յետ գա. շարժվող սալը յետ և ձգում զսպանակ 12-ը. բացի այս, զսպանակը սիստեմը պահպանում է հավասարակշռության մեջ և արգելու և հանդիսանում սալ 6-ին իր անցքից դուրս գալու: Յերկու ծնոտների մեջ յեղած ներքեի անց-

քը կարելի յե վորոշ սահմանում կանոնավորել. այդ կանոնավորումը տանում են հատուկ հարմարանքի (14-ի) միջոցով, վորը գտնվում է քարկոտրիչի յետուի մասում. Այդպիսի քարկոտրիչների արտադրողականությունը մի ժամում հասնում է 2—3 տոննի, իսկ գիգանտ տեսակների արտադրողականությունը հասնում է մինչև 600 տոնն/ժամ:

Քարկոտրիչ բլեկից մանրացած քրոմիտն ելատորի ոգնությամբ (տես նկ. 6) բարձրանում են լցվում բունկերի մեջ:

Ելատորը կազմված է մի շարք շերեփներից (կովշ, գուշ) (1), վորոնք վորոշ հեռավորության վրա ամրացված են յերկու անվերջ շղթայի (2) հետ, այս շղթաները վերևից ու ներքեւից հենված են 3 և



Նկ. 7. Գնդավոր աղացի արտաքին տեսքը:


4 առամնավոր անիմսերի վրա. Ելատորն իր շարժումն ստանում է վերևի ատամնափոր անվից, իսկ այս ել հատուկ տրանսմիսիայի ոգնությամբ շարժումն ստանում է ելեկտրական մոտորից: Կան ելատորներ, վորտեղ շերեփները միացված են վրչ թի շղթայի, այլ անվերջ ժապավենի:

Բունկերից քրոմիտն ափսեյած մատուցողի ոգնությամբ լցվում են գնդավոր աղացի մեջ կամ յերեխն ել վագկանի (բեզուն) մեջ. այս տեղ քրոմիտը յենթարկվում է վերջնական մանրացման:

Գնդավոր աղացը ներկայացնում է (տես նկ. 7) հորիզոնական առանցքի վրա պտտվող գլան (առանցքը չի անցնում գլանի կենտրոնով), վորի մեջ լցված են տարբեր մեծություն ունեցող հատուկ պողպատից

(ժարդանեցային պողպատ կամ քրոմային պողպատ) պատրաստված գնդերը Գնդերի տրամադրման 5 — 10 սանտիմետր եւ, զլանը ներսից ծածկված եւ հատուկ պողպատից պատրաստած սալերով (մաշվելիս այդ սալերը կարելի յե հեշտությամբ փոխել). զլանը բաժանվում եւ յերկու մասի. յուրաքանչյուր մասն ունի ցանց, առաջին բաժնի ցանցի ծակութիներն ավելի մեծ են, քան յերկրորդ բաժնի ցանցի ծակութիները. Տարբեր բաժնիներ լցնում են տարբեր մածությամբ գնդեր. առաջին մասը լցնում են մեծ գնդեր, իսկ յերկրորդ մասը՝ ավելի փոքր գնդեր Գնդավոր աղացը շատ արագ եւ պտըտվում և գնդերի հարվածների շնորհիվ քրոմիտը մանրանում եւ Քրոմպիտի արտադրության մեջ զորձածվող Հումբուլտի սիստեմի աղացի յերկարությունը 6 մետր եւ, տրամադրմանը՝ 1,7 մետր, կշիռը՝ 106,4 տոնն. աղացի մեջ յեղած քրոմիտի կշիռը 10 տոնն եւ Աղացը պտտվում եւ ատամնավոր անիվսերի ոգնությամբ. ծախսվում եւ 220 ձիառվ. պտույտների թիվը մեկ ըուպերում հասնում եւ 23-ի:

Գնդավոր աղացից մանրացրած քրոմիտն ելեատորի ոգնությամբ բարձրանալով լցվում եւ սեպարատորի մեջ, վորտեղ տեղի յե ունենում ողային մաղում. ստացվում եւ այնպիսի մաղվածք, վորն անցնում եւ այնպիսի մաղով, վորի 1 սմ² վրա կա 4900 անցք, իսկ ավելի մեծ կտորները (մոտ 10 — 12%) հառաւուկ խողովակի ոգնությամբ յետ




Նկ. 8. Սեպարատոր.

են գառնում գնդավոր աղացը՝ վերստին մանրանալու համար:

Ողային սեպարատորը ներկայացնում եւ (տես նկ. 8) արտաքին բունկեր A , վորի ներքեւի մասը կոնաձե եւ, այս բունկերի ներսում գտնվում եւ յերկորդ B բունկերը: Քրոմիտը սեպարատորն եւ մածության հատուկ ձագարի ոգնությամբ. սեպարատորի մեջ ողի հոսանք ստեղծվում եւ P պրոպելլերի ոգնությամբ, վորը հատուկ սեխանիզմի միջոցով եւ շարժում ստանում. պրոպելլերը մեկ ըուպերում կատարում եւ 240 պտույտ. Պրոպելլերի շնորհիք ստեղծված ողի հոսանքն իր հետ տանում եւ քրոմիտի ամենափոքրիկ թեթև հատիկները. կենարունախույս

ուժի շնորհիվ փոշու հատիկները ձգվում են Ա բունկերի պատե ըին վրաեղից աստիճանաբար իշնում են ներքեւ և Կ անցքով դուրս գալիս ու լցվում շնիկի մեջ, վերջինս ել մանրացրած քրոմիտը տանում լցնում ե քրոմիտի բունկերի մեջ: Ցանկացած չափով փոշիացած քրոմիտը, լինելով ավելի ծանր, լցվում ե Բ բունկերի ներքեւ մասը և է անցքից դուրս գալով՝ նորից յետ ե դառնում զնդավոր աղացը՝ վերստին մանրանալու համար: Գնդավոր աղացի արտադրողականությունը մեկ ժամու 3—3,5 տոնն է:

Գնդավոր աղացը կարելի յի փոխարինել վազկանով (տես նկ. 9) առանցքի վրա նստած և ա հաղորդիչ փոկանիվը, վորը շարժման մեջ և գնում մեկ շարք եւ շատամեավոր անիմսերը, իսկ վերջիններս ելուղղահայաց առանցքի ողնությամբ շարժման մեջ են զնում յերկու չուղունեանը անիմսերը և (վազկանները). վերջիններս կատարում են շրջանաձև շարժում. անցնելով հատակին գտնվող քրոմիտի վրայով՝ մանրացնում են այն. վազկանն արտաքուստ ծածկված և յերկաթյա պատյանով, վորն ունի անցք քրոմիտը լցնելու համար: Մանրացած քրոմիտը վազկանի հատակում գտնվող հատուկ անցքից, վորը ծածկված



Նկ. 9. Բեգուն.

և ցանցով, իջնում ե ներքեւ և ելեատորի ողնությամբ բարձրանում ու լցվում ե սեպարատորը կամ գլանաձև պտտվող մաղը: Գլանաձև մաղն ունի յերկու ցանց. Ներսի ցանցի անցքերը խոշոր են, և ցանցը պատրաստված է յերկաթյոց. արտաքին ցանցի անցքերն ավելի մանր են. այս ցանցը պատրաստված է պղնձից կամ բրոնզից: Մանրվածքն անցնելով արտաքին ցանցով՝ հավաքվում է ընդունիչի մեջ, այսուղից ել ելեատորի ողնությամբ բարձրանում և լցվում քրոմիտի բունկերի մեջ, իսկ այն կտորները, վշրոնք խոշոր են և արտաքին ցանցով չեն անցել, հատուկ խողովակի ողնությամբ յետ են դառնում և լցվում վազկանի մեջ՝ վերստին մանրանալու համար: Վազկանի որական արտադրանքը 6—6,5 տոնն է:

ԴՈՂՈՄԻՏԻ ԿԱՄ ԿՐԻ ՄԱՆՐԱՑՈՒՄԸ

Դոլոմիտի կամ կրի մանրացման մեխանիզմը մնում է նույնը, ինչ վոր քրոմիտի գեպքումն եր, միայն այն տարբերությամբ, վոր այս նյութերն անհրաժեշտ չեն մանրացնել այն ձևով, ինչպես քրոմիտն են մանրացնում, հետևապես սեպարատորն իր նշանակությունն այստեղ կորցնում են: Գնդավոր աղացից զոլոմիտը կամ կիրն ելատորի ոգնությամբ բարձրանում և լցվում են համապատասխան բօւնկերների մեջ:

ՍՈԴԱՅԻ ՄԱՆՐԱՑՈՒՄԸ

Սոդան արտադրություն ե գալիս փոշիացած վիճակով, հատուկ պարկերի մեջ. որի խոնավության ազդեցությամբ սոդայի վորոշ մասը վիր և ածվում զնդիկների. այս և պատճառը, վոր սոդան, նախ քան շիխայի մեջ մտցնելը, անհրաժեշտ և մանրացնելը: Սոդան մանրացնում են բառնցքավոր աղացում: Մանրացրած սոդան ելեատորի ոգնությամբ բարձրանում ու լցվում է սոդայի բունկերը: Այսպիսով չորս բունկերների մեջ առանձին-առանձին կունենանք՝ քրոմիտ, զոլոմիտ կամ կիր, սոդա և արտադրության փոշին կամ արտադրության մատչորդը (ատմալը):

ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՄԸ

Մեխանիզացիայի չենթարկված գործարաններում, ինչպես նաև ին ժամանակներում, կոմպոնենտներն իրար հետ խառնում են ձևով, բաների ոգնությամբ: Այդ անում են հետեւյալ ձևով. հասարակ ձեռքով վերցնում են վրոշ քանակով քրոմիտ, կիր, սոդա և ատմալ, հարթ հատակի վրա նախ փոռում են սոդան, ապա կիրը, հետո ատմալը, իսկ ամենից վերև՝ քրոմիտը. այսպիսով պատրաստում են մի կույտ. այդ կույտը բաների ոգնությամբ մի տեղից մյուսին են աեզափոխում, և այդ ժամանակ կոմպոնենտները խառնվում են իրար հետ. այս պրոցեսը կատարուե են 3—4 անգամ. ստացվում ե համասեռ զանգված. այդ համասեռ մասսան փայտե խարակների ոգնությամբ տեղափոխում են և լցնում վառարանի վերևը դրված ձևոդարը, վորտելից և լցնում վառարանը: Այս կերպ խառնելն ունի հետեւյալ բացասական կողմերը. 1) խառնելը թանգ և նստում, 2) ծանր բանդորական աշխատանք և կատարվում, ինչպես նաև հակառակողապահական պայմաններ են առաջնում, 3) խառնումը վատորակ և լինում, և այդ պատճառով վառարանում ոփսիդացման տոկոսը ցածր և լինում:

Նորագույն տեխնիկայով կառուցված գործարաններում խառնելու պրոցեսը մեքենայացված է, քրոմիտի, զոլոմիտի կամ կբէ, սոդայի և

փողու կտած առվալին բունկերների տակ դրված և ավտոմատ կշեռք-սովորաբար յուրաքանչյուր անգամ այդ կշեռքը կշռում և (այս ալյալ-ները զերցված են Ուրալի նոր գործարանից)՝

Քրոմիտ 30—45 կգ,

Դոլմիտ 50—75 կգ,

Սուդա 20—30 կգ,

Փոշի 15—20 կգ,

Յուրաքանչյուր այսպիսի ավտոմատ կշեռք մի ժամում կշռում է 100 անգամ, կշեռքների ընդհանուր արտադրանքը 8 ժամում 60 տոնն շինուած յի:


Կողմած նյութերը թափվում են աջ և ձախ պտտվող շնիկի մեջ-նյութերն այստեղ վորոշ չափով խառնվում են. շնիկի մեջտեղը գտնվող ճողի ոգնությամբ նյութերը լցվում են կրկնակի շնիկի մեջ (շնիկն ունի յերկու առանցք, վորից մեկը պտտվում է աջ, իսկ մյուսը՝ ձախ): Նյութերը կրկնակի շնիկի մեջ լավ խառնվում են և միաժամանակ առաջ են շարժվում. արդեն պատրաստի շինուան լցվում ե եկատորի մեջ, վորը վերջինս բարձրացնելով լցնում է շինուանի համար պատրաստված բունկերի մեջ: Բունկերի տակ հարմարեցված և ափսեյաձե մատուցող, վորը շինուան տրանսպորտիորի ոգնությամբ լցնում ե եկատորի մեջ, իսկ այս վերջինս ել շինուան բարձրացնելով լցնում է վառարանի վերեւում դրված բունկերի մեջ, իսկ այստեղից ել ավտոմատ կշեռքի ոգնությամբ շինուան լցնում են վառարանը:


Նկ. 10-ը ներկայացնում է Ուրալի քրոմիտի նոր գործարանի մանրացման ցեխի սքեման:

(4) վագոններ լցված քրոմիտով կամ դոլմիտով, վագոններից քրոմիտը կամ դոլմիտը լցնում են յերկաթյա ցանցի (5) վրա, վորը վորոշ մեծության կտորները բաց ե թողնում, իսկ ավելի մեծ կտորները ձեռքի մուրճով կտորում են: Նյութն այստեղից լցվում է շարժվող ցանցի վրա (6), վորտեղ մեծ կտորները մանրերից ջոկվում են: 30 միլիմետրեց փոքր տրամագիծ ունեցող կտորները ցանցից անցնելով՝ լցվում են եկատոր 8-ի մեջ, իսկ զրանից մեծ կտորները քարկութիւն բակի մեջ անցնելով մանրանում են և ապա լցվում եկատոր 8-ի մեջ, վորն իր հերթին նյութը բարձրացնելով լցնում է բունկեր 9-ի մեջ (յերկու այսպիսի բունկեր ե լինում—մեկը քրոմիտի, իսկ մյուսը՝ դոլմիտի համար). այստեղից նյութը լցվում է գնդափոր աղաց 12-ի մեջ՝ սնուցիչ (ուտառելի) 10-ի ոգնությամբ: Մանրացրած քրոմիտը տրանսպարտիոր 13-ի ոգնությամբ լցվում է եկատոր 14-ի մեջ, իսկ այստեղից եկատորաբառոր 15-ի մեջ. մեծ կտորները մանր կտորներից ջոկելու համար մանր կտորները տրանսպարտիոր 16-ի ոգնությամբ լցվում են քրոմիտի բունկեր 17-ի մեջ, ավելի մեծ մասնիկները խողովակ 11-ի ոգ-

5

Рис.
42а






Նությամբ նորից յետ են դառնում գնդավոր աղացի մեջ, Դոլոմիտն առանց սեպարատորի մեջ անցնելու 14Ժ եկատորի ոգնությամբ լցվում ե բունկեր 18-ի մեջ, սողան բունչքավոր աղացում (32) մանրանալուց հետո բարձրանում և լցվում ե սողայի բունկեր 20-ի մեջ, իսկ փոշին, վորը հավաքվում ե արտադրության առանձին մասերից, լցվում ե բունկեր 19-ի մեջ. 21 ավտոմատ կշեռք, 22 ձախ և աջ ընթացքով շնիկ, 23 խառնող կրկնակի շնիկ, պատրաստի շիխտան ելեվատոր 24-ի ոգնությամբ բարձրանում և լցվում ե 2 բունկեր 25 և 26 ի մեջ, 27 ափսեյաձև մատուցող, տրանսպարտիոր 28-ի ոգնությամբ լցվում ե եկատոր 29-ի մեջ, իսկ այս վերջինս ել քրոմիտը կամ դոլոմիտը բարձրացնելով լցնում ե բունկեր 30-ի մեջ, վորը գրված և շիկացնող պառարտնի վերելում:

ՇԻԽՏԱ ԿԱԶՄԵԼԸ

Կոմպոնենտների քանակը շիխտայի մեջ հաշվում են հետեւյալ ձևով.



896 մաս 100%-անի քրոմիտի կամ 608 մաս Cr_2O_3 -ի համար անհրաժեշտ և 848 մաս 100%-անի սողաւ թեթև հանկը պարունակում է 40% Cr_2O_3 , իսկ սողան 95% Na_2O_3 , հետևապես ծախսված նյութերի քանակը կարող ենք հաշվել՝

100 կշռամաս քրոմիտի մեջ կա 40 կշռամաս Cr_2O_3

$X \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad 608 \quad \rightarrow \quad \rightarrow$

$$X = \frac{100 \cdot 608}{40} = 1520 \text{ կշռամաս քրոմիտ:}$$

100 կշռամաս սողայի մեջ կա 95 կշռամաս Na_2CO_3

$X \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad 848 \quad \rightarrow \quad \rightarrow$

$$X = \frac{100 \cdot 848}{95} = 892,6 \text{ կշռամաս սողաւ:}$$

Այսուեղից 1000 կիլոգրամ 40% Cr_2O_3 պարունակող քրոմիտի համար անհրաժեշտ ե՝

1520 կգ 40%-անի քրոմիտի համար՝ 892,6 կգ 95%-անի սողաւ
1000 → → → → → → → X →

$$X = \frac{892,6 \cdot 1000}{1520} = 587,2 \text{ կիլոգրամ սողաւ:}$$

Նյութական բարանսը հաշվում են հետևյալ ձևով.

Արինակ՝ մեկ տոնն 68% CrO₃ նատրումական քրոմպիկ ստանդարտ համար, յերբ վառարանում ոքսիդացումը՝ 80% եւ և գործածվող քրոմիտը պարունակում ե 40% Cr₂O₃, այդ դեպքում անհրաժեշտ է՝

Ք Ր Ո Մ Ւ Տ Տ

$$0,68 \cdot 1,31 = X \cdot 0,40 \frac{\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}{\text{Cr}_2\text{O}_3} \cdot 0,8$$

0,68—քրոմպիկի մեջ CrO₃-ի տոկոսը:

131—փոխանցման գործակիցը, այսինքն 1 կգ CrO₃-ը համապատասխանում ե 1,31 կգ Na₂Cr₂O₇-ին:

X—քրոմիտի այն քանակը, զորն անհրաժեշտ ե մեկ տոնն քրոմպիկ ստանդարտ համար:

0,4—քրոմիտի մեջ Cr₂O₃-ի տոկոսը:

Na₂Cr₂O₇—մոլեկուլային կշիռը հավասար է 262:

Cr₂O₃—մոլեկուլային կշիռը հավասար է 152:

0,8—օքսիդացման տոկոսը —


$$0,68 \cdot 1,31 = X \cdot 0,40 \frac{262}{152} \cdot 0,8$$

$$X = \frac{0,68 \cdot 1,31 \cdot 152}{0,40 \cdot 262 \cdot 0,8} = 1,615 \text{ կիլոգրամ}$$

Մեկ տոնն 68% CrO₃ պարունակող քրոմպիկ ստանդարտ համար անհրաժեշտ է 1615 կիլոգրամ 40% Cr₂O₃ պարունակող քրոմիտ:

Ս Ո Գ Ա

Սողայի քանակը հաշվում են ըստ հետևյալ ռեակցիոնի:



Ընդունենք, զոր գործածվող սողան պարունակում է 96% Na₂CO₃. Այդ դեպքում մեկ տոնն քրոմպիկ ստանդարտ համար անհրաժեշտ է

$$X = \frac{1615 \cdot 0,4 \cdot 8 \cdot 106}{4 \cdot 152 \cdot 0,96} = 939 \text{ կիլոգրամ սողան:}$$

Սողայի քանակը շիխտայի մեջ մինչև այժմ վերջնականացնեն չեն գործադ: Յերկու իրար հակառակ հայացք կա.—հայացքներից մեկի կողմանակիցները սողայի քանակը վերցնում են թերեատիկ քանակին հավասար, այն ե 1 կրումաս Cr₂O₃-ին՝ 1,39 կրումաս սողան, և յերբեմն

Ել վերցնում են թեորետիկ քանակից 3—5% ավելի: Մյուս հայացքի կողմանիցները սոդայի քանակը շինափառ մեջ վերցնում են թեորետիկ քանակից 5—10%-ով պակաս: Առաջին հայացքի կողմանիցները բացարձում են հետևյալ կերպ: վոր սոդան քիչ լինելու գեպքում Cr_2O_3 -ի մի մասը մնում է առանց փոփոխման, հետևապես տեղի յե ունենում քրոմի կորուստ: Եերկրորդ հայացքի կողմանակիցները հետևյալ կերպ են հիմնավորում իրենց ասածը. յերբ արտազրության մեջ գործած վող քրոմիտն աղքատ ե, այսինքն՝ պարունակում ե բավականին մեծ տոկոս ալումինիում ոքսիդ և սիլիցիտումդիոքսիդ, շիկացման ժամանակ գոյանում ե ջրում լուծվող նստրիտումալումինատ և նատրիում սիլիկատ, վորոնք կեղտոտում են լուծույթը, վորը բավականին արգելք ե հանդիսանում հաջորդ պլրոցեսների ժամանակ, Մեր պայմաններում, յերբ ոզագործում ենք աղքատ քրոմիտ, ձեռնոտու յե յերկրորդ վարիանտը, այն ե սոդայի քանակը պետք ե վերցնել թեորետիկ քանակից պակաս: Այս գեպքում քրոմի կորուստը քիչ ավելի յե լինում, բայց լուծվող ալումինատի քանակն ավելի պակաս ե լինում, այսինքն՝ ստացված լուծույթն ավելի սաքուր ե լինում: Եեթե հաշվելու լինենք այն, վոր շիկացայում սոդայի քանակը թեորետիկ քանակից ավելի քիչ պետք լինի, այդ գեպքում կատանանք.

$$X = \frac{a \cdot 848 \cdot 100 \cdot c}{100 \cdot 608 \cdot b \cdot 100} = \frac{a \cdot 1 \cdot 395 \cdot c}{b \cdot 100} = \frac{a \cdot 0,01395 \cdot c}{b}$$

a— Cr_2O_3 -ի տոկոսը հանդիսանում:

b— Na_2CO_3 -ի տոկոսը սոդայի մեջ:

c—ըստ թեորետիկ պահանջվող սոդայի տոկոսը:

ԳՈԼՈՍԻ ԿԱՄ ԿԻՐ

Դոլոմիտի կամ կրի քանակը վորոշում են զործնականում, վորի մասին խոսք ե յեղել «Քրոմիտի այրման տեսությունը» գիրում: Սովորաբ 1 տոնն պատրաստի քրոմաֆիկի համար վերցնում են 1,6—1,7 տոնն կիր: Բայերի յեղանակով աշխատելու ժամանակ վերցնում են 2,4—2,55 տոնն դոլոմիտ:


ՈԲՍԻԴԱՑՆՈՂ ՎԱՌԱՌԱՆՆԵՐ

Cr_2O_3 -ը CrO_3 -ի վերածելու, այսինքն նատրիում-մոնոքրոմատ հատկանիւ համար կոմպոնենտների խառնուրդը հասուլ վառարանների մեջ յենթարկում են ոքսիդացնող շիկացման:

Քրոմիտի ոքսիդացման համար գոյություն ունին ինչպես ձեռքի, նույնպես և մեքենայացման յենթարկված վառարաններ: Այս վերջին

տեսակները նպատակահարմար են այն տեսակետից, վոր այստեղ Արքունի ոքսիդացումը Արքունի ավելի մեծ է, աշխատանքը վառարանի մոտ ավելի հեշտ է և ինքնարժեքն ավելի փոքր:

Զեռքի վառարանը (տես նկ. 11) ներկայացնում է բոցային վառարան, վորոտի այրման արդյունքն ուղղակի շիվում հիմնվող և ձագարի ոգնությամբ: Վառարանի հատակն ամբողջովին հարթ է և մոտավոր կերպով հատակը կարելի յէ բաժանել 4—6 հարթության (I, II, III, IV և V, ինչպես ցույց է տրված նկարում): Շիխտան հատուկ բահերի ոգնությամբ, վոր վառարանի մեջ հն մտցնում ա պատուհաններից, համաշափ փուռմ են I հարթության վրա՝ փովածքի մակերեսին տալով ալիքաձև զրություն: յերկու ժամից հետո յերկաթյա թիակների ոգնությամբ շիխտան տեղափոխում են յերկրորդ հարթության վրա, իսկ



Նկ. 11. Զեռքի վառարանի սքեման:

առաջին հարթության վրա լցնումեն նոր շիխտա, յերկու ժամ ել շիխտան ֆալով II հարթության վրա՝ տեղափոխում են յերրորդ հարթություն, իսկ առաջին հարթությունից շիխտան տեղափոխում են արդեն շիխտայից աղատված II հարթություն: շիխտայից աղատված առաջին հարթության վրա ավելացնում են և ձագարից նոր շիխտա, և այսպիսով վառարանում գտնվող մասսան յերկու ժամը մի անգամ մի հարթությունից տեղափոխում են մյուսը Շիխտան վառարանի մեջ մնում է 8—12 ժամ: Այդ ժամանակամիջոցում անհրաժեշտ է 10—15 րոպեն մի անգամ հատուկ գործիքների միջոցով խառնել վառարանում յեղած ժամանակ: մասսայի այն ժամը, վորը չեր շիվում ողի հետ, ողի հետ շիվելու հարավորություն և ստանուած Այլպես անհրաժեշտ է հաճախակի խառնել III, IV և V հարթություններում գտնվող մասսան, վորովհետև ոքսիդացման պրոցեսն զգալի չափով այս հարթությունների վրա յէ տեղի ունենում II և III հարթություններում յեղած ժամանակ կարելի յէ խառնել 20—30 րոպեն մի անգամ: Մասսան առաջ շարժվելու, ինչպես նաև մասսան խառնելու ժամանակ, պետք է բոց անել 1—2 պատու-

հան, հակառակ դեպքում շառ շուտ կիջնի վառարանի ջերմաստիճանը իսկ վերջինս վերականգնելու համար հարկավոր և բավականին մեծ աշխատանք և յերկար ժամանակամիջոց:

Արդեն պատրաստի շիկացած մասսան V հարթության մոտ գտնվող պատուհանից դուրս են հանում ու լցնում յերկաթյա, ձեռքի փոքրիկ հողմակների (ձեռնասայլակ) մեջ և տեղափոխում ըիքրոմատի բաժինը:




Վառարանի ձախ մասում (ինչպես ցույց ե տված նկարում)՝ գտնը վում ե A հնոցը, վորտեղ չուզունե ճաղերի վրա քարածուխ և այր- գում: Վառարանը կարելի յե տաքացնել նաև հեղուկ ու գազային վառե-



Նկ. 12. Յերևանի քործարանի վառարանի արտաքին տեսքը:
Բանվորները խառնում են վառարանում գտնվող մասսան:

լանյութով: Վառելանյութի այրման արդյունքը շարժվում և ձախից պեղի աջ, իսկ շիխտան շարժվում և աջից ձախ: Այդպիսի վառարան- ների և հարթության վրա ջերմաստիճանը հասնում է $700^{\circ}-800^{\circ}$, իսկ V հարթության վրա ջերմաստիճանը հասնում է $1100^{\circ}-1160^{\circ}$ -ի: Այդ- պիսի վառարանի մեջ յուրաքանչյուր անգամ լցնում են $750-800$ կիլոգրամ շիխտա: Վառարանների ներքին հրենդղեմ ծեփվածքը (ֆյու- տերօսկա) պատրաստում են հարկայուն շամոդ աղյուսից, իսկ արտա- քին ծեփվածքը՝ հասարակ կարմիր աղյուսից: Վառարանի յերկա- բությունը $10-12$ մետր և, լայնությունը՝ $2-2,5$ մետր, հատակի

Նկ. 19. Թիեզրկանամաս ունիցող չեղալու պատճեններ



մակերեսը՝ 20—30 քառակուսի մետր. կամարի բարձրությունը վառարանի հատակից 0,8—1,2 մետր է: Այս վառարանների որպական արտադրանքը հասնում է 1,2—1,5 տոնն պատրաստի քրոմպիլիկ:


Ենթակա գործ են ածումձեռքի վառարան, վորն ունի ուեզեներատոր Այսպիսի վառարան ներկայացնում է նկ. 13-ը: Վառարանը յերկու կողմում ունի A և B կամերներ, վորոնց ներսում վորոշ դասավորությամբ շարում են աղյուսներ: Այս կամերներն անվանում են ուղիներատորներ: Վառարանի յերկու ծայրումն ել գտնվում են C և D հնոցներ: Ենթագրենք, թե աշխատում է C հնոցը, C հնոցից գուրք յեկած այրման արդյունքը, շինով շինայի հետ, մտնում է A ուղիներատորի մեջ, վորտեղ տաքացնում է աղյուսները: Այրման արդյունքը A ուղիներատորից գուրք գալով, F և g կանալով անցնելով, ծինելույթից դուրս ե գալիս: Վորոշ ժամանակից հետո (սովորաբար 40—50 րոպե) դադարեցնում են այրումը C հնոցում և սկսում են այրման պրոցես D հնոցում: Նույն ժամանակամիջոցում i կափույրը շուռ են տալիս 180°, և ստացվում է այնպիսի մի զրություն, վորի ժամանակ F խուզակը փակվում է, իսկ L խուզակը բացվում. այդ ժամանակ K և F խուզակով A ուղիներատորի մեջ մտնում է ողը, վորը բավական տաքանալով մտնում է ձ հնոցը այրման արդյունքը մտնելով B ուղիներատորը, տաքացնելով աղյուսները, դուրս են գալիս l և g խուզակով, մտնում է ծինելույթ. այսպես անվերջ, 40—50 րոպեն մի անգամ, փոխում են այրումը հնոցներում, վորի հետևանքով փոխում ե այրման արդյունքի շարժման ուղղությունը: Այդպիսի վառարանները c և d հնոցի փոխարեն կարող են ունենալ մի ընդհանուր հնոց՝ գեներատոր, վորտեղից ստացված գազը, ինչպես նաև ողը, նախորոք տաքանալով ուղիներատորների մեջ, մտնում են վառարան, և այստեղ կատարվում է գազերի այրումը: 40—50 րոպեն մի անգամ փոխում են գազի և ողի շարժման ուղղությունը, հետևապես փոխվում են այրման արդյունքի ուղղությունը այնպես, ինչպես նկարագրված է վերևում:

Ենթակա այն բանից, վոր վերը նկարագրված վառարաններում աշխատանքը շատ գեվար է, ինչպես նաև հակասությապահական, այժմ քրոմիտն այրում են մեքենայացված յեղանակով պատվող վառարաններում:


ՊՏՏՎՈՂ ԱՓՍԵՑԱԶԵՎ ՎԱՌԱՐԱՆ

Նկ. 14-ը և 15-ը ներկայացնում են պատվող ափսեյաձե վառարան: Այս վառարանը տաքացվում է գեներատորային գազով. վառարանն ունի ուղիներատորներ, վորոնք աշխատում են այնպես, ինչպես նկարագրված է ձեռքի վառարանում: Վառարանն ունի 4 ուղիներատոր.—I ուղիներատորները ծառայում են գազը տաքացնելու համար, իսկ

II.—II ռեզենտատորները տաքացնում են ողբ։ Գաղի և ողի շարժման ուղղությունը փոխում են մոտավորապես ժամը մի անգամ. Վառարանը ներկայացնում է չուկունե ափսե B, վրը ներսից ծածկված ե հրակայուն շամոթի աղյուսով։ Այս ափսեն A—C թափալուկների (քօլուկ) ոգնու-



Նկ. 14.




Նկ. 15.

Թյամբ պտուղում ե D շրջադաշին ռելսի վրայով։ Ափսեն մի ըոպեյում կատարում ե մոտ մեկ պտույտ։ արամագիծը 6 մետր ի։ Ներքեւում ափսեն ունի շրջադաշին ատամնավոր կավար (ռեյկա), վորը շղթայով միացված ե կոնտակ ատամնավոր անվի հետ։ վերջինս շարժումն ստա-

Նում ե Տ հաղորդիչից: Վորպեսզի փոշին գուրս չդա և չլցվի վառարանի շրջապատի ողը, վառարանն ունի $M-M$ ավազյա փակաղակ (Յառօր): Շիխտան լցնում են վերեկի կամարում յեղած անցքով, վորը ցույց չի տված նկարում: Ե անցքը ծառայում ե մասսան խառնելու համար: Շիկացած մասսան դուրս են հանուալ կենտրոնական N անցքով: Այդպիսի վառարանում որական Յ տոնն քրոնիտ են այլում:

8ԱՆԻ ՄԻՍՏԵՄԻ ՊՏՏՎՈՂ ԳԼԱՆԱԶԵՎ ՎԱՌԱՐԱՆ

1930 թվին Ուրալի հին գործարանում դրին յերկու հատ ծանի սիստեմի պտտվող գլանաձև վառարան (տես նկ. 16): Վառարանի յերկարությունը 20 մետր է, ներքին տրամագիծը՝ 1,7 մետր: Պաքացումը կատարվում է գեներատորային գազով: Վառարանը ներկայաց-



Նկ. 16. Ծանի վառարան:

Նում ե մի գլան, վորը ներսի կողմից ծածկված ե հրակայուն շամոթիւ պղյուսով: Վառարանի վրա ամրացված ե ատամնավոր անիվ, վորի շնորհիվ վառարանը պտտվում ե. այս ատամնավոր անիվը հաղորդականության մեջ ե մտնում մի ուժից ատամնավոր անվի հետ. վորը պառյաներ ստանալով մտորից, հաղորդում ե վառարանի վրա գոնվող ատամնավոր անվին, և վերջինս պտտեցնում ե վառարանը: Վառա-

բանը յերկու կալանդների (բանդաժ) սգնությամբ հենված ե թավա-
լուկների զրաւ Վառարանի յերկու ծայրում գտնվում ե աղյուսե կո-
մերներ, վորոնցից մեկը ներկայացնում ե այրման կամեր, իսկ մյուսը
ծառայում ե շիխտան վառարանի մեջ բեռնավորելու համար: Պատրաստ
մասսան, վառարանի այրման կամերի ներքեւ մասից գուրս դալով,
լցվում ե վագոննետի մեջ: Վառարանի որական արտադրանքը հաս-
նում է 4,5 տոնն քրոմպիկի:


ՀՈՒՄԲՈԼՏԻ ՍԻՍՏԵՄԻ ՊՏՏՎՈՂ ԴԱՅԱՋՈՒՎ ՎԱՐԱՐԱՆ

Ուրալի քրոմպիկի նոր գործարանում զրված ե յերկու հատ Հում-
բոլտի սիստեմի պատվող գլանաձև վառարան:


Շիխտան բունկերից ափսեյաձև մատուցողի ոգնությամբ լցվում ե
ժառագիտավոր արանսպարտյորի (փոխադրիչ) զրաւ, վորը տեղափո-
խելով այդ՝ լցնում ե եկվատորի մեջ. այս գերզինս ել շիխտան բարձ-
րացնելով՝ լցնուել ե վառարանի հետեւ ծայրում գտնվող ծախսվող
շիխտայի բունկեր 1-ի մեջ (տես նկ. 17): Այստեղից շիխտան լցվում
ե զնիկ 2-ի մեջ, վորը շիխտան տեղափոխելով՝ լցնում ե ավտոմատ
կշեռք 3-ի մեջ. յուրաքանչյուր անգամ ավտոմատ կշեռքը կշռում ե 25
կիլոգրամ. մի ժամում կշեռքը կշռում ե 160 անգամ: Կշռված շիխտան
լցվում ե կրկնակի խառնող շնիկ 4-ի մեջ, իսկ այս ել փակ ճոռի (յօ-
լօց) մրջոցով շիխտան լցնում ե պատվող վառարան 6-ի մեջ:

Վառարանի յերկարությունը 40 մետր ե, արտաքին տրամագիծը
2 մետր ե, իսկ ներքեն տրամագիծը՝ 1,6 մետր: Ներսից վառարանը
ծածկված ե հրակայուն շամոթի աղյուսով: Վառարանի կշիռն առանց
շիխտայի 112,15 տոնն ե: Նրա մեջ յեղած շիխտայի կշիռը հասնում ե
138 տոննի: Վառարանն ունի 6° թեքություն, մի ժամում անում ե
22 պառյութ կամ մի րոպեյում 0,365 պառյութ (վառարանը մի ժամում
կարող ե կտարել 15—60 պառյութ): Մասսան վառարանի մեջ մնում
ե 5—7 ժամ: Վառարանն որական կարող ե այրել 50—65 տոնն
շիխտա կամ 12 տոնն պատրաստի ապրանք:

Պատրաստի մասսան վառարանի մյուս ծայրից լցվում ե P կամերի
մեջ, զորի ներքեւ մասում գտնվում ե չուգունե ցանց. ցանցի դերն
այս ե, վոր թույլ չի տալիս մեծ կտորներն անցնեն ու լցվեն թաց
աղացի մեջ: Մասսան ցանցից անցնելով լցվում ե թաց աղաց 7-ի
մեջ, նույն խողովակում, վորտեղից անցնում ե 800°—9000 ջերմաս-
տիճան ունեցող շիկացած մասսան. ուղերձվուար 18-ից լցվում ե նոր
նատրիում մինոքրումատի լուծույթ, վորի մեկ լիտրում կտնվում ե 20—50
զրամ Na_2CrO_4 : Մասսան թաց աղացում, վորի մեջ լցված են պող-
պատե վնդեր, հանդչում են մանրանում ու վեր ածվում թանձը հոսող



8p



մասսայի, վորին սովորաբար շլամ անունն էն տալիս Շլամը թաց աղտցից գուրս գալով լցվում ե սատուրացիոն գլան 8-ի մեջ:

Վառարանը տաքացվում է փոշիացրած ածխով, վորը վենահիյատոր 20-ի ովնությամբ W խողովակով ածխի բունկեր 19-ից ներս ե մտնում վառարանը. այրման համար ողը վառարանն ե մտնում ածխի հետ միասին և, բացի այդ, ողը ներս ե մտնում նաև վառաշանի առջեկի



Նկ. 18. Հումբոլտի սիստեմի պատկող վառարանի արտաքին տեսքը:

մասում յեղած գոնից: Վառարանի առջևի մասում ջերմաստիճանը հասնում է 1100—1160° ի, իսկ վերջին մասում ջերմաստիճանը հասնում է 550—650° ի: Այրման արդյունքը գուրս ե գալիս վառարանի այն ծայրից, վորտեղից լցնում են շիխտան. գուրս յեկող գազերի բարձր ջերմաստիճանն ուժագործելու համար գազը նաև քան ծխնելույզի մեջ անցնելը մտնում է Հումբոլտի սիստեմի շողեկաթսա 22 ի մեջ, վորտեղից ստացված գոլորշին, վորը 5—6 տամոսֆեր ե, բիքրոմատի ցեխում ուղագործում են լուծույթները գոլորշիացնելու

համար: Գոզդի մեջ պարունակվող փոշու մի մասը հավաքվում է կաթ-սայի տակ դժուկով փոշու բռւնկերի մեջ, վորտեղից փոշին, լովելով տրանսպարտյոր 26-ի մեջ, եկվատորի ողնությամբ բարձրանում ու լցվում է փոշու բռւնկերը: Կաթսայից գուրս յեկող գազերը, վորի ջերմաստիճանը հասնում է 250—300°, մտնում են եկեկտրոֆիլոր (կուրգի սխտեմի) 23-ի մեջ, վորտեղ գազերն ամբողջովին ազատվում են փոշուց: Փոշին նստում է ներգեսում գտնվող բռւնկերների մեջ, այդտեղից ել տրանսպորտյոր 26-ի, ապա եկեկտորի ողնությամբ բարձրանում ու լցվում է մանրացման բաժնում գտնվող փոշու բռւնկերը: Արդեն փոշուց մաքրված գազն եկեկտրոֆիլորից դուրս տալով՝ եքսկառատեր 24-ի ողնությամբ ուղարկվում է յերեք ուղղությամբ: Գազի վորոշ մասը դուրս է գալիս Z ծխնելույզից, մի մասը մտնում է սատուրացիոն զլան 8-ը, իսկ յերրորդ մասը վենտիլյատոր 20-ը վերցնելով՝ ածխի փոշին ներս և մղում վառարանը:

Զերքի վառարաններում հաջողվում է ոքսիդացումը հասցնել մինչև 90%-ի, իսկ մեքենայացված վառարաններում՝ մինչև 92%-ի, բայց պրակտիկայում այդքան տոկոսի չեն հասնում, սովորաբար տոկոսը պակաս է լինում:

ՇԻԿԱՑԱԾ ՄԱՍՍԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԶՐՈՎ (ВЫЩЕЛОГИВАНИЕ)

Ներկայումս քրոմպիկի արտադրություն մեջ գոյություն ունի շիկացած մասսայի մշակման յերկու յեղանակ.

1. Շիկացած մասսայի մշակումը ջրով, վորտեղ մասսան անշրջ է, իսկ ջուրը հոսում է:

2. Ցերը ջուրը և շիկացրած մասսան հատուկ ապարատների մեջ ուժեղ խառնվելով առաջ են շարժվում:

1. ին յեղանակ.—Շիկացած մասսա, վորն իր մեջ պարունակում է Na_2CrO_4 , Fe_2O_3 , SiO_2 , CaO , Al_2O_3 , Cr_2O_3 և վորոշ քանակությամբ ել CaCrO_4 , և վերջապես այն բոլոր նյութերը, վորոնք ուղեկցում են քրոմիտին: Այս միացություններից ջրում շատ լավ լուծվում է Na_2CrO_4 -ը և բավականին զժվարությամբ՝ CaCrO_4 -ը: Թիացած միացությունները գործնականորեն ջրում չեն լուծվում: Անհրաժեշտ է ջրի ողնությամբ մասսայից հանել մեզ անհրաժեշտ նյութը, այն և Na_2CrO_4 -ը: այս նպատակով մասսան լցնում են Զանգա-ի ապարատի մեջ: այս ներկայացնում է բավականին մեծ յերկաթյա արկդ. վորի հատակում գրված է յերկաթացանց: Ներքելի մասում կա հատուկ ծորակ՝ լուծույթը դուրս տանելու համար:

Մասսան սկզբում անհրաժեշտ է մշտկել նսոր նատրիում մոնոքրա-

բար այս նոգատակով գործ են ածում 5—120 րոմե ունեցող լուծույթ, վորի մեկ լիտրում գտնվում է 60—120 գրամ Na_2CrO_4 . Խորհուրդ չի տրվում տաք մասսան առաջին մուսենտին մշակել նատրիում մանոքրամատի խիտ լուծույթով, հակառակ գեպքում կարող ե առաջ դալ հետեւյալը. վորովհետև մասսան պարունակում ե բավական քանակությամբ CaO (25—35%), վորն ագահորեն ջուր կլանելով վեր ե ածվում $\text{Ca}(\text{OH})_2$ -ի և միաժամանակ, մասսայի տաք լինելու հետևանքով, ավելացրած լուծույթի մեծ մասը կգոլորշիանա. հետեւանքը կլինի այն, վոր վոչ թե մասսայից լուծույթի մեջ կանցնի Na_2CrO_4 -ը, այլ ընդհակառակը, լուծույթում յեղած Na_2CrO_4 -ը, աղատվելով ջրից, կնսուի մասսայի վրա: Յենելով սրանից՝ անհրաժեշտ ե մասսայի մշակումն առաջին մոմենտում տանել կամ նատրիում մոնոքրոմատի նոր լուծույթով և կամ մաքուր ջրով, վորից հետո մասսան պետք ե մշակել տաք ջրով: Մասսայի մշակումը պետք ե կատարվի մինչև այն ժամանակ, յերբ դուրս յեկող լուծույթի խտությունը կհասնի $0^{\circ}\text{Be}'$ -ի, այս նշանակում ե այն, վոր ատվալի մեջ պրակտիկորին Na_2CrO_4 չի մնացել. այսպես թե այնպես ատվալի մեջ վարու չափով (1—2%) Na_2CrO_4 և մնում: Մասսան այս ձևով մշակելիս ստացվում ե նատրիում մոնոքրոմատի սկզբնական լուծույթ, վորի խտությունը 40—45 Be' է, այսինքն մեկ լիտրում գտնվում է 400—500 գրամ նատրիում մոնոքրոմատ:

Մասսան ջրով մշակելիս հիմնական պրոցեսն այն է, վոր Na_2CrO_4 լուծվի ջրի մեջ. ինչպես տեսանք, այդ նպատակով գործ են ածում տաք ջուր, վորովհետև Na_2CrO_4 -ն ավելի լավ ե լուծվում տաք ջրում, քան թե սառը ջրում. այս ցույց են տալիս ստորև բերված թվերը:

100 գրամ ջրի մեջ տարբեր չերմաստիճանում լուծվում ե հետևյալ քանակի Na_2CrO_4 .


0°-ում	31,69	գրամ	$25,6^{\circ}\text{-ում}$	85,7	գրամ	$49,5^{\circ}\text{-ում}$	103,5	գրամ
10°	»	50,0	»	30 ⁰	»	87,38	»	59,5 ⁰
$18,5^{\circ}$	»	71,5	»	36 ⁰	»	91,4	»	70 ⁰
21°	»	80,0	»	40 ⁰	»	95,4	»	80 ⁰
$23,2^{\circ}$	»	82,7	»	45 ⁰	»	100,8	»	100 ⁰
								126,0

Նատրիում մոնոքրոմատը բյուրեղանում ե 10 մոլեկուլ ջրով. բյուրեղային նատրիում մոնոքրոմատի ֆորմուլը կլինի $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ ունի ղեղին գույն, տեսակարար կշիռը 2,16 է, հալվում է 813°-ում : Տաքացնելիս բյուրեղային նատրիում մոնոքրոմատը փախանցվում է անքաղցնելիս ստորև նշված մոնոքրոմատի. Գոխանցման ջերմաստիճանը վորոշված չուր նատրիում մոնոքրոմատի. Գոխանցման ջերմաստիճանը վորոշված չեն: Անջուր Na_2CrO_4 -ի տեսակարար կշիռը 2,72 է:

Կալցիտմ մոնոքրոմատը, ինչպես գիտենք, դժվար և լուծվում ջրի մեջ, սակայն CaCrO_4 -ն ավելի լավ լուծվում է սառը միջավայրում, քան թե տաք. ինչպես, որինակ՝ 100 գրամ ջրի մեջ 0°-ում լուծվում է 4,5 գրամ, իսկ 100°-ում՝ 0,4 գրամ: Կալցիում մոնոքրոմատը գեղին գույնի նյութ է, բյուրեղանում և յերկու մոլեկուլ ջրով, բյուրեղային կալցիում մոնոքրոմատի փորմուլը կլինի $\text{CaCrO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$:

Լուծելիության պրոցեսի վրա խոշոր ազդեցություն են ունենում կողմանակի ռեակցիաները, վորոնք տեղի յեն ունենում, յերբ մասսան մշակում են ջրով. այս պրոցեսի ժամանակ տեղի յեն ունենում հետեւյալ ռեակցիաները.


1. Կիրը շիկացած մասսայի մեջ հանգցնելը, այն և CaO -ի փոխանցվելը $\text{Ca}(\text{OH})_2$ -ի:



2. Ջրում քիչ լուծվող CaCrO_4 -ը, ինչպես նաև յերկաթի և մյուս մետաղների քրոմաթթվի աղերի փոխանցումը ջրում լավ լուծվող նատրիումի մոնոքրոմատի այս փոխանցումը կատարվում է շնորհիվ մասսայում յեղած սողայի ավելցուկի, կամ, յեթե վերջինս բացակառում է, ջրով մշակելու ժամանակ չանքսի ապարատներում ավելցնում են վորոշ քանակի սողա.



3. Վառարանում գոյացած նատրիում ալումինատի NaAlO_2 թարթավալուծումը




Կիրը հանգցնելը բացասական աղեցություն և թողնում մոխրավայի (օսպելականութեա) վրա, վորովհետեւ կիրը հանգցնելու ժամանակ բավականին ջուր և ծախսվում, ահեք քանակությամբ գոլորշի յեւ արտադրվում, և այդ պատճառով մեծ քանակությամբ ջուր, և գոլորշի անունում:

Ջրում քիչ լուծվող կալցիում քրոմատի փոխանցումը ջրում լավ լուծվող նատրիում մոնոքրոմատի—գրական նշանակություն ունի, վորովհետեւ այս դեպքում քրոմի կորուստն ավելի քիչ և լինում: Փորձերը ցույց են տալիս, վոր սողայի ավելցուկի գեպքում ջրում քիչ լուծվող CaCrO_4 -ի քանակը համեմատաբար քիչ և լինում. Ուրալի քրոմագործարանի պրակտիկայից վերցած թվերը հետեւյան են ցույց տալիս. յերբ շիխատայի մեջ յեղած սողայի քանակը 86% և թերեստիկ քանակի հանդեպ, և ոդտապորձիվ կամ 100%-ով (այսինքն մասսայի մեջ սողայի ավելցուկ չկա), շիկացած մասսայի մեջ ջրում դժվար լուծվող կալցիում մոնոքրոմատի քանակը 0,4% է, իսկ առվալի մեջ չուծվող կալցիում մոնոքրոմատի քանակը՝ 2,23, իսկ ջրում լուծվող նատրիում կալցիում մոնոքրոմատի քանակը՝ 2,23,

ըրում մոնոքրոմատի քանակը 1,24% է, յեթե սողայի քանակը շինայում 95% և թերեսիկ քանակի հանդիպ և ոգտագործվում և 92%-ով (այսինքն մասսայում մնում և սողայի ավելցուկ), մասսայի մեջ ջրում չլուծվող կալցիում մոնոքրոմատի քանակը 0,8% է, առավագում՝ 1,48%, իսկ ջրում լուծվող նարիում մոնոքրոմատի քանակը՝ 1,01%:

Այս ռեակցիան, զորք տեղի յե ունենում Na_2CO_3 -ի և CaCrO_4 -ի մեջ, պրակտիկութեան պետք և ընթանա ձախից աջ, այսինքն հակազարձելի չպետք և լինի, զորովհետև գոյանում և CaCO_3 , վորն ավելի դըժվար և լուծվում ջրի մեջ այն դեպքում, յերբ CaCrO_4 -ը համեմատաբար լավ և լուծվում: Յերբ շիկացած մասսայի մեջ CaO ի քանակը շատ և լինում, ազատ Na_2O ը գտնվում և վոչ թե իրեն Na_2CO_3 , այլ իրեն NaOH , այդ գեպքում տեղի կունենա հետևյալ ռեակցիան.



Այս ռեակցիան արդեն հակադարձելի յե, վորովհետև գոյացած Ca(OH)_2 ը վորոշ չափով լուծվում և ջրի մեջ (20° -ում՝ 100 գրամ ջրում լուծվում և 0,136 գրամ Ca(OH)_2 , իսկ 100°-ում՝ 0,06 գրամ):

Ինչպես պրակտիկան և ցույց տալիս, քրոմի կորուստն իրեն CaCrO_4 —հասնում և ամրող քրոմի 5—10%-ին: Կորուստի այս քանակը պահանջնելու համար կան հատուկ ապարատներ, վորոնց մասին եխուսնք հետո: Վառարանից դուրս յեկող գազերը, վորը պարունակում են CO_2 · CaO , վեր են ածվում CaCO_3 -ի, հետևապես մասսայից համարյալիվ չափով հանվում են Na_2CrO_4 -ը և CaCrO_4 -ը: այս ռեակցիայի հետ միաժամանակ տեղի յե ունենում նաև նատրիում ալումինատի տարրալուծումը.




Իսկ յերբ լուծույթի մեջ մնում և նատրիում ալումինատ, լուծույթը պղածոր և լինում, դժվար և մաքրվում, քրոմպիկը շատ դժվարությամբ և յենթարկվում բյուրեղացման և ստացված քրոմպիկը լինում և վառ գույնի:

II. Յեղանեակի. Թաց աղացից (տես նկ. 17) դուքս յեկող մասսան լըցնում են սատուրացիոն զլան 8-ը, իսկ նրա հակառակ ուղղությամբ N խողովակով սատուրացիոն զլանի մեջ և մասնում վառարանից դուրս յեկող գազի վորոշ մասը: Սատուրացիոն զլանի յերկարությունը 20 մետր է, տրամագիծը՝ 1,6 մետր, զլանի կշիռը 52 տոնն է, զլանում գտնվող նյութի կշիռը 23 տոնն է, ծախսվում և 14,5 ձիռ ուժ, պառյաների թիվը մեկ ժամում հավասար է 125—300-ի:


Սատուրատորը ծառայում և լամը CO_2 գազով հագեցնելու համար, և այդ ժամանակ տարրալուծման և յենթարկվում շիկացման ժամա-

Նակ գոյացած կալցիում մոնոքրոմատը և մասամբ ել նատրիում ալումինատը.



Սաացվում ե ՝ CaCO_3 և Al(OH)_3 , վորը ֆիլտրացիայի ժամանակ միում ե ատվալի մեջ:

Սատուրատոր ներս մտնող գազերը հագեցնելով շլամը՝ ո խողովակով դուրս են՝ զալիս: Սատուրատորից դուրս յեկող շամը թեք ճռողջ լցվում ե խառնող ապարատ 9-ի մեջ, խառնող ապարատի նշանակությունն այն ե, վոր այստեղ մասսան լավ խառնվում ե. խառնող ապարատի խառնիչը մեկ րոպեյում 30 պտույտ ե անում: Շլա-



Նկ. 19.

մանման մասսան պոմպ 10-ով բարձրացնում ե վեր և լցնում վորֆի սիստեմի վակուում ֆիլտրի մեջ (տես նկ. 19): Վակուում ֆիլտրը ներկայացնում է մի թմբուկ, վորն արտաքինից ծածկված է ֆիլտրող կտորով, այս թմբուկի մեջ պատրաստում են վակուում, վորի շնորհիվ նատրիում մռնորոմատի լուծույթը ներս և ծծվում, իսկ ատվալը մնում է ֆիլտրի մակերեսի վրա, վորը հատուել դանակով պոկում են՝ ֆիլտրող մակերեսն ապատերով շլամ-ատվալից:


Վակուում ֆիլտրից ստացված խիտ զեղին լուծույթը, վորի խառն թյունը $20-25^{\circ}$ Be' ե, այսինքն՝ մեկ լիտրում գտնվում է 150—180 գրամ նատրիում մոնոքրոմատ, լցվում է վակուում ընդունիչ 14-ը, այս տեղից ել ինքնահսովավ լցվում է բակ 16-ը, վորտեղ ալումինատից ապատվելու համար կատարում են նախնական խածառում, վորից հետո լուծույթը տեղափոխում են բիթրոմատի բաժինը:

Թիլտրի մակերեսին յեղած շամ-ատվալը լվանում են տաք ջրով.
 ստացված նոսր դեղին լուծույթը, վորի մեկ լիտրում գտնվում է 20—50
 գրամ Na_2CrO_4 հավաքվում և վակում ընդունիչ 13-ի մեջ. ապա այդ-
 աեղից հավաքվում ե
 նոսր գեղին լուծույ-
 թի համար պատրաստ-
 ված բակ 15-ի մեջ,
 վորտեղից պոմպի ող-
 նությամբ բարձրաց-
 նում և լցնում են ռե-
 զերվաւար 18-ը: Ինչ-
 պես մեզ հայտնի յե,
 մեզիրվուար 18-ից
 լուծույթը, լցնելով
 վառարանից դուրս յե-
 կող շիկացած մաս-
 սայի վրա, մշակում
 են այդ մասսան:

ԴԵՂԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ԳՈԼՈՐԾԻԱՑՈՒՄԸ

Շիկացած մասսան
 ջրով մշակելու ժամա-
 նակ ստացված լու-
 ծույթը պահանջված
 խտությունից բավա-
 կանին նոսր ե, այդ
 պատճառով ել լու-
 ծույթը յենթարկում
 են գոլորշիացման դո-
 լորշիացումը կատա-
 րում են բաց կաթսա-
 ներում, վորոնք տա-
 քացվում են գոլոր-
 շիով, վերն անցնում ե
 կաթսայի մեջ գոնվող ոճածե խողովակներով, կաթսան ունի խտունիչ:
 խտանիչի դերն այն ե, վոր լուծույթը համաշափ տաքանա:

Ուրալի քոմոմիկի նոր գործարանում գոլորշիացում կատարում են
 այսպես կոչված վակուում ապարատներում: Այդ ապարատներում,



Նկ. 20.

մթնոլորտային փոքր ճնշման շնորհիվ, լուծույթը յեռում է ազելք ցածր ջերմաստիճանում:


Վակուում ապարատը (տես նկ. 20) ներկայացնում է մի ցիլինդր A, կորը ներքեում վերջանում է B կոնուսով. այս կոնուսն ունի պոմզ C—լուծույթը հանելու համար: Գլանի ներքեի մասը և կոնուսը տաքացվում ե գոլորշիով, վորն անցնում է D—D խողովակներով. գոլորշին մտնում է E խողովակով: Վակուում ապարատն ունի մանումետր, վորը ցույց է տալիս ապարատում յեղած ճնշումը. կա հատուկ անցք՝ F, վորը ծածկված է ապակով, սրանով կարելի յե ստուգել այն պրոցեսը, վորը տեղի յե ունենում ապարատում: Ունի հատուկ հարմարություն՝ լուծույթն ապարատը մտցնելու ու հայելու համար, ինչպես նաև գոլորշին մտցնելու. և հանելու համար: Ապարատում վակուումի առաջանում է վերև գտնվող անցքից:

Գոլորշիացումը կատարում են այնքան, մինչև վոր լուծույթի խտությունը հասնում է $42 - 45^{\circ}$ Be', այսինքն՝ յերբ լուծույթի մեկ լիտրում գտնվում է $400 - 500$ գրամ Na_2CrO_4 : Այդպիսի լուծույթը յեռում է 107° -ում և նրա տեսակարար կշիռը $1,314$ եւ:

ՆԱՏՐԻՈՒՄ ՄՈՆՈՔՐՈՍԱՏԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ ՆԱՏՐԻՈՒՄԸ ԲԻՖԲՈՍԱՏԻ (ԽԱԾԱԾՈՒՄ)

Նատրիում մոնոքրոմատի փոխանցումը նատրիում բիֆրամատի—քրոմպիկի արդյունաբերության մեջ անվանում են խածառում:

Սովորաբար այս պրոցեսը տանում են ծմբական թթվի ոգնությամբ: Լուծույթը լցնում են այնպիսի կաթսայի մեջ, վոր ներսից ծածկված է կապարով և ունի խառնիչ: ապա դեղին լուծույթի վրա ավելացնում են $52 - 66^{\circ}$ Be' խտություն ունեցող ծմբական թթու: Տեղի յե ունենում ստորև բերված եկաղթերմիկ ռեակցիան:



Այնպես վոր այս պրոցեսի ժամանակ կաթսատիճանը 33° -ից բարձր ե. նատրիում սուլֆատը լուծույթից գուրք զալով նստում է վորպիս անջուր բյուրեղներ: Անհրաժեշտ է այս պրոցեսի ժամանակ հետեւել, վոր խածառումը լրիվ կատարվի: այդ վորոշիլու համար գործ են ածում կարմիր կոնգոյի թուղթ: խածառումը լրիվ է համարվում այն ժամանակ, յերբ կոնց թղթի վրա առաջ է գալիս մուգ ողակ, վորն աստիճանաբար պետք է անհետանա: Առվորաբար խածառումը տևում է $1\frac{1}{2} - 2$ ժամ:

Խածառումը վերջանալուց հետո խառնիչը կանգնեցնում են: սուլֆատը նստում է կաթսայի հատակին: Խածառումից հետո լուծույթի խտու-

թյունը պակասում է, ստացված լուծույթի խտությունը լինում է 37—40 Ե՛: Խածառումից հետո ամրող սուլֆատը չի նստում, այլ նրա մի մասն և նստում, իսկ մյուս մասը նստում և հետագա գոլորշիացման ժամանակի ինչքան լուծույթի մեջ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ի քանակը շատ լինի, այն քան ել Na_2SO_4 -ը քիչ կլինի. այս ապացուցվում է ստորև բերված թվերով. յերբ լուծույթի մեկ լիտրում գտնվում է 450 գրամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ այն պարունակում է 143 գրամ Na_2SO_4 , այսինքն $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ի եկվիվալուն քանակի 60 տոկոսը, 550 գրամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ պարունակող 1 լիտր լուծույթը պարունակում է 86 գրամ Na_2SO_4 , այսինքն $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ի եկվիվալուն քանակի 30%-ը. 1100 գրամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ պարունակող մեկ լիտր լուծույթը պարունակում է 15 գրամ Na_2SO_4 կամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ի եկվիվալենտ քանակի 2,5%-ը:

Լուծույթը տեղափոխում են 2-րդ գոլորշիացնող կաթսան, իսկ սուլֆատը, վորը պարունակում է բավականին մեծ քանակությում $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, մի քանի անգամ տաք ջրով լվանում են, ստացած լուծույթը միացնում են դեղին նոսր լուծույթի հետ. Այսպես թե այդպիսում, չի հաջողվում սուլֆատն ամրողովին մաքրել $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ից. գործարանային պրակտիկայում սուլֆատի մեջ միշտ մնում է 2—3% $\text{Na}_2\text{Cr}_3\text{O}_7$:

Բիքրոմատ ստանալու այս յեղանակն ունի հետեւյալ թերությունները.


1. Շիխտայում գտնվող Na_2CO_3 -ի կես մասը վեր և ածվում նաև րիում սուլֆատի, — մի նյութի, վորը յերկու անգամ ավելի տժան և, քան Na_2CO_3 -ը:

2. Ստացված սուլֆատը ծախու ապօանք կղառնա, յերբ մաքրեն նրա մեջ յեղած նատրիում բիքրոմատը:

3. Մեկ տոնն քրոսպիկ ստանալու համար ծախսվում է 0,4—0,5 տոնն խիտ ծծմբական թթու:

Վերը հիշված բացասական կողմերը վերացնելու համար ներկայիս քիմիկուների միտքն զբաղված է այն խնդրով, վոր խածառում ծծմբական թթվով կատարելու փոխարեն կատարեն կրի վաւարաններից ստացվող CO_2 գազով. այս դեպքում նատրիում սուլֆատի փոխարեն կստացվի նատրիումիկարբոնատ՝ NaHCO_3 , վորը նորից կմտնի շիխտայի կազմության մեջ, այսինքն՝ ծախսվող սողայի քանակը մոտ կփոկ չտափ կպակասի:

Խածառումն ածխաթթվով՝ կատարվում է ըստ ստորև բերած ռեակցիայի:




Ինչպես տեսնում ենք, խածառումն ածխաթթվով՝ աեխնոլոգիական ռեակցիայով համարվում է ավելի այժմեական, բայց գործնական աե-


սակետից բավականին բարդ և կազմած և մեծ դժվարությունների հետ:

Վերը բերված ռեակցիայից յերկում ե, վոր նա հակադաշելի յե, և ռեակցիան ձախից աջ կը թանա միմիայն 5 ատմոսֆեր ճնշման տակ. ստացված բիկարբոնատը նատրիումբիքրումատից կարելի յե անջատել միմիայն ճնշման տակ, այլ կերպ ռեակցիան հակադաշելի կլինի. Այս պրոցեսը ճնշման տակ կատարելը բավականին գժվար ե, այդ պատճառով ել այս մեթոդը մինչև այժմ պրակտիկ նշանակություն չի ստացել Ստացված նատրիումբիկարբոնատը, վորը կեղտոտ ե, $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ով անհրաժեշտ չե լվանալ, վորովհետեւ այն նորից մտնելու յե ռեակցիայի մեջ, այսինքն փոխարինելու յե սոդային:

Բացի վերկում հիշված այս յերկու յեղանակներից, մոնոքրոմատից բիքրոմատ կարելի յե ստանալ նաև ամիսակի և CO_2 -ի միջոցով, այսինքն այն յեղանակով, ինչ յեղանակով, վոր այժմ ստանում են սոդա. Այս յեղանակով բիքրոմատ ստանալիս կարելի յե աշխատել սովորական մթնոլորտային ճնշման տակ: Սկզբում ստացվում և ամոնիակալում քրոմատ և նատրիումբիկարբոնատ.



Բիկարբոնատը մնում և նստվածքում. այն ֆիլտրելով անջատում են ամոնիում մոնոքրոմատից, վերջինս յեռացնելով եկվի լալենտ քանակի նատրիում մոնոքրոմատի հետ՝ ստացվում և նատրիում բիքրոմատ.



Բիքրոմատ ստանալու այս յերկու յեղանակը քրոմպիկի արտադրության պրակտիկայում չեն կիրառում. այդ փոխանցումը, ինչպես ականք, կատարում են ծծմբական թթվի ունությամբ, վորովհետեւ այս պրոցեսը շատ պարզ և բազմամյա փորձ ունի:


ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՒՇՈՒՑԹԻ ԳՈԼՈՐԾԻԱՑՈՒՄԸ

Կարմիր լուծույթը, վորով պարունակում բավականին մեծ քանակությամբ նատրիում սուլֆատ, բաց կաթսաներում կամ խտունիչ ունեցող վակում ապարատներում յենթարկում են գոլորշիացման. գոլորշիացումը կատարում են այնքան, մինչև վոր կարմիր լուծույթի խտությունը հասնի $62 - 65^{\circ}\text{Be}$, այսինքն մեկ լիտրում $1100 - 1200$ գրամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (այս քանակը $840 - 900$ գրամից փոքր չպիտի լինի). այդպիսի լուծույթը յեռում է $115 - 120^{\circ}$ -ում. տեսակարար կշիռը 1,5 եւ Այս պրոցեսի ժամանակ նստում է անջուր նատրիում լուծույթը, այսպիսով կարմիր լուծույթը համարյա ամբողջովին աղատ-

գումար ե սուլֆատից կուծութի գույնն ավելի պարզ լինելու համար յուրաքանչյուր կաթսայի մեջ լցնում են 12—24 կիլոգրամ քլորակիր: Վորոշ ժամանակ լուծույթը թողնում են հանգիստ, վորպեսզի սուլֆատը նստի, վորից հետո լուծույթը տեղափոխում են բաց գուրշիացնող-ձուլող կաթսան, իսկ սուլֆատը մի քանի անգամ տաք ջրով լվանալուց հետո դադարկում են:

ԿՈՐՄԻՐ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՎԵՐՁՆԱԿԱՆ ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՄԸ

Կարմիր լուծույթի վերջնական գուրշիացնումը կատարում են բաց կաթսայում, այս ներկայացնում ե (ահա նկ. 21) մի դրան A, վորն ունի կոնաձև հատակ, քրոմպիկը դուրս հանելու համար ներքեռում ունի



Նկ. 21.

С ծորակ. կաթսան ունի խառնիչ B, զոլորշային շապիկ (паровая ру-
башка) E անցքով, շապիկի մեջ են մտցնում 5—6 ատմոսֆեր ճնշում
ունեցող զոլորշի, վորի շնորհիվ կատարվում ե լուծույթի գուրշիացնումը.
F անցքավ դուրս ե գալիս արդեն ոգտագործված զոլորշին Յերբ լու-
ծույթը բավականին թանձրանում ե, այսինքն յիրք CrO_3 -ի քանակը
հասնում է 68—69%-ի, բաց են անում ներքեռում գտնվող C ծորակը

և թանձր մասսան լցնում են յերկաթյա թմրուկների մեջ. այստեղ մասսան կարծրանալով վեր և ածվում մոնոլիտի, վորից հետո փակում են թմրուկների բերանը և հանվում վաճառքի. Նման կաթսաններուն քրոմպիկի ձուլումը տևում է 15—18 ժամ:

Ուրսլի նոր գործարանում ստանում են բյուրեղային քրոմպիկ. այդ նպատակով լուծույթը գոլորշիացնում են այնքան, մինչև վոր նըստ մի լիտրում գտնվի $1600 - 1700$ գրամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. այստեղից լուծույթը լցնում են ֆիլտր պրեսի մեջ. ֆիլտրված լուծույթը տեղափոխելով լցնում են կրիստալիզատորի մեջ. այս իր կառուցվածքով բալորավին չի տարբերվում գոլորշիացնող կաթսաններից. տարբերությունն այն է միմիայն, վոր գոլորշիացնող կաթսանների ոճաձև խողովակների մեջ մտցնում են տաք գոլորշի, իսկ այս դեպքում ոճաձև խողովակների մեջ մտցնում են սառը ջուր. այստեղ լուծույթը խառնիչի ոգնությամբ լազ խառնվում է. այս պրոցեսն այդպիսի ապարատներում կատարում են մոտ 36 ժամ տևողությամբ. լուծույթի ջերմաստիճանն իջնելով հասնում է $30 - 35^{\circ}$, վորից հետո լուծույթը տեղափոխելով ցենարօնֆուսի մեջ՝ քրոմպիկի բյուրեղներն անջատում են մայր լուծույթից բյուրեղային քրոմպիկը հատուկ չորանոցներում չորացնում են, ապա լցնում փայտյա կամ յերկաթյա թմրուկների մեջ և հանում վաճառքի:

Նատրիում բիքրոմատը բյուրեղանում է յերկու մոլեկուլ ջրով. Անջուր նատրիում բիքրոմատի տեսակարար կշիռը $2,72$ է, հոլման ջերմաստիճանը՝ 320° , 100 գրամ ջրի մեջ տարբեր ջերմաստիճաններում յուծվում է, ապա լցնում փայտյա կամ յերկաթյա թմրուկների մեջ և հանում վաճառքի:

Զերծաստիճանը. 10° -ում 20° 30 40 50 60 70 80 100

Լուծելիությունը. 170 գրամ 180 197 220 248 283 323 386 440

ՆԱՏՐՈՒՄԱԿԱՆ ՔՐՈՄՊԻԿԻ ՀԱՄԱՍԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԸ OCT—64

Համաձայն OCT-ի տեխնիկական նատրիումական քրոմպիկը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները.

1. Քրոմական անհիդրիդի (Cr_2O_3) քանակը պետք է լինի $68,7 - 69,5\%$

կամ նատրիումբիքրոմատի ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) քանակը պետք է լինի $90 - 91\%$

2. Նատրիում սուլֆատի (Na_2SO_4) քանակը պետք է լինի

վոչ ավելի, քան $1,5\%$

3. Խոնավությունը 8%


4. Չլուծվող նստվածքի քանակը $0,5\%$

Մեկ տոնն 100%-անի $\text{N}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ստանալու համար անհրաժեշտ են հետևյալ քանակի նյութեր.

Աճ բար կարգի	Նյութերը	Պայմանական հաշվումներ	Դրամաներ		
			Հին սիստեմի	Նոր սիստեմի	
1	Քրոմիտ	45%	1,792	1,940	
2	Սոդա	100%	1,046	1,142	
3	Ալյումինիտ	100%	0,327	—	
4	Կրաքար	Բնական	1,310	—	
5	Գույնիտ	Բնական	—	2,307	
6	Ասվարտ	արտադրություն Նից ստացված	2,157	—	
7	Քրոմակիր	—	0,003	—	
8	Սձմբական թթու	100%	0,503	0,515	

ԿԱԼԻՈՒՄԱԿԱՆ ՔՐՈՄՈՒԿ (K₂Cr₂O₇)

Կալիումական քրոմակիրն ստանում են նույն ձևով, ինչ վազ նաև բիումական քրոմակիրն են ստանում, միայն այս տարբերությամբ, վորայս գեղքում սողայի փոխարեն վերցնում են պոտաշ՝ K₂CO₃. ոքսիդացնող վառարանում տեղի յեն ունենում հետևյալ ռեակցիան



Շիկացած մասսայի մշակումն այստեղ նյունպես կատարվում է ոյն ձևով, ինչ վոր նատրիումական քրոմակիր գեղքում. Լուծություն ստացվում է կալիում մոնոքրոմատ, մնացած նյութերը մնում են տավալում:


Կալիում մոնոքրոմատը բյուրեղանում ե անջուր. տեսակաբար կշիռն է 2,7, հալվում է 970⁰ ուժ. Կալիում մոնոքրոմատն ավելի քիչ է լուծվում ջրի մեջ, քան նատրիում մոնոքրոմատը. Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս լուծելիության աստիճանն այն չափով չի սեծանում, ինչ չափով N₂CrO₄ ի լուծելիության աստիճանն եր մեծանում. ցածր ջերմաստիճանում K₂CrO₄-ն ավելի լավ է լուծվում ջրի մեջ, քան Na₂CrO₄-ը. իսկ բարձր ջերմաստիճանում Na₂CrO₄-ն ավելի լավ է լուծվում ջրի մեջ, քան K₂CrO₄-ը:

100 գրամ ջրի մեջ տարբեր ջերմաստիճաններում լուծվում ե հետևյալ քանակների K₂CrO₄.

Ջերմաստիճանը — 11,37 0⁰ 30⁰ 60⁰ 105,8

լուծելիության չափը 54,57 57,11 65,13 74,6 88,8

Ստացված կալիում մոնոքրոմատի լուծությը յենթարկում են գոլորշիացման. վորոշ խոռոչյունից հետո ափելացնելով ծծմբական թթու կալիում մոնոքրոմատը փոխանցում են կալիում բիքրոմատի.




Քոլորզիացնող կաթսայի մեջ լուծույթը յենթարկում են գոլորզիացնան, և այնտեղ K_2SO_4 -ն անջատվում ե կալիում բիքրոմատի լուծույթից: Խիտ կալիում բիքրոմատի լուծույթը յենթարկում են բյուրեղացման և ստացվում ե բյուրեղային կալիումբիքրոմատ՝ $K_2Cr_2O_7$:

Կալիումական քրոմպիկի բյուրեղացումը կատարում են բյուրեղացնող արկղների մեջ. խիտ լուծույթը լցնում են այդ արկղների մեջ (արկղները ներսից ծածկվում են կապարյա թիթեղներով), լուծույթը միքանի ըր մմալով՝ ստացվում ե. կալիումբիքրոմատի մեծ մասը բյուրեղացնում ե և ստացվում են կալիումական քրոմպիկի բյուրեղներ: Հազեցած կալիում բիքրոմատի լուծույթը պարունակում է 4,27% $K_2Cr_2O_7$:

Բյուրեղային կալիում բիքրոմատը լվանում են, վորից հետո հատուկ չորանոցներում չորացնում ու լցնելով փայտյա կամ յերկաթյա թմբուկների մեջ՝ դուրս են հանում վաճառքի:

$K_2Cr_2O_7$ -ը գեղեցիկ, կարմիր գույնի նյութ ե, տեսակարար էշիուը՝ 2.7, հալվում է 398°-ում. բարձր ջերմաստիճանում քայլայիկելով վեր և ածվում կալիում մոնոքրոմատի:



100 գրամ ջրի մեջ տարբեր ջերմաստիճաններում լուծվում ե հետեւալ քանակի $K_2Cr_2O_7$.

	0°	10°	20°	40°	60°	80°	100°
լուծելիության չափը	4,97	8,5	13,1	29,1	50,5	73	102

Կալիումական քրոմպիկ ստանալու այս յեղանակն աստիճանաբար դուրս են մզգում տեխնիկայից, վորովհետև K_2CO_3 -ը հանդիսանում ե բաղականին թանգարժեք նյութ: Ներկայումս կալիումական քրոմպիկ ստանում են նատրիումական քրոմպիկի և կալիում քլորիդի՝ KCl —էրինակի տարրալուծումից. կալիում քլորիդի փոխարեն կարելի յե գործածել նաև կալիում սուլֆատ՝ K_2SO_4 .



Նատրիումբիքրոմատի լուծույթն այնքան են խտացնում, վոր նրա մեկ լիտրում 350—400 գրամ $Na_2Cr_2O_7$ դանվի, վորից հետո լուծույթի վրա ավելացնում են կալիում քլորիդ կամ կալիում սուլֆատ: Այս աղերն ավելացնում են աստիճանաբար և միաժամանակ կաթսայի լուծույթը հատուկ խառնիչների ոգնությամբ անընդհատ խառնում են: Այսի նպատակահարմար և նախօրոք պատրաստել KCl -ի լուծույթ և աղու ավելացնել նատրիում բիքրոմատի լուծույթի վրա: Ռեակցիան գերջանալուց հետո կալիում բիքրոմատի լուծույթը գոլորշիացնում են,

զորից հետո թողնում են հանդիսա, վորպեսզի նստի գոյացած NaCl -ը կամ Na_2SO_4 -ը: Մնացած լուծույթը մի ուրիշ կաթսայում գործրիացնում են հասցնելով նրա խտությունը 440—515 գրամր՝ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ի մեջ լիտրում, վորից հետո թողնում են քիչ հանդիսա: Ապա տեղափոխում են բյուրեղացնող արկղների մեջ: Այստեղ լուծույթի բյուրեղացումը տևում է 5—6 որ. մնացած մանր լուծույթը, վորը պարունակում է NaCl և վորոշ քանակի $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, հանում են արկղներից: այդ նյութը նորից գնում ե արտադրություն՝ հետագա վերամշակման համար: Մայրլուծույթի հետագա գոլորշիացման ժամանակ NaCl -ը նստում է, իսկ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ը մնում է լուծույթի մեջ: Այս լուծույթը գործ են ածում վորպես լուծիչ՝ KCl -ը կամ $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ը լուծելու համար:

Երկրում մնացած բյուրեղները բաների ոգնությամբ գուրս են հանում, լվանում են տաք ջրով, վորից հետո հատուկ չորանոցներում չորացնում են, ապա լցնում յերկաթյա թմրուկների մեջ և հանում վաճառքի:

Նատրիում սուլֆատը կա նատրիում քլորիդը տաք ջրով լվանում են, ստացված լուծույթը նորից տանում են արտադրություն՝ հետագա մշակման համար:

Կալիումական քրոմագիկը ներկայացնում է բավականին մեծ կարմիք-քեղնագուն բյուրեղներ, տեսակաբար կշիռը 2,6—2,7 է, հալվում է 398°-ում՝ 100 գրամ ջրի մեջ տարբեր ջերմաստիճաններում լուծվում է հետեւյալ քանակի $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$:

Ջերմաստիճանը	0°	10°	20°	30	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
Լուծելիութ.	քան.	4,6	7,4	12,4	18,4	25,9	35,0	45,0	56,7	68,6	81,1

ԿԱԼԻՈՒՄԱԿԱՆ ՔՐՈՄՈՒԿԻԿԻ ՀԱՄԱՍԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԸ OCT—65

1. Քրոմական անհիդրիդը պետք է լինի 66—66,98%

կամ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ը » » » 97—97,5 %

2. Խոնավությունը պետք է լինի վոչ ավելի քան 2,0%

3. Զլուծվող նյութերի քանակը պետք է լինի վոչ ավելի, քան 0,3%:

ՔՐՈՄՈՒԿԻԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԳՈՒ ՈՐԳԱՆԻՉՄԻ ՎՐԱ
ՅԵՎ ՊԱՅՔԱՐ ԱՅԴ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ

Քրոմագիկի արտադրությունը համարվում է բավականին զիտաւակար արտադրություն: Քրոմագիկը, ինչպես նաև նրա յելանյութերը, ազդելով մարդու որգանիզմի վրա, առաջ են բերում հիգանություններ, վորոնք հատուկ են սիմիայն այդ արտադրության: Այդ հիգանությունների դեմ կարելի յե պայքարել՝ 1) արտադրությունը մեխանիզացիալի յենթարկելու միջոցով, 2) վոր ամենակարևորն ե՝ քրոմագիկ դոբ-

ժարանի յուրաքանչյուր աշխատակից պետք և իմանա, թե քրոմպիկի արտադրությունն ինչ աղղեցություն և ունենում մարդու որգանիզմի վրա և ինչպես կարելի յե պայքարել այդ աղղեցության գեծ:

Մարդու որգանիզմի վրա նախ աղդում և արտադրության փոշին: Մանրացման ցեխի փոշին կաղմված և քրոմիտի, սոդայի, կրի և ատվալի (վորը համարվում ե ամենից աղղեցիկը) մանր մասնիկներից: Վառարանի բաժնում ողում գտնվում է շիկացած մասսայի փոշին, վորը պարունակում ե նատրիում մոնոքրոմատի մասնիկներ: Բիքրոմատի բաժնում յեղած գուրշշները խոջոր չափով աղդում են մարդու որգանիզմի վրա, և վերջապես պատրաստի քրոմպիկի փոշին, վորը նույնպես ուժեղ չափով աղդում և մարդու որգանիզմի վրա:



Նկ. 22.

Մոնոքրոմատը և բիքրոմատն ուժեղ կերպով աղդում են մարմնի այն մասերի վրա, վորոնք սովորաբար թաց են, և այն մասերի վրա, վորտեղ քերծվածք կա. ավելի քիչ աղղեցություն թողնում են մարմնի չոր մասերի վրա. բավական և մի փոքք քերծվածք, նաև մասնավանդ մարմնի այն մասերի վրա, վորոնք ունեն ափելի նուրբ մաշկ, ինչպես, որինակ, մատների արանքները, ըլլթունքները, քթի ներսի կողմը և այլն, վորպեսզի վերը առաջանա և յեթե շուտափույթ կերպով միջոցներ ձեռք չառնվեն,

վերքը կխորանա և հետագա բժշկումը կդժվարանա:

Քրոմպիկի փոշին, նստերով աչքի լորձաթաղանթի վրա, առաջ և քերում հիմքանգություն, գորի բժշկումը յերեմն բավականին յերկար ժամանակ և պահանջում: Քրոմի միացությունները, նստերով քթի լորձաթաղանթի վրա, առաջ են քերում փոշոց, հետո արյունահոսություն, և վերջապես կարող ե ծակվել քթի միջնապատը: Այս ավելի հեշտությամբ կարող ե տեղի ունենալ այն գեղքում, յերբ կեղուս ձեռքով մաքրում են քթի անցքերը (առև գներ), շշափում են աշքերը:

Քըսամատները շատ հեշտությամբ կարող են անցնել որգանիզմի ներսը, յերբ կեղուս ձեռքերով ցեխում գործ են ածում սննդամթերք-

ներ. վերքը կարող ե առաջ գալ ձեռքի, վոտքի և մարմնի մյուս մասերի վրա:


Յեթք բավականին յերկար ժամանակ փոշին շնչառության գործարաններով ներս ե ծծվում, կարող ե առաջ բերել շնչավազի, շնչափողի ցնցուղների և թռքերի հիվանդություն, վորի հետևանքը լինում ե հազը և յերբեմն ել խուզ և արյօն:

Վորպեսզի շնչառության որդանների վրա չաղղի արտադրության փոշին և գոլորշին, անհրաժեշտ ե գործածել ուսուցիչատոր կամ մառլույից ու բամբակից պատրաստած դիւակ: Մոնոքրոմատի և բիբրամատի լուծույթը ձեռքերի ու վոտքերի վրա չթափի:

Ուս համար անհրաժեշտ ե գործածել սեղինս ձեռնոցներ և սեղիներ կոշիկներ: Աչքերը փոշուց ու զոլորշուց պաշտպանելու համար անհրաժեշտ ե գործածել հատուկ ակնոցներ: Վորպեսզի քրոմատները բերանը չընկնեն, պետք ե հետեւել ձեռքի մաքրության: աշխատանքից հետո անհրաժեշտ ե լավ լվանալ ձեռները և յերեսը, բերանը և քիթը պետք ե մաքրել կամ մաքրություն զբով կամ բորբթվի լուծույթով (մեկ թեյի գթալ բորաթթու լուծակ մեկ բաժակ ջրի մեջ):

Քիթի միջնապատը ծակվելուց կանխելու համար անհրաժեշտ ե որական մի քանի անգամ քիթի ներսի կողմը ծածկել վաղեինով, կամ վազելինը լանուինի հետ խառն գործածելով:

Անհրաժեշտ յուրաքանչյուր անգամ աշխատանքից հետո լողանալ գործարանի բաղնիքում տաք ջրով և սապոնով, լավ մաքրել սազերը, ըեղերը և մարուքը: հիշելով մի բան, վոր մազերի վրա փոշին ավելի շատ ե կրւտակվում: Լողանալուց կամ լվացվելուց հետո անհրաժեշտ է մարմնի բաց մասերին, վորոնք շփվել են քրոմատների հետ, վազելին քաել: Արտահագուստը գործարանից դուրս չպետք ե տաներ Պետք ե հիշել, վոր արտահագուստի հետ միասին ընակարանն ե տարվում արտադրության փոշին, վորը կարող ե աղղել ընտանիքի անդամների:



Նկ. 23.

առաջնորդյան վրա։ Լավ պետք է հետևել, վոր մարմնի վրա՝ զեթք չերեա, իսկ յերեվալու դեպքում անմիջապես բժշկի դիմելո։

Քրոմակիկի ալտադրության մեջ աշխատողների առողջությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ ենքանց բարձր վորակի սնունդ տալ ինչպես, որինակ, կաթ, ձու, միս, յուղ և այլն,

Քրոմպիկի արտադրության մեջ աշխատող բանկուրուրըց շատարեց՝
Քրոմպիկի արտադրության մեջ աշխատող յօւրաքանչյուր աժխատա-
կից պետք է հիմքի, վոր իր առողջությունը գտնված է իր ձեռնում յեփ-
ցանեկացած դեպքաւմ կարող է խօսափել այն բալոր ճիշտանեներից,
վոր կարող է առաջազնել քրոմպիկի արտադրությունը:



Պատառթանատու խմբագիր Ն. Ավագյան
Տելյանիկական խմբագիր Ծ. Ճիւիբալաջյան

Անգլեական խմբագիր Հ. ՊԵՏՐՈՎՅԱՆ և
Արքագրիչներ Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Մ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Համաձայն երազության վետքի 1-ին 1937 թ. Ստորագրված եւ տպագրության փետրվարի 20 1937 թ. Հրատարակություն 3626. ՍտուգիաբանԱ-5. Մակար 4 մասու. Տիրած 1000. Պատվեր № 233

Уполномоченный № О-459. Типография Краевого Армянского Издательства
„ГРО“, Ростов-Дон, Ворошиловский пр., № 27.

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0011281

ԳԻՒԾ 1 ՈՂԵՔ.

279

ЦЕНА

15316

На армянском языке
Инж. АРДЗРУНИ АБРАМЯН

ХРОМПИК



ԱՐՄԵՆԳԻԶ—ԵՐԵՎԱՆ